



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS-5735-2/2026

Ostrava 29. září 2026

Vyřizuje: kpt. Mgr. Vladislava Esenaljevová

Tel.: 950 730 351

E-mail: vladislava.esenaljevova@hzscr.cz

Počet listů: -

Přílohy: 2

PID: HZSTX00I8TE1



Poskytnutí informací

Dne 15.09.2026 byla Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje doručena Vaše Reakce na sdělení č.j. HSOS-5498-2/2026 a Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou reagujete na sdělení č.j.: HSOS-5498-2/2026 a zároveň žádáte zodpovězení konkrétních otázek a o poskytnutí konkrétních informací.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále i „HZS Moravskoslezského kraje“) sděluje následující:

1. Záznam/protokol z místního šetření ze dne 12. 8. 2026:

Kopii Protokolu z místního šetření konaného dne 25.07.2026 vedeného pod č.j. HSOS-4759-4/2026 ze dne 13.08.2026 Vám HZS Moravskoslezského kraje zasílá v příloze, stejně jako kopii Záznamu o úkonech předcházejících kontrole kontrolované osoby "DRUDAR" zemědělské družstvo Darkovice, IČO 47151358, Březová 330/21, 747 17 Darkovice (dále i „kontrolovaná osoba“) vedené pod č.j. HSOS-5192-1/2026 ze dne 20.08.2026.

2. Prověření provozované čerpací stanice / výdejního stanoviště PHM:

Předmětem Vaší žádosti o poskytnutí informací je dále dotaz, *zda byla v rámci místního šetření prověřena čerpací stanice PHM (motorové nafty) v areálu, zejména:*

- *zda byla doložena projektová dokumentace a platné **Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ)** zahrnující umístění a provoz této čerpací stanice včetně posouzení požárně nebezpečného prostoru a odstupových vzdáleností od okolních budov a hranic pozemků,*
- *zda byl předložen **Protokol o určení vnějších vlivů** a stanovení zón s nebezpečím výbuchu (prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých kapalin a prachů dle ČSN EN 60079-10-1 a ČSN EN 60079-10-2),*
- *zda je provoz čerpací stanice upraven schváleným **místním provozním bezpečnostním předpisem / provozním řádem čerpací stanice** (pravidla pro stáčení, výdej, manipulaci a zamezení iniciace statickou elektřinou či horkými povrchy),*
- *zda má provozovatel schválený **havarijní plán** pro případ úniku PHM, vzniku požáru na čerpací stanici nebo zahoření obsluhované techniky,*

- zda bylo doloženo **prokazatelné proškolení obsluhy manipulující s výdejním zařízením pohonných hmot.**

K tomuto bodu Vám HZS Moravskoslezského kraje sděluje, že HZS Moravskoslezského kraje dle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přijímá podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední (dále jen „podnět“), a to např. podání upozorňující na porušování povinností vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), či zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. HZS Moravskoslezského kraje je povinen podateli podnětu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, sdělit, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední (viz sdělení č.j.: HSOS-5498-2/2026 ze dne 09.09.2026).

HZS Moravskoslezského kraje jako správní orgán, resp. správní úřad na úseku požární ochrany dle § 23 zákona o PO se v souladu se zásadami činnosti správních orgánů uvedenými ve správním řádu zabýval výhradně skutečnostmi a namítanými pochybeními, které byly výslovně uvedeny v podnětu k zahájení řízení (viz žádost vedená pod č.j.: HSOS-4789-1/2026 ze dne 19.08.2026). Kontrolu zaměřenou na dodržování povinností na úseku požární ochrany při provozování čerpací stanice HZS Moravskoslezského kraje doposud neprovedl a HZS Moravskoslezského kraje nebyly předloženy dokumenty uváděné v žádosti o informace.

HZS Moravskoslezského kraje dále sděluje, že havarijní připravenost je řešena zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Působnost tohoto zákona se nevztahuje na objekty čerpacích stanic pohonných hmot. Naopak havarijní připravenost v oblasti ochrany vod a ovzduší upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Jde však výhradně o environmentální povinnosti, které nespádají do legislativy požární ochrany.

HZS Moravskoslezského kraje konstatuje, že je oprávněn a povinen zkoumat věc pouze v mezích uplatněného podnětu, a proto se nad rámec těchto bodů ostatními okolnostmi nezabýval.

3. Platné revize elektrozařízení, uzemnění a ochrany před bleskem:

Předmětem Vaší žádosti o poskytnutí informací je dále ověření, *zda provozovatel předložil platné zprávy o pravidelných revizích elektrických zařízení a elektroinstalace (ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6), konkrétně:*

- *pro elektroinstalaci a technologii výdejního stojanu/čerpací stanice PHM včetně posouzení elektrických zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex),*
- *pro elektroinstalaci v prostorách stodoly se zvýšeným výskytem hořlavých prachů,*
- *pro soustavy uzemnění a ochranu před účinky statické elektřiny (zejména u čerpací stanice při stáčení a výdeji nafty),*
- *revizní zprávy systému ochrany před bleskem (hromosvodů/LPS) na předmětných objektech.*

HZS Moravskoslezského kraje Vám sděluje, že kontroly technických (elektrických, plynových, tlakových nebo zdvihačích) zařízení jsou v současné době v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). V rámci MPSV jsou kontroly prováděny Státním úřadem inspekce práce (dále jen „SÚIP“), respektive jeho oblastními inspektoráty práce, a některé další úkoly také Technickou inspekcí České republiky (dále jen „TICR“).

Kontroly technických zařízení jsou zakotveny v zákoně o PO a v jeho prováděcí vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Pod obecný pojem technická zařízení řadíme i požárně bezpečnostní zařízení, u kterých se dle zákona o PO provádějí kontroly provozuschopnosti. Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení je oprávněna provádět pouze osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení § 11 odst. 1 nebo odst. 2 zákona o PO. Z dikce § 7 vyhlášky o požární prevenci je zřejmé, že stěžejním pro provoz, kontrolu, údržbu a opravu požárně bezpečnostního zařízení je zajištění jeho požárně bezpečnostní funkce, k čemuž se váže kontrola provozuschopnosti. Kompetence Hasičského záchranného sboru ČR v rámci kontroly by se tedy v dané oblasti měla dotýkat toliko požárně bezpečnostních zařízení. V ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) zákona o PO je stanoveno, že státní požární dozor se vykonává kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, tj. výkon státního požárního dozoru je omezen v dané věci na požárně bezpečnostní zařízení, kde jsou požárními předpisy stanoveny konkrétní podmínky nejen pro jejich kontrolu, ale např. i údržbu či servis. Příslušníci HZS krajů, při výkonu státního požárního dozoru, jsou do doby úpravy zákona o PO oprávněni provádět pouze kontroly provozuschopnosti takových technických zařízení, která jsou současně definována vyhláškou o požární prevenci jako požárně bezpečnostní zařízení.

V případě technických zařízení v rámci provozu čerpací stanice se nejedná o technické zařízení, která jsou současně definována vyhláškou o požární prevenci jako požárně bezpečnostní zařízení.

4. Dokumentace požární ochrany k technologii naskladňování (pneumatický dopravník):

Předmětem Vaší žádosti o poskytnutí informací je dále ověření, *zda provozovatel předložil dokumentaci prokazující, že přesun pneumatického dopravníku do prostoru stodoly je v souladu s kolaudačním stavem a platným PBR objektu, a jaká konkrétní protipožární opatření byla stanovena pro zamezení vznícení prachovzdušné směsi v uzavřeném prostoru.*

HZS kraje vykonává státní požární dozor v rozsahu § 35 zákona o PO, a to v rámci své územní působnosti. Státní požární dozor je v oblasti kontrolní činnosti vykonáván podle § 31 odst. 1 zákona o PO, konkrétně dle:

- písm. a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně,
- písm. g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany,
- písm. h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.

Požárními kontrolami jsou dle § 45 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci komplexní kontroly, tematické kontroly a kontrolní dohlídky. HZS Moravskoslezského kraje jako kontrolní orgán postupuje v rámci kontrolní činnosti také podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., nestanoví-li zvláštní zákon (zákon o požární ochraně) jiný postup. Kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly úkony (dále jen „ÚPK“), jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu. O těchto úkonech se pořídí záznam. ÚPK HZS kraje teprve zjišťuje, zda je provedení požární kontroly účelné či nikoli. Těmito úkony může být i písemné vyžádání si určitých dokumentů, které příslušník vyhodnotí v sídle kontrolního orgánu.

Pro upozornění ÚPK se provádějí např.:

- k ověření skutečností uvedených v podnětu pro provedení kontroly,
- za účelem ověření odstranění nedostatků zjištěných při kontrole,
- v rámci prověřování provozování činnosti,
- při šetření příčin vzniku požáru, aby byly opatřeny podklady pro posouzení, zda zahájit kontrolu.

Dle výše uvedeného byly HZS Moravskoslezského kraje u kontrolované osoby za účelem opatření podkladů pro posouzení, zda na základě Vašeho podnětu ze dne 25.07.2026 vedeného pod č.j.: HSOS-4759-1/2026, zahájit kontrolu podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b)

a § 31 odst. 1 písm. a) zákona o PO a § 5 kontrolního řádu, provedeny podle ustanovení § 3 odst. 1 kontrolního řádu dne 12.08.2026 následující úkony:

- při fyzické prohlídce prostoru stodoly a jejího okolí byla posouzena prašnost, stav z hlediska usazeného hořlavého prachu, přístup k objektu, průchodnost vstupů a únikových cest a vybavení věcnými prostředky požární ochrany. V prostoru nebyla zjištěna nadměrná prašnost ani souvislá vrstva usazeného prachu o tloušťce větší než 1 mm. Přístup k objektu, vstupy a únikové cesty byly volné a průchodné, bez překážek bránících zásahu jednotek požární ochrany nebo evakuaci osob. Nebyly zjištěny skutečnosti svědčící o nebezpečném nahromadění hořlavého prachu v blízkosti zdrojů zapálení ani o nevhodném ustavení techniky či technologického zařízení,
- ve stodole byly umístěny čtyři přenosné hasicí přístroje, jejichž provozuschopnost byla doložena dokladem o provedené kontrole ze dne 9.02.2026,
- v průběhu místního šetření byla dále předložena dokumentace požární ochrany dle § 27 vyhlášky o požární prevenci, tzn. požární kniha obsahující záznamy o provádění preventivních požárních prohlídek, školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců a odborné přípravě preventisty a preventivních požárních hlídek.
- v prostoru stodoly byla provozována činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí dle § 4 odst. 4 zákona o PO,
- v areálu je prováděna také činnost se zvýšeným požárním nebezpečím (dle § 4 odst. 2 zákona o PO), konkrétně v prostoru čerpací stanice pohonných hmot, která však nebyla v rámci tohoto místního šetření posuzována,
- dokumentace požární ochrany dle § 27 vyhlášky o požární prevenci zpracovaná pro tuto činnost čerpací stanice pohonných hmot byla předložena k nahlédnutí (zpracovala osoba odborně způsobilá v požární ochraně dle § 11 zákona o PO Lucie Slišková, č. osv. Z-TPO-305/2002).

HZS Moravskoslezského kraje dále sděluje, že požárně bezpečnostní řešení nebylo v rámci místního šetření předloženo. HZS Moravskoslezského kraje jako správní orgán, resp. správní úřad na úseku požární ochrany dle § 23 zákona o PO, se v souladu se zásadami činnosti správních orgánů uvedenými ve správním řádu zabýval výhradně skutečnostmi a namítanými pochybeními, které byly výslovně uvedeny v podnětu k zahájení řízení (viz žádost vedená pod č.j.: HSOS-4789-1/2026 ze dne 19.08.2026). HZS Moravskoslezského kraje nicméně upozorňuje, že užívání stavby, které by bylo v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, spadá do působnosti příslušného stavebního úřadu.

S ohledem na učiněná zjištění a na platné předpisy o požární ochraně nebylo u kontrolované osoby přistoupeno k zahájení kontroly podle § 31 odst. 1 písm. a) zákona o PO.

brig. gen. Ing. Radim Kuchař
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje