


Příloha č. 7 – Základní a detailní přehled požárů se škodou 1 milion Kč a vyšší


Datum	ECUD	ÚO	Stručný popis	Přímá škoda	Uchráněné hodnoty
24.01.2020	8120001050	OV	Požár v domě umění	1.800.000,- Kč	97.644.000,- Kč
19.03.2020	8120005227	FM	Požár vysokozdvížného vozíku v hale	1.350.000,- Kč	5.000.000,- Kč
24.03.2020	8120005537	OV	Požár administrativního objektu	2.100.000,- Kč	8.000.000,- Kč
26.03.2020	8120005659	OP	Požár rodinného domu	1.500.000,- Kč	1.500.000,- Kč
03.04.2020	8120006094	OV	Požár rodinného domu	1.200.000,- Kč	1.800.000,- Kč
04.04.2020	8120006150	OV	Požár komplexu budov	4.500.000,- Kč	5.000.000,- Kč
06.04.2020	8120006295	FM	Požár rodinného domu	2.000.000,- Kč	5.000.000,- Kč
08.04.2020	8120006439	NJ	Požár střechy rodinného domu s autoservisem	2.500.000,- Kč	4.000.000,- Kč
15.04.2020	8120006874	OP	Požár přístřešku a rodinného domu	2.000.000,- Kč	2.000.000,- Kč
20.04.2020	8120007270	FM	Požár lesa	3.068.000,- Kč	5.000.000,- Kč
09.05.2020	8120008488	OP	Požár průmyslové haly	10.000.000,- Kč	10.000.000,- Kč
10.05.2020	8120008606	BR	Požár průmyslové haly	15.000.000,- Kč	20.000.000,- Kč
11.06.2020	8120010775	OV	Požár a výbuch zámečnické dílny	2.000.000,- Kč	2.000.000,- Kč
27.06.2020	8120012810	BR	Požár zemědělských hal	24.600.000,- Kč	2.000.000,- Kč
27.07.2020	8120016017	BR	Požár skladu slámy	1.765.600,- Kč	5.000.000,- Kč
28.07.2020	8120016090	FM	Požár kolového nakladače	1.900.000,- Kč	5.000.000,- Kč
07.08.2020	8120017084	FM	Požár lokomotivy	1.100.000,- Kč	5.000.000,- Kč
08.08.2020	8120017204	KA	Požár bytu	1.000.000,- Kč	dosud nestanoveny
09.08.2020	8120017246	NJ	Požár zásobníku masokostní moučky	1.400.000,- Kč	200.000.000,- Kč
16.10.2020	8120024674	BR	Požár seníku	2.200.000,- Kč	3.000.000,- Kč
24.10.2020	8120025403	BR	Požár haly výroby stavebních hmot	27.200.000,- Kč	20.000.000,- Kč
06.12.2020	8120028147	OP	Požár lesního traktoru	4.500.000,- Kč	2.500.000,- Kč
19.12.2020	8120028967	BR	Požár rodinného dvojdomku	2.000.000,- Kč	1.500.000,- Kč
29.12.2020	8120029657	FM	Požár bytu	1.300.000,- Kč	2.500.000,- Kč

Požár v domě uměníokres: **Ostrava**
obec: **Ostrava-Moravská Ostrava**

	Datum:	24.01.2020
	Čas vzniku:	04:36
	ECUD:	8120001050
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.800.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		97.644.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS

Jednalo se o požár v interiéru výstavního sálu domu umění v Ostravě. Požár zaznamenala elektrická požární signalizace, na hlášení reagovala stálá strážní služba, která požár ohlásila na tísňovou linku. Požár byl uhašen jednotkou HZS MSK pomocí hasicího přístroje CO₂ a bylo provedeno nucené odvětrání místností zasažených zplodinami hoření. Ohledání místa požáru probíhalo v nočních a ranních hodinách za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK. Příčina vzniku požáru je technická závada na vysoušeči vlhkosti vzduchu.


**Požár vysokozdvizného vozíku v hale**okres: **Frýdek-Místek**
obec: **Sviadnov**

	Datum:	19.03.2020
	Čas vzniku:	02:15
	ECUD:	8120005227
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.350.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS 3x SDH

Požár plechové haly byl ohlášen v nočních hodinách. Na místo byly vyslány celkem 4 jednotky PO, které požár uhasily pomocí vysokotlakého vodního proudu. Ohledání místa požáru probíhalo v dopoledních hodinách za účasti majitele vysokozdvizného vozíku a majitele haly. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci vysokozdvizného vozíku.




Požár administrativního objektuokres: **Ostrava**
obec: **Ostrava-Slezská Ostrava**

	Datum:	24.03.2020
	Čas vzniku:	20:50
	ECUD:	8120005537
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.100.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		8.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		2x SDH

Jednalo se o požár v interiéru kanceláře administrativního objektu v Ostravě. Požár byl ohlášeno na tísňovou linku ve večerních hodinách. Požár byl uhašen dvěma proudy hasební vody. Ohledání místa požáru probíhalo v nočních hodinách a následujícího dne v ranních hodinách za účasti vyšetřovatelů HZS MSK. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci monitoru počítače.


**Požár rodinného domu**okres: **Opava**
obec: **Hlučín**

	Datum:	26.03.2020
	Čas vzniku:	21:45
	ECUD:	8120005659
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.500.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		5x SDH

Požár rodinného domu byl nahlášen ve večerních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 8 jednotek PO, které požár uhasily pomocí několika vodních proudů i z výškové techniky. Ohledání místa požáru probíhalo v nočních a následujícího dne v dopoledních hodinách za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektrickém bojleru.




Požár rodinného domuokres: **Ostrava**
obec: **Vratimov-Horní Datyně**

	Datum:	03.04.2020
	Čas vzniku:	23:15
	ECUD:	8120006094
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.200.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.800.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		2x SDH

Jednalo se o požár rodinného domu v katastru obce Vratimov-Horní Datyně. Požár byl ohlášen na tísňovou linku v nočních hodinách. Požár byl uhašen pěti proudy hasební vody. Ohledání místa požáru probíhalo v nočních hodinách a následujícího dne v ranních hodinách za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK. Příčina vzniku požáru je nevhodná konstrukce teplovzdušné komory krbu.


**Požár komplexu budov**okres: **Ostrava**
obec: **Slezská Ostrava**

	Datum:	04.04.2020
	Čas vzniku:	17:30
	ECUD:	8120006150
Následky požáru		
Předběžná škoda		4.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		4x HZS
		2x SDH

Požár komplexu budov byl nahlášen v pozdních odpoledních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 6 jednotek PO, které požár uhasily pomocí několika vodních proudů i z výškové techniky. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru i v několika následujících dnech za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, MV-GR HZS ČR, TÚPO Praha, Policie ČR a Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru nebyla jednoznačně objasněna, je stanovena formou vyšetřovacích verzí.




Požár rodinného domuokres: **Frýdek-Místek**
obec: **Frýdlant n.O.-Lubno**

	Datum:	06.04.2020
	Čas vzniku:	19:15
	ECUD:	8120006295
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		3x SDH

Jednalo se o požár v interiéru přízemí rodinného domu. Požár byl ohlášen na tísňovou linku ve večerních hodinách. Požár byl uhašen jedním proudem hasební vody. Místo požáru bylo ohledáno vyšetřovateli požárů HZS MSK, PČR – OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Jako příčina vzniku požáru byla stanovena nedbalost - nesprávná instalaci krbu na biolih.

**Požár střechy rodinného domu s autoservisem**okres: **Nový Jičín**
obec: **Studénka-Butovice**

	Datum:	08.04.2020
	Čas vzniku:	14:00
	ECUD:	8120006439
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		4.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS, 1x HZSP
		5x SDH

Požár střechy rodinného domu s autoservisem byl nahlášen v odpoledních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 8 jednotek PO, které požár uhasily pomocí několika vodních proudů i z výškové techniky. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru vyšetřovateli požárů HZS MSK a Policie ČR. Příčina vzniku požáru je nedbalost při kouření.

zranění 2 příslušníci HZS MSK


Požár přístřešku a rodinného domu

okres:


Opava

obec:

Třebom

	Datum:	15.04.2020
	Čas vzniku:	06:45
	ECUD:	8120006874
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		4x SDH

Jednalo se o požár přístřešku a rodinného domu. Požár byl ohlášen na tísňovou linku v ranních hodinách. Požár byl uhašen několika proudy hasební vody i z výškové techniky. Ohledání místa požáru probíhalo v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha, Policie ČR, Policie ČR-SSKČ Ostrava a Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci osobního automobilu.


zraněn 1 příslušník HZS MSK**Požár lesa**

okres:

Frýdek-Místek

obec:


Frýdek-Místek

	Datum:	20.04.2020
	Čas vzniku:	13:15
	ECUD:	8120007270
Následky požáru		
Předběžná škoda		3.068.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		4x SDH

Požár lesa byl nahlášen v odpoledních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 6 jednotek PO, které požár uhasily pomocí několika vodních proudů. Požár zasáhl plochu 1,54 ha lesního porostu. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů HZS MSK a Policie ČR. Příčina vzniku požáru je stanovena formou vyšetřovacích verzí.




Požár průmyslové halyokres: **Opava**
obec: **Budišov nad Budišovkou**

	Datum:	09.05.2020
	Čas vzniku:	00:30
	ECUD:	8120008488
Následky požáru		
Předběžná škoda		10.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS 1x ZÚ HZS ČR
		5x SDH

Jednalo se o požár průmyslové haly v centru obce Budišov nad Budišovkou. Požár byl ohlášeno na tísňovou linku v nočních hodinách. Na uhašení požáru bylo nasazeno několik vodních proudů i z výškové techniky, na místo byla povolána speciální technika ze ZÚ HZS ČR. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Ohledání místa požáru probíhalo v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha, Policie ČR, Policie ČR-SSKČ Ostrava a Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci.

**Požár průmyslové haly**okres: **Bruntál**
obec: **Rýmařov**

	Datum:	10.05.2020
	Čas vzniku:	23:50
	ECUD:	8120008606
Následky požáru		
Předběžná škoda		15.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		20.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		3x HZS
		7x SDH

Požár průmyslové haly v Rýmařově byl nahlášen v nočních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 10 jednotek PO, které požár uhasily pomocí několika vodních proudů i z výškové techniky. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Ohledání místa požáru probíhalo v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru je v šetření.

evakuace 4 osob


Požár a výbuch zámečnické dílny

okres:

Ostrava

obec:

Václavovice

	Datum:	11.06.2020
	Čas vzniku:	23:00
	ECUD:	8120010775
Následky požáru		
Předběžná škoda	2.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	2.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	5x HZS 1x ZÚ HZS ČR	
	2x SDH	

Jednalo se o požár a následný výbuch zámečnické dílny u rodinného domu v centru obce Václavovice. Požár byl ohlášeno na tísňovou linku v nočních hodinách. Na uhašení požáru bylo nasazeno několik vodních proudů hasební vody. Ohledání místa požáru probíhalo v nočních hodinách a následujícího dne v ranních hodinách za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-SSKČ Ostrava a Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek. Na zpřístupnění místa pro ohledání byla povolána jednotka ze ZÚ HZS ČR. Příčina vzniku požáru je stanovena formou vyšetřovacích verzí.


1 usmrcená osoba**Požár zemědělských hal**

okres:

Bruntál


obec:

Rusín-Hrozová

	Datum:	27.06.2020
	Čas vzniku:	03:00
	ECUD:	8120012810
Následky požáru		
Předběžná škoda	24.600.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	2.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	2x HZS	
	8x SDH	

Jednalo se o požár dvou vzájemně propojených zemědělských hal. Požár byl ohlášeno na tísňovou linku v nočních hodinách, na jeho likvidaci bylo nasazeno několik vodních proudů i z výškové techniky. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Ohledání místa požáru probíhalo v nočních hodinách a následujícího dne za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, MV-GŘ HZS ČR, MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha a Policie ČR, Policie ČR-SSKČ Ostrava a Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru je technická závada na zemědělském stroji.



	Datum:	27.07.2020
	Čas vzniku:	18:05
	ECUD:	8120016017
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.765.600,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		8x SDH

Jednalo se o požár zastřešeného skladu slámy v místě silážních jam. Požár byl ohlášeno na tísňovou linku v podvečerních hodinách. Po příjezdu povolovaných jednotek bylo provedeno ochlazování stejné budovy stojící v těsné blízkosti, aby se zabránilo rozšíření požáru. Požár byl lokalizován a likvidován pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru proběhlo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR. Příčinou vzniku požáru je hra dětí do 15-ti let s otevřeným ohněm.


**Požár kolového nakladače**

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Pržno

	Datum:	28.07.2020
	Čas vzniku:	14:54
	ECUD:	8120016090
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.900.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		2x SDH

Jednalo se o požár kolového nakladače v areálu místní firmy, který byl ohlášeno v odpoledních hodinách. Požár byl lokalizován a likvidován 1 proudem C vody, jednotky rovněž zachytávaly unikající provozní kapaliny a likvidovaly je pomocí sorbentu. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR. Příčina vzniku požáru byla stanovena jako technická závada na elektroinstalaci.




Požár lokomotivy

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Čeladná

	Datum:	07.08.2020
	Čas vzniku:	13:50
	ECUD:	8120017084
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.100.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS 1x HZSP, 2x SDH

Jednalo se o požár lokomotivy osobního vlaku, který byl ohlášen v odpoledních hodinách. Lokalizaci a likvidaci požáru provedly zasahující jednotky PO pomocí 1 vodního C proudů. Dále prováděly jímání unikajících provozních kapalin. Ohledání místa požáru probíhalo ve spolupráci vyšetřovatelů požárů HZS MSK s Policií ČR a drážním inspektorem. Příčina vzniku požáru byla stanovena jako technická závada na brzdém systému lokomotivy.


4 evakuované osoby**Požár bytu**

okres:

Karviná

obec:

Bohumín

	Datum:	08.08.2020
	Čas vzniku:	17:35
	ECUD:	8120017204
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		dosud nestanoveny
Nasazení jednotek PO		5x HZS 3x SDH

Jednalo se o požár bytu v 11. NP výškového bytového domu z celkem 13 NP, který byl ohlášen v odpoledních hodinách. Na likvidaci požáru bylo nasazeno několik vodních proudů i z výškové techniky. Ohledání místa požáru probíhalo v nočních hodinách a několik následujících dnů za účasti vyšetřovatelů HZS MSK, MV-GŘ HZS ČR a Policie ČR, Policie ČR-SSKČ Ostrava a Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru je úmyslné zapálení.

11 osob usmrceno, zraněno 15 osob (včetně dvou hasičů), zachráněno 10 osob, evakuovány 4 osoby


Požár zásobníku masokostní moučky

okres:

Nový Jičín

obec:

Mankovice

	Datum:	09.08.2020
	Čas vzniku:	08:00
	ECUD:	8120017246
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.400.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		200.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		5x SDH

Jednalo se o požár zásobníku masokostní moučky v areálu kafilérie v Mankovicích na Novojičínsku, který byl ohlášen v dopoledních hodinách. Požár byl likvidován pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru probíhalo v den vzniku požáru a také v následujících dnech ze strany vyšetřovatelů požárů HZS MSK. Příčina vzniku požáru je technická závada na šnekovém podavači.


**Požár seníku**

okres:

Bruntál

obec:

Zátor-Loučky

	Datum:	16.10.2020
	Čas vzniku:	06:01
	ECUD:	8120024674
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.200.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		3.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		2x HZS
		3x SDH

Jednalo se o požár seníku s uskladněným senem. Požár byl ohlášen v brzkých ranních hodinách. Na místě zasahovalo celkem 5 jednotek hasičů, kteří požár lokalizovali a likvidovali pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR. Příčina vzniku požáru je biologické samovznícení




Požár haly výroby stavebních hmot

okres:


Bruntál

obec:

Bílčice

	Datum:	24.10.2020
	Čas vzniku:	04:51
	ECUD:	8120025403
Následky požáru		
Předběžná škoda	27.200.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	20.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	5x SDH	

Jednalo se o požár výrobní haly pro výrobu stavebních hmot v obci Bílčice, který byl ohlášen v nočních hodinách. Požár byl likvidován pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru probíhalo v den vzniku požáru ze strany vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci.


**Požár lesního traktoru**

okres:

Opava

obec:

Uhlířov

	Datum:	06.12.2020
	Čas vzniku:	10:51
	ECUD:	8120028147
Následky požáru		
Předběžná škoda	4.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	2.500.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	1x SDH	

Jednalo se o požár lesního traktoru v prostoru lesního pozemku na katastrálním území obce Uhlířov, který byl ohlášen v dopoledních hodinách. Požár byl likvidován pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru probíhalo v den vzniku požáru a také v následujících dnech ze strany vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a expertizní skupiny MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha. Příčina vzniku požáru je v šetření.




Požár rodinného dvojdomku

okres:

Bruntál

obec:

Dvorce

	Datum:	19.12.2020
	Čas vzniku:	02:00
	ECUD:	8120028967
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		1.500.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		4x SDH

Požár rodinného dvojdomku byl ohlášeno na operační středisko HZS MSK v nočních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 5 jednotek PO, 1 jednotka PO byla v pohotovosti na vlastní zbrojnici. Požár byl likvidován pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru probíhalo v nočních a následně dopoledních hodinách vyšetřovateli požárů HZS MSK a Policie ČR, Policie ČR-SSKČ Ostrava a Policie ČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru je samovznícení uskladněného uhlí.


**Požár bytu**

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Frýdlant nad Ostravicí

	Datum:	29.12.2020
	Čas vzniku:	14:20
	ECUD:	8120029657
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.300.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.500.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		2x SDH

Jednalo se o požár bytu ve 3.NP z celkem 7 NP bytového domu. Požár byl likvidován pomocí jednoho vodního proudu. Jednotky prováděly také záchranu osob pomocí parat masek. Ohledání místa požáru probíhalo v den vzniku požáru vyšetřovatelem požárů HZS MSK a vyšetřovateli Policie ČR. Příčina vzniku požáru je technická závada na baterii hoverboardu při nabíjení.

1 osoba zraněna, 30 osob zachráněno, 7 osob evakuováno

