

Analýza požárovosti

v Karlovarském kraji

za rok 2016



ROZBOR POŽÁROVOSTI v Karlovarském kraji za rok 2016

1) Přehled o požárech na území Karlovarského kraje:

Okres Karlovy Vary				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
241	53 788 000	44 460 000	4	18

Okres Sokolov				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
143	5 440 800	8 722 300	2	10

Okres Cheb				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
225	7 338 800	213 843 700	1	11

Karlovarský kraj				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
609	66 567 000	267 026 000	7	39

2) Základní údaje o požárech :

Počet požárů CELKEM	609
Požáry se základní evidencí	395
Požáry se škodou od 1,-Kč - 10 000,- Kč	74
Požáry se škodou 10 000 - 250 000,- Kč	113
Požáry se škodou 250 100 – 1 000 000 Kč	18
Požáry se škodou 1 000 100 – 10 000 000 Kč	8
Požáry se škodou nad 10 000 000 Kč	1
Počet usmrcených CELKEM	7
Usmrcených < 15 let	0
Usmrcených 15 let - 60 let	6
Usmrcených > 60 let	1
Usmrcených - hasiči HZS ČR	0
Usmrcených - hasiči HZS podniku	0
Usmrcených - hasiči SDH, ostatní	0
Počet zraněných CELKEM	39
Zraněných < 15 let	4
Zraněných 15 let – 60 let	28
Zraněných > 60 let	1
Zraněných - hasiči HZS ČR	3
Zraněných - hasiči HZS podniku	0
Zraněných - hasiči SDH, ostatní	3
Evakuováno celkem	292
Zachráněno celkem	70
Přímá škoda	66 567 600,-
Uchráněné hodnoty	267 026 000,-

3) Počet zásahů v obcích s rozšířenou působností podle typu události

P – požár

DN – dopravní nehoda

ŽP – živelní pohroma

UNL – únik nebezpečné látky

TH – technická havárie

OMU – ostatní mimořádná událost


PP – planý poplach

ORP	P	DN	ŽP	UNL	TH	OMU	PP	CELKEM
Karlovy Vary	184	229	0	136	539	0	66	1154
Ostrov	48	66	0	30	153	0	19	316
Kraslice	20	21	0	29	114	0	5	189
Sokolov	117	118	0	94	566	0	91	986
Aš	40	49	0	13	91	0	11	204
Cheb	132	112	0	30	316	0	60	650
Mariánské Lázně	46	56	0	18	123	0	13	256


4) Souhrnné informace o událostech v Karlovarském kraji

Typ události	počet	uchráněno (tis. Kč)
Požár (P)	609	
Požár	587	267 026,-
Požár bez účasti JPO	22	0
Dopravní nehoda (DN)	651	
Dopravní nehoda silniční	620	
Dopravní nehoda silniční hromadná	6	
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)	22	
Dopravní nehoda letecká	1	
Dopravní nehoda - ostatní	2	
Živelní pohroma (ŽP)	0	
Převažující povodeň, záplava, déšť	0	
Převažující sníh, námrazy	0	
Převažující větrná smršť	0	
Sesuv půdy	0	
Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení)	0	
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)	350	
Únik plynu/aerosolu	48	
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)	12	
Únik ropných produktů	286	
Únik pevné látky	2	
Únik nebezpečné chem. látky (Jiné než chem.)	2	
Technická havárie (TH)	1904	
Technická havárie	0	
Technická pomoc	1636	
Technologická pomoc	134	
Ostatní pomoc	134	
Radiační havárie a nehoda (RHN)	0	
Radiační havárie a nehoda	0	
Ostatní mimořádné události (OMU)	0	
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy)	0	
Planý poplach (PP)	266	
Planý poplach	266	
Celkem	3780	267 026,-

5) Grafické znázornění požarovosti v obcích s rozšířenou působností Karlovarského kraje



6) Grafické znázornění požárů dle příčiny vzniku



7) Požáry v obcích Karlovarského kraje

obec	Počet požárů	Přímá škoda (tisíc)	Uchráněné hodnoty (tisíc)	Usmrceno	Zraněno
Doupovské Hradiště	1	0,00	0,00	0	0
Josefov	1	0,00	0,00	0	0
Březová	2	22 500,00	5 000,00	0	0
Dalovice	3	5 550,00	2 030,00	0	0
Jenišov	2	50,00	3 100,00	1	1
Mírová	1	30,00	20,00	0	0
Andělská Hora	1	10,00	1 000,00	0	0
Černava	3	13,00	100,00	0	0
Smolné Pece	1	0,00	0,00	0	0
Děpoltovice	3	0,00	0,00	0	0
Hájek	2	410,00	2 000,00	0	0
Krásno	4	0,00	0,00	0	0
Šabina	1	0,00	0,00	0	0
Svatava	1	0,00	0,00	0	0
Dolní Rychnov	1	20,00	200,00	0	0
Krásná	1	15,00	0,00	0	0
Podhradí	1	0,00	0,00	0	0
Pomezí nad Ohří	4	430,00	200,00	0	0
Vojtanov	1	0,00	0,00	0	0
Stará Voda	1	0,00	0,00	0	0
Velká Hleďsebe	6	4,80	43,00	0	1
Valy	1	0,00	0,00	0	0
Odrava	6	40,00	500,00	0	0
Tuřany	1	16,00	20,00	0	0
Hory	2	0,00	0,00	1	0
Cheb	104	2 400,30	197 565,70	0	4
Aš	31	335,50	875,00	1	3
Drmoul	1	0,00	0,00	0	0
Františkovy Lázně	6	707,00	5 000,00	0	0
Hazlov	5	510,00	2 070,00	0	0
Hranice	4	0,00	0,00	0	0
Libá	1	35,00	35,00	0	0
Lipová	5	174,80	300,00	0	0
Luby	6	4,20	0,00	0	0
Mariánské Lázně	31	1 134,80	3 565,00	0	0
Mnichov	1	150,00	50,00	0	0
Nový Kostel	1	0,00	0,00	0	0
Plesná	7	944,00	720,00	0	1
Skalná	5	23,90	100,00	0	0
Trstěnice	1	250,00	1 500,00	0	0
Karlovy Vary	90	1 979,00	7 870,00	0	6
Abertamy	3	5 001,00	2 100,00	0	1
Bečov nad Teplou	2	0,00	0,00	0	0
Bochov	1	5,00	200,00	0	1
Božičany	2	50,00	1 000,00	0	0
Horní Blatná	2	0,00	0,00	0	0

obec	Počet požárů	Přímá škoda (tisíc)	Uchráněné hodnoty	Usmrceno	Zraněno
Hradiště	44	1 500,00	500,00	0	0
Hroznětín	5	0,00	0,00	0	0
Chyše	1	0,00	0,00	0	0
Jáchymov	7	74,00	250,00	1	0
Kolová	1	150,00	1 000,00	0	0
Krásné Údolí	1	0,00	0,00	0	0
Kyselka	2	50,00	1 000,00	0	0
Nejdek	13	5 120,00	3 070,00	0	0
Nová Role	7	70,00	0,00	0	0
Ostrov	28	10 665,00	13 070,00	1	6
Otročin	2	0,00	0,00	0	0
Sadov	1	45,00	0,00	0	0
Stanovice	5	0,00	0,00	0	0
Šemnice	1	1,00	0,00	0	0
Štědrá	2	300,00	1 000,00	0	1
Teplá	9	163,50	1 300,00	0	2
Toužim	5	24,00	50,00	0	0
Verušičky	2	55,00	50,00	0	0
Vojkovice	3	80,00	0,00	0	0
Žlutice	4	6,00	50,00	0	1
Sokolov	33	442,40	1 034,00	0	4
Březová	4	3,50	0,00	0	0
Bukovany	7	6,00	0,00	0	0
Citice	2	0,00	0,00	0	0
Dasnice	1	50,00	450,00	0	0
Habartov	5	0,00	0,00	0	0
Horní Slavkov	7	15,00	0,00	0	0
Chlum Svaté Maří	1	300,00	0,00	0	0
Chodov	16	100,40	20,00	0	0
Královské Poříčí	2	4,50	1,00	0	0
Kraslice	5	20,00	80,00	0	0
Kynšperk nad Ohří	10	171,80	0,00	1	0
Libavské Údolí	1	0,00	0,00	0	0
Loket	5	0,00	0,00	0	0
Lomnice	1	5,60	20,00	0	0
Nové Sedlo	4	1 400,00	150,00	0	3
Oloví	7	1 005,00	510,00	0	0
Přebuz	1	0,30	0,00	0	0
Rotava	8	340,30	6 107,30	0	2
Rovná	4	100,00	100,00	0	0
Staré Sedlo	1	550,00	50,00	0	0
Stříbrná	1	0,00	0,00	0	0
Vintířov	5	906,00	0,00	1	0
Vřesová	6	0,00	0,00	0	1
Vrbice	1	0,00	0,00	0	1
Krásný Les	1	50,00	0,00	0	0
Těšovice	1	0,00	0,00	0	0
celkem	609	66 567 600	267 026 000	7	39

8) Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku

KATEGORIE	POČET	PŘÍMÁ ŠKODA (v tis.)	U	Z
neobjasněná příčina	48	1 604,50	0	1
dosud v šetření	7	500,00	0	4
dále nedošetřovaná příčina a činnost při vzniku	0	0,00	0	0
Nešetřeno	28	110,00	0	2
NEOBJAS., NEŠETŘ. - CELKEM	83	2 214,50	0	7
neprokázané zavinění	264	3 673,20	0	5
úmyslné zapálení - pachatel zjištěn	9	602,00	0	3
sebevražedný úmysl, choromyslnost, nemoc	0	0,00	0	0
děti do 15 let	5	120,60	0	3
úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn	4	203,00	0	0
ÚMYSL, DĚTI - CELKEM	282	4 598,80	0	11
kouření	6	272,00	0	1
zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy	7	0,30	0	0
nesprávná obsluha topidla	0	0,00	0	0
sušení hořlavých materiálů a hořlaviny u topidla	1	5,00	1	0
nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů	3	1,00	0	0
používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehrívání ap.	6	15,00	0	1
manipulace se žhavým popelem	2	50,00	0	0
sváření a řezání, rozehrívání, rozmrazování včetně	2	0,00	0	0
zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či	33	42 911,30	1	4
nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit	5	1 001,00	1	1
vznícení potravin	17	1 115,00	0	5
NEDBALOST - CELKEM	82	45 370,60	3	12
nehodná konstrukce komínu a odvod spalin/větrací	1	50,00	0	0
zazděný nebo přizděný trám v komíně	1	50,00	0	0
spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné	0	0,00	0	0
jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně	26	10,00	0	1
KOMÍNY - CELKEM	28	110,00	0	1
technická závada topidla /i v dopravním prostředku/	0	0,00	0	0
špatný stav topidla nebo kouřovodu	1	15,00	1	0
nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v	0	0,00	0	0
jiná závada	0	0,00	0	0
TOPIDLA - CELKEM	1	15,00	1	0
technické závady - vada materiálu, kce	56	10 467,80	0	3

nesprávná instalace - krytí neodpovídá prostředí ap.	0	0,00	0	0
nesprávná údržba - není prováděná, závady jsou	0	0,00	0	0
žhavé materiály a výrobky /i při kalení/	1	0,00	0	0
cizí předmět ve stroji	0	0,00	0	0
výboje statické elektřiny	0	0,00	0	0
úlet jisker z výfuku a parního stroje event.brzdného	2	35,00	0	0
tření a přehřátí	0	0,00	0	0
ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů	23	3 648,90	1	2
ZÁVADY - CELKEM	82	14 151,70	1	5
zemědělských plodin	0	0,00	0	0
uhlí, uhlého prachu a briket	1	0,00	0	0
olejů a tuků	0	0,00	0	0
chemických látek	0	0,00	0	0
chemické výrobky /barvy,fermeže ap./	0	0,00	0	0
jiné	1	0,00	0	0
SAMOVZNÍCENÍ - CELKEM	2	0,00	0	0
plynů	0	0,00	0	0
par hořlavých kapalin	0	0,00	0	0
prachů	0	0,00	0	0
výbušnin	0	0,00	0	0
tlakových nádob a kotlů včetně potrubí	0	0,00	0	0
VÝBUCHY - CELKEM	0	0,00	0	0
u stříkacích zařízení	0	0,00	0	0
u čerpacích a plnicích zařízení PHM (např. benzín, nafta,	0	0,00	0	0
u namáčecích zařízení /lázně, vany/	0	0,00	0	0
u dálkové dopravy potrubím a zásobníků	0	0,00	0	0
při lepení podlahových krytin, kladení a lití podlah	0	0,00	0	0
při výrobě hořlavých a výbušných látek	0	0,00	0	0
při manipulaci s hořlavými a výbušnými	1	0,00	0	2
při technologii skladování a ochrany hořlavých a	0	0,00	0	0
jiné	0	0,00	0	0
MANIPULACE S H.L. - CELKEM	1	0,00	0	2
blesk - objekty chráněné hromosvodem	1	50,00	0	0
blesk - objekty nechráněné hromosvodem	0	0,00	0	0
blesk - ostatní případy zapálení	1	2,00	0	0
živelná pohroma /mimo blesku/	0	0,00	0	0
dopravní nehoda	3	55,00	2	1
vojenské cvičení, ohňostroje	43	0,00	0	0
jiné příčiny	0	0,00	0	0
MIMORÁDNÉ - CELKEM	48	107,00	2	1
CELKEM	609	66 567,60	7	39

9) Základní informace o požárech se škodou vyšší než 1,000.000 Kč.

9.1. Správní území okresu Karlovy Vary

1. Požár a výbuch v obytném domě v rekonstrukci na adrese Borská 34, Dalovice

Dne 3.2.2016 došlo v brzkých ranních hodinách k požáru a výbuchu propanbutanového plynu v 1.PP bytového domu. K výbuchu a požáru došlo zejména v místnosti, kde bylo instalováno horkovzdušné zařízení na propan butan, které sloužilo k temperování prostor. Plamenným hoření došlo k ohoření hořlavých materiálů umístěných ve sklepním prostoru, výbuchem a následnou tlakovou vlnou došlo k vysypání skleněných ploch oken a výloh. Provedeným šetřením ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany Praha byla jako příčina vzniku požáru stanovena nedbalost ze strany majitele objektu, který při instalaci horkovzdušného zařízení nedodržel technické podmínky a návody výrobce horkovzdušného zařízení.

Požárem vznikla škoda stanovená majitelem ve výši 5 500 000,- Kč.

Na likvidaci požáru se podílely 3 jednotky PO.

2. Požár přívěsného karavanu s nálezem ohořelého torza lidského těla – lesní cesta Suchá – Jáchymov

Dne 26.2.2016 v nočních hodinách došlo k požáru přívěsného karavanu, vzhledem k odlehlosti místa byl požár zjištěn až následujícího dne ráno, kdy se na místo dostavila firma provádějící těžbu dřeva v lokalitě. Firmě patřil i předmětný karavan, který užíval hlídač. Provedenou pitvou byla prokázána totožnost osoby a jednalo se o hlídače firmy.

Vzhledem k odhořelosti karavanu, době vzniku požáru a odlehlosti místa o obydlí, nebylo možné zcela jednoznačně stanovit jedinou příčinu vzniku požáru, byly stanoveny možné iniciační zdroje a další šetření prováděla PČR.

Požár byl bez zásahu jednotek PO, došlo k úplnému odhoření hořlavých materiálů. Požárem došlo ke škodě ve výši 5000,- Kč a k úmrtí jedné osoby.

3. Požár objektu bývalé diskotéky CALYPSO – Březová – Karlovy Vary část saunového provozu

Dne 29.2.2016 ve večerních hodinách, došlo k požáru v prostoru saunové části v objektu bývalé diskotéky CALYPSO. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že objekt je využíván pouze částečně a převážně soukromě. K požáru došlo v odpočinkové místnosti s krbovou vložkou, kde bylo ze strany uživatelů stanoveno svědecké ohnisko. Vzhledem k provedení místností odpočívárny, sauny a okolních prostor, které byly obloženy vyschlým palubkovým dřevem došlo k rychlému rozvoji a šíření plamenného hoření, které se během krátké doby rozšířilo na celý prostor saunové části a následně se požár rozšířil do konstrukce střechy celého objektu a do prostor bývalé diskotéky.

Provedeným šetřením byla stanovena jako příčina vzniku požáru nedbalost při výstavbě krbové vložky při užití hořlavých materiálů dřevěného obkladu v bezprostřední blízkosti krbové vložky a spalinové cesty.

Na likvidaci požáru se podílelo 9 jednotek PO. Požárem vznikla škoda ve výši 22 500 000,- Kč.

4. Požár skladové haly v bývalém areálu ŠKODA OSTROV

Dne 19.4.2016 došlo v poledních hodinách k požáru dřevěné skladovací haly v bývalém areálu výrobního závodu ŠKODA OSTROV. Objekt haly byl jednopodlažní, sloužil jako sklad materiálů pro 3 firmy. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že v době před požárem se

v areálu vyskytoval zaměstnanec firmy, která celý areál vlastní, který prováděl údržbu zeleně. Náletové dřeviny vyřezával a pálil na hromadách. Dále bylo zjištěno, že vypaloval travní porost v bezprostřední blízkosti dřevěné haly. V důsledku jeho činnosti došlo k přenosu plamenného hoření z travního porostu do skladovací haly, která následně celá shořela.

Příčina vzniku požáru byla stavena jako pochybení zaměstnance společnosti majitele, který svévolně prováděl vypalování porostů ve výrobním areálu.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 6 jednotek PO. Požárem vznikla škoda ve výši 3 000 000,- Kč.

5. Požár objektu hotelu Stará pošta v Abertamech

Dne 4. 7. 2016 došlo k požáru půdního prostoru a posledního NP objektu hotelu „Stará pošta“ objekt v té době bez uživatele, ale byl vybaven. Jednalo se o 3. podlažní objekt s půdním prostorem. V I. NP byla restaurace s kuchyní, II. a III. NP byly pokoje pro ubytované a v podkroví se nacházel byt správce.

Provedeným šetřením bylo zjištěno, že kriminalistické ohnisko se nacházelo v podkroví objektu. Provedeným ohledáním byla, jako možná příčina vzniku požáru byla na základě ohniskových příznaků stanovena technická závada na svítidle v podkroví objektu.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 12 jednotek PO, Požárem vznikla škoda ve výši 5 000 000,- Kč.

6. Požár ubytovny na Krušnohorské ulici v Ostrově

Dne 17. 10. 2016 došlo k požáru ubytovny v Krušnohorské ulici v Ostrově. Jednalo se o dřevostavbu o dvou nadzemních podlažích s celkem 39 obytnými buňkami. K prvotnímu zahoření došlo v prostoru jedné z obytných buněk, kde bylo stanoveno svědecké ohnisko. Následně se požár šířil dutinami v dřevěných konstrukcích stěn a podlah. V důsledku tohoto šíření došlo k poškození ½ ubytovny.

Jako příčina vzniku požáru byla stanovena nedbalost při provádění deratizace pomocí dýmovnice ze strany obsluhy ubytovny. Kdy další šetření je prováděno ze strany Policie ČR.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 7 jednotek PO a bylo užito vysokotlakého zařízení „COBRA“.

Vlivem požáru došlo ke škodě ve výši 6 000 000,- Kč.

7. Požár truhlárny v objektu výrobního závodu METALIS Nejdek

Dne 21. 12. 2016 došlo k zahoření v prostoru truhlárny ve výrobním závodě METALIS v obci Nejdek. Jednalo se o halu s I.NP a I.PP, k samotnému zahoření došlo v prostoru I.NP. Hala byla zděná a měla sedlový tvar střechy.

K požáru došlo v dopoledních hodinách v krátkém čase po svačině zaměstnanců. Provedeným šetřením bylo stanoveno kriminalistické ohnisko požáru v prostoru svačiny, kde bylo detailním ohledáním, ve spolupráci s Technickým ústavem požární ochrany Praha, nalezeno torzo elektrického přímotopu. Kdy bylo na základě odhořelosti možné jednoznačně konstatovat, že předmětný požár byl způsobem vlivem užívání přímotopu. Zda byly porušeny předpisy na úseku požární ochrany, či mohlo dojít k technické závadě na samotném přímotopu je předmětem dalšího expertizního zkoumání Technického ústavu požární ochrany Praha a šetření HZS Karlovarského kraje.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 8 jednotek požární ochrany. Požárem vzniklá škoda byla majitelem stanovena ve výši 5 000 000,- Kč.

9.2. Správní území okresu Sokolov

1. Požár přívěsného obytného karavanu s úmrtím osoby ve městě Kynšperk nad Ohří

Dne 14.2.2016 došlo k požáru přívěsného obytného karavanu v ul. Okružní, p.č. 1368/1, k.ú. Kynšperk nad Ohří, při kterém došlo k úmrtí osoby.

Karavan měl hliníkový obytný skelet, vyztužený dřevěnými výztuhami, vstupní otvor do karavanu byl jednokřídlými dveřmi, karavan byl nepojízdný a sloužil jako obydlí. V karavanu byla umístěna kamna na pevná paliva, žádná další technická zařízení nebyla zjištěna.

Ke vzniku požáru došlo ve vnitřním prostoru karavanu, u kamen na pevná paliva, kde došlo k iniciaci a ke vznícení hořlavých materiálů od horkého povrchu kamen a odkud se plamenné hoření postupně rozšířilo na veškeré hořlavé materiály, umístěné ve vnitřním prostoru karavanu, při požáru došlo k intoxikaci uživatele karavanu.

Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání uživatele karavanu při používání kamen na pevná paliva.

Vlivem požáru došlo z větší části k odhoření vnitřního vybavení karavanu a k natavení jeho hliníkového skeletu, při požáru došlo k úmrtí osoby, k čemuž byl zpracován Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie.

Výše škody způsobená požárem na karavanu byla odhadnuta na částku 5 000,- Kč.

Na likvidaci požáru se podílely 2 jednotky PO.

Další šetření prováděla Policie ČR.

2. Požár rodinného domu ve městě Oloví

Dne 22.2.2016 došlo k požáru rodinného domu v ul. Pplk. Sochora 234, 357 07 Oloví, na pozemku p.č. 255, k.ú. Oloví.

Jednalo se o podsklepený dům se dvěma obytnými nadzemními podlažími a s půdním prostorem. Dům byl v době požáru v rekonstrukci a nebyl obydlený. Na dům stavebně navazovala kůlna s dřevěnými a zděnými stavebními konstrukcemi, v kůlně byl uskladněn komunální odpad.

Ke vzniku požáru došlo ve vnitřním prostoru kůlny s uskladněným komunálním odpadem a k následnému rozšíření plamenného hoření na stavební konstrukce domu. V kůlně nebyla zjištěna žádná technická zařízení.

Příčinou vzniku požáru bylo protiprávní jednání, úmyslné či nedbalostní, pachatel nezjištěn.

Vlivem požáru došlo v kůlně z větší části k odhoření komunálního odpadu a dřevěných stavebních konstrukcí a k částečnému odhoření dřevěných stavebních konstrukcí domu.

Celková škoda způsobená požárem byla majitelkou domu odhadnuta na částku 1 000 000,- Kč, škoda vzniklá požárem byla kryta pojištěním.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 5 jednotek PO.

Další šetření prováděla Policie ČR.

3. Požár komunálního odpadu a úmrtí osoby v podzemním kolektoru v obci Vintířov

Dne 21.4.2016 došlo k požáru komunálního odpadu v podzemním kolektoru na pozemku p.č. 460/1, k. ú. Vintířov u Sokolova, při kterém došlo k úmrtí osoby.

Podzemní kolektor měl betonové stavební konstrukce, vnitřní půdorysné rozměry 3 m x 3 m a výšku 2,8 m. Do kolektoru se vstupovalo stropním otvorem po ocelových stupadlech, připevněných k obvodové stěně kolektoru, kolektor sloužil jako obydlí. Ve vnitřním prostoru kolektoru bylo vedeno ocelové vodní potrubí s armaturami, žádná další technická zařízení nebyla zjištěna.

Ke vzniku požáru došlo na podlaze kolektoru, kde došlo k iniciaci, ke vznícení a k odhořívání hořlavých materiálů komunálního odpadu a kde docházelo k vývinu toxických zplodin hoření,

kteře se následně šířily do celého vnitřního prostoru kolektoru a následně stropním vstupním otvorem z kolektoru do ovzduší, při požáru došlo k intoxikaci uživatele kolektoru.

V daném případě nebylo možné jednoznačně vyloučit ani potvrdit nedbalostní jednání uživatele kolektoru při manipulaci s otevřeným iniciačním zdrojem či úmyslné zapálení za účelem ohřevu vzduchu ve vnitřním prostoru kolektoru.

Vlivem požáru došlo ve vnitřním prostoru kolektoru k částečnému odhoření komunálního odpadu a k zasažení zplodinami hoření a dále k úmrtí osoby, k čemuž byl zpracován Znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie

Vlivem požáru nedošlo ke škodě.

Na likvidaci požáru se podílely 2 jednotky PO.

Další šetření prováděla Policie ČR.

4. Požár bytu v bytovém domě v obci Nové Sedlo

Dne 6.12.2016 došlo k požáru bytu č. 10 v bytovém domě, ul. Příčná 514, 357 34 Nové Sedlo. Jednalo se o bytový dům s jedním PP a se šesti NP.

Ke vzniku požáru došlo v kuchyni bytu č. 10 ve 4. NP, na el. vařiči, při přípravě potravin a následně došlo k rozšíření plamenného hoření na kuchyňskou linku a umakartové bytové jádro, k šíření sálavého tepla a zplodin hoření do bytu č. 13, situovaném nad bytem č. 10, na vnější obvodový plášť domu a do vnitřních společných prostor domu. V průběhu požáru došlo v instalační šachtě bytového jádra k natavení a k mechanickému poškození plastového vodovodního potrubí s následným únikem vody do bytu č. 10, do bytů a společných prostor domu, situovaných pod bytem č. 10.

Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání ze strany uživatelky bytu Daniely Vingralčíkové, nar. 16.11 1954, při přípravě potravin na el. vařiči.

Celková škoda způsobená požárem byla majitelem domu odhadnuta na částku 1 100 000,- Kč, škoda vzniklá požárem byla kryta pojištěním.

Při požáru došlo k intoxikaci tří osob.

Jednotky PO provedly z domu evakuaci celkem 35 osob, z toho u 8 osob za pomoci dýchací techniky.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 6 jednotek PO.

Další šetření prováděla Policie ČR.

9.3. Správní území okresu Cheb

1. Požár kolového traktoru New Holland, RZ: PO 17949

Jednalo se o kolový traktor kategorie T1, značky New Holland T8.360FPS, RZ: PO 17949, VIN: ZERC03514, barva: modrá + černá, rok výroby 2014 (dále jen „traktor“). Traktor byl v době požáru odstaven na zčásti travnatém a zčásti zoraném pozemku v k. ú. Skalná, p. p. č. 1184/5. K traktoru byl připojen pluh. V době požáru byl traktor provozovaný a měl platnou technickou kontrolu a emise a splňoval podmínky pro provoz na pozemních komunikacích. Plamenným hořením došlo k úplnému vyhoření traktoru, k částečnému ohoření závěsného zařízení a hydraulických rozvodů připojeného pluhu a k ohoření travnatého porostu v bezprostředním okolí traktoru.

Příčinou vzniku požáru byla **technická závada na palivovém systému traktoru** – narušení těsnosti palivové soustavy s následným únikem nafty a iniciací hořlavých par o horký povrch

katalyzátoru.

Požárem vznikla škoda ve výši 3 900 000,- Kč.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 3 jednotky PO

2. Požár zemědělského traktoru tovární zn. CASE, RZ: K003885 a cca 23 ha zralé nesklizené pšenice na poli

Jednalo se o zemědělský traktor tovární značky CASE, typ: 7240, RZ: K00 3885, barva: červená - základní, VIN: JJA0062693, rok výroby 1996 (dále jen „traktor“). Traktor byl v době požáru odstaven v blízkosti Dřenickeho lesa (50.338104N, 12.258952E), u kraje pole se vzrostlou a částečně sklizenou pšenicí na adrese - p. p. č. 857/96, k. ú. Dřenice u Chebu. Za traktorem byl připojen prázdný nákladní traktorový valníkový přívěs OT4, VIN: 38441680, tovární značky WACKENHUT.

V době požáru byl traktor i přívěs provozovaný a měly platnou technickou kontrolu a splňovaly podmínky pro provoz na pozemních komunikacích.

Plamenným hořením došlo k úplnému vyhoření traktoru, k částečnému ohoření čelní bočnice přívěsu a k odhoření cca 23 ha zralé pšenice na poli.

Na základě výsledků provedeného ohledání a šetření bylo možné konstatovat, že v průběhu provozu traktoru došlo s největší pravděpodobností k průniku obilného prachu či suchých částí rostlin do provozem zahřátého motorového prostoru a k jejich iniciaci vlivem vysokých teplot. Tomu odpovídá i popsání děje při zpozorování požáru i způsob šíření požáru.

Příčinou vzniku požáru byla **provozně technická závada** – nepředpokládané změny provozních parametrů během sklizně obilovin.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 3 jednotky PO.

Požárem vznikla škoda ve výši 1 115 000,- Kč

3. Požár textilních svršků na osobách

Místo požáru se nacházelo v k. ú. Aš, Studentská ul., stav. parc. č. 5026, 5027. Jednalo se o kiosky pro větrné elektrárny, které byly celkem dva. Oba kiosky (předávací stanice KN 3045 a KN 3060), tvořené železobetonovou monolitickou konstrukcí, byly určeny k instalaci rozvodného zařízení vysokého a nízkého napětí. Tyto kiosky byly umístěny na výše uvedených pozemcích a byly součástí technologie větrného parku elektrárny v lokalitě Mlýnský vrch.

Následkem požáru došlo k poškození textilních svršků a k úmrtí jedné osoby, k poškození textilních svršků a k popáleninám II. a III. stupně dalších dvou osob. K dalšímu rozšíření požáru, mimo výše uvedené osoby, nedošlo.

Na základě zjištěných skutečností bylo zřejmé, že k požáru textilních svršků na osobách, došlo v důsledku jednání přítomných výše uvedených osob, které prováděly osazování technologie pod napětím, kdy po přiblížení se do nebezpečné vzdálenosti nebo přímo po dotyku s komponenty rozvodného zařízení pro vysoké a nízké napětí došlo k úmrtí a zranění

osob shora popsané.

Provedeným šetřením na místě požáru bylo tedy zjištěno a dostatečně prokázáno, že požár oděvních svršků na osobách byl iniciován po jejich přiblížení do nebezpečné vzdálenosti nebo přímo po dotyku s komponenty rozvodného zařízení pro vysoké a nízké napětí a proto nebylo nutné stanovovat a prověřovat další verze. Míru odpovědnosti jednotlivých osob či organizací za vzniklou situaci šetří Policie ČR.

Požár byl beze škody. Při požáru došlo k úmrtí jedné osoby a dvě osoby byly zraněny.