

Požár domu s pečovatelskou službou

okres:

Nový Jičín

obec:

Příbor

	Datum:	21.01.2013
	Čas vzniku:	04:52
	ECUD:	8113000722
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.210.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	5.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	4x SDH obcí	

K požáru ve třetím podlaží domu s pečovatelskou službou došlo v brzkých ranních hodinách, kdy většina jeho obyvatel spala. Na místě zasahovalo celkem 31 hasičů. Pomocí záchranných prostředků se podařilo dostat z objektu většinu jeho obyvatel. Na místě bylo spolupracováno nejen se všemi složkami IZS, ale také byla využita práce psychologa HZS a členů posttraumatické péče HZS. Požár vznikl uvnitř bytu o velikosti 1+0, kde byla taktéž nalezena jeho usmrcená užívatelka. Druhá osoba byla usmrcena v důsledku nadýchání se zplodin hoření. Příčina vzniku požáru je stanovena formou vyšetřovacích verzí.

Usmrceno: 2, zraněno: 4, zachráněno: 26




Požár a výbuch v bytovém domě

okres:

Nový Jičín

obec:

Frenštát pod Radhoštěm

	Datum:	17.02.2013
	Čas vzniku:	03:49
	ECUD:	8113001737
Následky požáru		
Předběžná škoda	10.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	1.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	5x HZS, 1x HZSP 2x ZÚ Hlučín	
	10x SDH obcí	

Doposud nejtragičtější následky výbuchu plynu s následným požárem v bytovém domě za posledních více než 20 let, má na svědomí požár a výbuch plynu, kdy došlo k destrukci a zřícení větší části bytového domu. Byl vyhlášen III. stupeň poplachu. Zasypané osoby byly vyhledávány po dobu delší než 24 hodin. Při zásahu byla využívána speciální zásahová technika HZS. Na záchranných pracích se průběžně podílelo více než 300 hasičů a dalších příslušníků jednotlivých složek IZS. Příčinou výbuchu a požáru bylo úmyslné jednání.

Usmrceno: 6, zraněno: 11, zachráněno: 6, evakuováno: 50




Požár bytové jednotky

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Frýdek-Místek

	Datum:	04.03.2013
	Čas vzniku:	22:30
	ECUD:	8113002285
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	5.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	2x SDH obcí	

Obyvatelé výškového panelového domu o 17 podlažích zažili požár bytu v 11. podlaží. Jeho uživatelka v důsledku své nebalosti při kouření způsobila vznik požáru v kuchyni, který se rozšířil do obývacího pokoje a na balkon bytu. Vzhledem k pozdní večerní hodině byli obyvatelé domu téměř všichni doma. Do 9. podlaží proběhla evakuace obyvatel samovolně, od 10. podlaží výše za pomoci zasahujících hasičů. Hasební zásah, evakuaci a záchranu osob provádělo celkem 23 hasičů. Požár byl lokalizován ve 23:47 hodin. V 01:40 hodin se evakuovaní obyvatelé vrátili do svých bytů.

Usmrceno: 1, zraněno: 8, evakuováno: 35


**Požár opuštěného domu**

okres:

Ostrava-město

obec:

Šenov


	Datum:	08.03.2013
	Čas vzniku:	22:00
	ECUD:	8113002454
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	0,- Kč	
Nasazení jednotek PO	4x HZS	
	2x SDH obcí	

Neobývaný objekt na okraji obce Šenov si vyhlédl doposud nezjištěný žhář, který rozbil zazděné vstupní dveře, vstoupil dovnitř a za pomoci akcelerantu hoření založil požár v půdním prostoru domu. Plamenné hoření se šířilo po vysušených dřevěných konstrukcích střechy až do doby zahájení hasebního zásahu přivolanými jednotkami HZS. O měsíc později si neznámá osoba žhářský útok zopakovala. Vzniklou majetkovou škodu vyčíslil majitel, který vzhledem k poškození objektu pravděpodobně nechá celý objekt odstranit.



Požár střechy rodinného domu

okres: **Ostrava-město**
 obec: **Šenov**


	Datum:	05.04.2013
	Čas vzniku:	23:00
	ECUD:	8113003676
Následky požáru		
Předběžná škoda	3.100.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	0,- Kč	
Nasazení jednotek PO	3x HZS	
	3x SDH	

Po příjezdu první jednotky na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár střechy přízemního rodinného domu. Požár se nacházel ve III. fázi rozvoje požáru. Požárem již byla zasažena celá plocha střechy. Největší šíření požáru bylo v půdním prostoru, který byl zateplen foukanou tepelnou izolací na bázi papíru. V průběhu zásahu byl vyhlášen II. stupeň poplachu. Příčinou vzniku požáru bylo vznícení sazí ve spalinové cestě.

V tomto domě již v minulosti došlo k požáru. Jednalo se o požár v souvislosti s provozem krbu.

**Požár mobilního třídícího materiálu**

okres: **Ostrava-město**
 obec: **Ostrava**


	Datum:	07.04.2013
	Čas vzniku:	16:50
	ECUD:	8113003715
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.670.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	1.300.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	2x HZS	
	2x SDH	

Jednalo se o požár mobilního třídícího stroje užívaného k třídění odtěžené a rozdrčené uhelné hlušiny haldy. Požárem byly zasaženy gumové pásy stroje a kolem přítomná kabeláž a docházelo ke skrytému hoření uhelného prachu pod strojem. Požár byl likvidován 1 C proudem vody. Příčinou vzniku tohoto požáru bylo vznícení uhelné drti/prachu v hromadě rozdrčené haldoviny od horkého povrchu výfuku nebo od horkých výfukových plynů motorové jednotky třídícího stroje.




Požár linky výroby paliva z odpadů

okres: **Ostrava-město**
 obec: **Ostrava**


	Datum:	16.04.2013
	Čas vzniku:	16:42
	ECUD:	8113004119
Následky požáru		
Předběžná škoda	4.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	40.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	2x HZS	
	3x SDH	

Jednalo se o požár odpadu na lince výroby paliva v areálu OZO Ostrava. Před příjezdem jednotek PO požár hasili zaměstnanci vodou z hydrantu a v činnosti bylo stabilní hasicí zařízení (SHZ) v požárně dělicí konstrukci. Při ohledání místa požáru byl zjištěn větší počet zbytků (z části vyhořelých) zábavní pyrotechniky. Na linku vyrábějící palivo ze separovaného komunálního odpadu se dostala spolu s odpadem také neodpálená zábavní pyrotechnika, která při zpracování odpadu způsobila vznik požáru. Při požáru došlo k poranění zaměstnance, provádějícího prvotní hasební zásah, při pádu z technologie.

Zraněno: 1

**Požár nákladních automobilů**

okres: **Opava**
 obec: **Opava**


	Datum:	20.04.2013
	Čas vzniku:	05:10
	ECUD:	8113004287
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	0,- Kč	
Nasazení jednotek PO	2x HZS	
	2x SDH	

Jednalo se o požár nákladního automobilu DAF s přívěsem. Na ložné ploše byl uskladněn náklad počítačových komponentů. Požár vznikl pod kabinou vozidla na straně u spolujezdce, odkud se rozšířil na celý automobil a na vedle stojící automobily. Na místo události byl povolán psovod Policie ČR se psem na vyhledávání akceleračních hoření. Ohledání automobilu bylo následně provedeno za účasti příslušníků Technického ústavu požární ochrany Praha. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci – odpojovací autobaterie.



Požár hydraulického oleje

okres: **Ostrava-město**
 obec: **Ostrava**


	Datum:	23.04.2013
	Čas vzniku:	07:34
	ECUD:	8113004384
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	20.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS podniku	

Jednalo se o požár potrubí rozvodu hydraulické kapaliny pod železovými žlaby v provozu 123-Vysoké pece. Při odpichu surového železa mělo dojít k narušení konstrukce železového žlabu a vzniklými netěsnostmi mělo železo protéct na potrubí rozvodu hydraulické kapaliny v prostoru nad kolejíštěm.

Ilustrační foto

**Požár rekreačního objektu**

okres: **Bruntál**
 obec: **Nové Heřminovy**

	Datum:	24.05.2013
	Čas vzniku:	15:25
	ECUD:	8113005725
Následky požáru		
Předběžná škoda	2.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	0,- Kč	
Nasazení jednotek PO	2x HZS	
	4x SDH	

K požáru rekreačního objektu došlo po zatopení v krbu. Uživatelé uhasili plameny ve společenské místnosti pomocí hasicích přístrojů, poté chtěli provést kontrolu místnosti nad krbem. Při tomto došlo k nadýchání dvou osob zplodinami hoření. Požár byl likvidován jednotkami PO pomocí 6 C proudů vody a 1 B proudů vody z výškové techniky. Příčinou vzniku požáru byla nesprávná instalace topidla a kouřovodu.

Zraněno: 2 + 1 hasič SDH




Požár elektrorozvodny

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Třinec

	Datum:	10.06.2013
	Čas vzniku:	15:30
	ECUD:	8113006495
Následky požáru		
Předběžná škoda	22.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	100.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS podniku	

K požáru došlo v kobce 6000 V objektu rozvodny v areálu železáren. Na místo události vyjela jednotka HZS podniku s technikou CAS 24 a práškovým hasicím automobilem. Při provozu rozvodny došlo k poruše vypínače a následnému 3-fázovému zkratu. Požárem bylo poškozeno 20 polí rozvaděče BBG.


**Požár elektrorozvodny**

okres:

Karviná

obec:

Havířov

	Datum:	18.06.2013
	Čas vzniku:	16:42
	ECUD:	8113007092
Následky požáru		
Předběžná škoda	2.235.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	5.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	2x HZS	

Požár na rozvodně 110 kV byl likvidován pomocí dvou pojízdných sněhových hasicích přístrojů. Ohnisko vzniku požáru bylo ve vypínači trafa T102. Při požáru došlo k rozstříknutí oleje na vodiče v rozvodně a také na jeden vypínač trafa T101. Příčinou vzniku požáru byla technická závada - elektrický zkrat na vypínači VVN fáze L1 trafa T102.




Požár seníku

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Hukvaldy

	Datum:	10.08.2013
	Čas vzniku:	20:13
	ECUD:	8113010302
Následky požáru		
Předběžná škoda		2.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		5x SDH

Používání otevřeného ohně bylo příčinou vzniku požáru na skladněného balíkového sena v obci Hukvaldy – Dolní Skle-nov. V době příjezdu první jednotky na místo události bylo požárem zasaženo cca 20 % kapacity seníku. V souvislosti s požárem a ochranou okolí nedošlo k rozšíření požáru na blízký objekt kravína a na samotný celý seník. V rámci likvidace požáru byl vyhlášen II. stupeň poplachu. Na hasebních pracích se podílelo celkem 38 hasičů.


**Požár administrativního objektu**

okres:

Opava

obec:

Kravaře


	Datum:	25.08.2013
	Čas vzniku:	03:38
	ECUD:	8113011218
Následky požáru		
Předběžná škoda		1.400.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		4.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		1x HZS
		3x SDH

Po příjezdu první jednotky HZS na místo bylo průzkumem zjištěno, že hoří v jednopodlažní administrativní budově o hlavních půdorysných rozměrech 25 m x 13 m. K požáru došlo v místnosti kanceláře v severovýchodní části objektu. Kancelář se od hlavního vstupu nacházela jako poslední na konci chodby po levé straně. Jednotky použily k likvidaci požáru dva C proudy vody. Místo události vykazovalo znaky po násilném vstupu. Příčina vzniku tohoto požáru souvisí s úmyslným zapálením, kdy jako iniciátor byl použit otevřený oheň.



Požár bytové jednotky

okres: **Frýdek-Místek**
 obec: **Třinec**


	Datum:	01.09.2013
	Čas vzniku:	19:30
	ECUD:	8113011680
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	3.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	2x HZS	
	4x SDH	

Požár v poslední podlaží panelového bytového domu o 8. NP, v bytové jednotce o velikosti dispozičně řešené jako 3+1 likvidovalo 6 hasičských jednotek. Ohnisko vzniku požáru bylo v obývacím pokoji. Vyšetřováním příčiny vzniku požáru bylo zjištěno, že obývací pokoj zapálil uživatel bytu z důvodu snahy ukončit svůj život - spáchat sebevraždu. Vzniklý požár se rozšířil do dalšího pokoje bytu, zakouřeny byly společné prostory v domě.

Zraněno: 2, evakuováno: 9

**Požár na koksárenské baterii**

okres: **Ostrava-město**
 obec: **Ostrava**

	Datum:	14.09.2013
	Čas vzniku:	23:05
	ECUD:	8113012418
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.648.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	5.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS podniku	

V důsledku technologické poruchy na předloze koksové baterie došlo k přetečení kondenzátu a dehtu do prostoru stropu koksové baterie. Ke vznícení vyteklého kondenzátu a dehtu došlo od hořícího surového plynu, který unikal netěsnostmi na dveřích koksovací komory. Následný požár způsobil škodu na ocelové konstrukci, potrubí, strojním a elektro zařízení. Hasební zásah byl prováděn pouze jednotkou HZS podniku Arcelor-Mittal Ostrava, a.s.




Výbuch plynu v bytovém domě

okres:

Karviná

obec:

Havířov

	Datum:	15.09.2013
	Čas vzniku:	07:30
	ECUD:	8113012500
Následky požáru		
Předběžná škoda	10.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	0,- Kč	
Nasazení jednotek PO	5x HZS, 1x ZÚ	
	2x SDH	

K výbuchu zemního plynu došlo ve 4. NP obytného zděného domu. Následkem výbuchu došlo k destrukci obvodových stěn ve 4. NP domu. V době výbuchu se v bytě ve 4. NP nikdo nenacházel. Jednalo se o neobydlený byt. Hasební a zejména likvidační práce probíhaly dva dny, kdy první den jednotky prováděly průzkum a vyhledávání případných obětí události, zajišťování místa události, včetně statického zpevnění objektu. Druhý den pak probíhalo odstranění uvolněných stavebních konstrukcí z budovy. Příčina vzniku výbuch souvisí s úmyslným jednáním bývalého nájemníka domu.

Evakuováno: 27


**Požár seníku**

okres:

Nový Jičín

obec:

Starý Jičín

	Datum:	08.10.2013
	Čas vzniku:	16:15
	ECUD:	8113013432
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.087.300,- Kč	
Uchráněné hodnoty	4.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	10x SDH	

Jednalo se o požár slámy uskladněné v seníku o rozměrech 45 x 15 m, kdy požárem byla zasažena celá plocha uskladněné slámy. V průběhu zásahu byl vyhlášen II. stupeň poplachu. Pro potřeby požární vody bylo zřízeno čerpací stanoviště a dodávka zajištěna pomocí kyvadlové dálkové dopravy. K požáru uskladněné slámy v seníku došlo vlivem manipulace dětí s otevřeným ohněm.




Požár garáže a trolejbusů DP

okres:

Opava

obec:

Opava

	Datum:	20.10.2013
	Čas vzniku:	16:00
	ECUD:	8113013895
Následky požáru		
Předběžná škoda	11.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	28.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	3x HZS	
	10x SDH	

V odpoledních hodinách došlo k požáru v jednopodlažní hromadné garáži dopravního podniku se zaparkovanými trolejbusy a autobusy. V průběhu zásahu byl vyhlášen III. stupeň poplachu. Jednotky použily k likvidaci požáru šest C proudů vody. Bylo zřízeno dopravní vedení z vnějšího hydrantu. Při požáru došlo ke zničení sedmi trolejbusů. Příčina vzniku požáru je v šetření.


**Požár stavebních strojů**

okres:

Bruntál

obec:

Malá Morávka


	Datum:	21.10.2013
	Čas vzniku:	00:35
	ECUD:	8113013871
Následky požáru		
Předběžná škoda	3.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	2.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	4x SDH	

Požár dvou stavebních strojů (bagr a buldozer) ve venkovním prostoru lyžařského areálu. Stroje byly zaparkovány samostatně bez možnosti přímého přenosu požáru. Příčinou vzniku tohoto požáru bylo úmyslné jednání nezjištěné osoby.



Požár v provozu kontilití


okres: **Ostrava-město**
 obec: **Ostrava**

	Datum:	09.11.2013
	Čas vzniku:	23:31
	ECUD:	8113014638
Následky požáru		
Předběžná škoda	20.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	100.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS podniku	

Jednalo se o požár na lici plošině zařízení plynulého odlévání oceli (kontilití) v hale ocelárny. Za běžného provozu došlo k propálení ocelové nádoby mezipánve, které způsobilo nekontrolovatelný rozstřík žhavé oceli do okolí místa, kde probíhalo odlévání oceli. Hasební zásah byl prováděn pouze jednotkou HZS podniku ArcelorMittal Ostrava, a.s. Příčinou vzniku tohoto požáru byla nepředpokládaná změna provozních parametrů, k propálení mezipánve došlo před uplynutím stanovené provozní doby.

**Požár strojovny VZT**

okres: **Frýdek-Místek**
 obec: **Staré Město**

	Datum:	21.11.2013
	Čas vzniku:	04:50
	ECUD:	8113015021
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.300.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	5.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	3x SDH	

Jednalo se o požár filtrační jednotky strojovny vzduchotechniky. Tato jednotka odsávala vzdušinu od jednotlivých svařovacích pracovišť ve výrobní hale, kde probíhalo svařování částí důlních strojů a zařízení. Požár byl likvidován pomocí jednoho C proudu vody a sněhového hasicího přístroje. Příčina vzniku tohoto požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí.




Požár elektrorozvodny

okres:

Frýdek-Místek

obec:

Frýdek-Místek

	Datum:	10.12.2013
	Čas vzniku:	06:30
	ECUD:	8113015973
Následky požáru		
Předběžná škoda	1.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	7.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	1x HZS	
	1x SDH	

Jednalo se požár v suterénu jednopodlažního objektu elektro-rozvodny, v kobce s vypínačem 6 kV. K požáru došlo v důsledku elektrického zkratu olejového vysokonapěťového vypínače – došlo k hoření obloukem na jeho pólech a vznícení olejové náplně s řetězovým rozšířením na další sekce.


**Požár v kabelovém kanále**

okres:

Bruntál

obec:

Břidličná

	Datum:	18.12.2013
	Čas vzniku:	06:25
	ECUD:	8113016342
Následky požáru		
Předběžná škoda	10.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty	58.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO	2x HZS	
	1x HZSP, 2x SDH	

Jednalo se o požár v kabelovém kanále pod průmyslovou halou válcovny fólií. K požáru došlo za běžného pracovního provozu v hale. Příčinou vzniku tohoto požáru byla technická závada (zkrat) na elektrické kabeláži v kabelovém kanále.

Při hasebním zásahu bylo z objektu haly, pro silné zakouření, evakuováno 15 zaměstnanců.

Evakuováno: 15




Požár rodinného domu

okres:

Karviná

obec:

Těrlicko

	Datum:	21.12.2013
	Čas vzniku:	17:30
	ECUD:	8113016511
Následky požáru		
Předběžná škoda		4.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO		4x HZS
		6x HZS

Jednalo se o požár jednopodlažního objektu rodinného domu, který se do doby zahájení hasebního zásahu rozšířil na téměř 2/3 jeho plochy. Vyhlášen II. stupeň poplachu. Požární voda byla dodávána kyvadlovou dopravou od hydrantu vzdáleného od požáru asi 2 km. Na místě zásahu byla pro účely spojení přítomna posádka s vozidlem MOS I. Příčina vzniku tohoto požáru souvisela s provedením prostupu komínového tělesa sauny přes hořlavou stropní konstrukci.

