

Požár střechy zimního stadiónu

okr. Karviná, obec Karviná–Fryštát



01.01.2012, 01:10; ECUD: 8112000017

Požár střechy tenisové haly v areálu zimního stadiónu, na ploše cca 30 x 30 m. Požár byl uhašen pomocí dvou „C“ proudů vody se smáčedlem. Při zásahu bylo využito suchovodu. Příčinou vzniku tohoto požáru bylo nedbalostní jednání při použití zábavné pyrotechniky.

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.231.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	43.700.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár sestavy unimobuňěk

okr. Frýdek-Místek, obec Místek



10.01.2012, 03:15; ECUD: 8112000380

V době příjezdu první jednotky byl spatřen kouř vycházející z budovy s plechovým opláštěním. Při provedeném průzkumu byl zjištěn požár v kanceláři se zakouřením objektu. Na uhašení požáru byly nasazeny dva C proudy vody. Požárně technická expertíza odebraného vzorku elektro (klimatizace) prokázala technickou závadu na elektrické instalaci klimatizace YORK (typ MHH09).

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.350.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	8.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK 1x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	0



Bytový dům

okr. Bruntál, obec Vrbno pod Pradědem



14.01.2012, 19:05; ECUD: 8112 000569

Požárem bylo zasaženo čtvrté a pátépodlaží a střecha bytového domu. V době příjezdu první jednotky HZS se požár již začínal šířit na střechu objektu. Ke vzniku požáru došlo v jednom z bytů v předposledním (4) NP domu. V bytě s odpojenou elektrickou instalací byla nalezena usmrcená osoba (muž). Ohnisko požáru se nacházelo uprostřed místnosti vedle postele. Příčinou vzniku požáru bylo použití zdroje otevřeného ohně (nedbalost, úmysl).

Následky požáru	
Předběžná škoda	10.563.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	20.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	3x HZS MSK
	9x SDH obcí
Usmrceno	1
Zraněno	6
Evakuováno	17
Zachráněno	10



Požár autobusu Crossway

okr. Frýdek-Místek, obec Frýdlant nad Ostravicí



16.01.2012, 06:24; ECUD: 8112 000591

V době příjezdu první jednotky byl již celý linkový autobus v plamenech. Na uhašení požáru byly nasazený dva C proudy vody. K usměrnění zplodin hoření byl použit přetlakový ventilátor. Ke vzniku požáru došlo uvnitř motorového prostoru uzamčeného autobusu krátce po jeho zastavení. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektrické instalaci v motorovém prostoru.

Následky požáru	
Předběžná škoda	3.000.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	0,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	2x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár rodinného domu

okr. Frýdek-Místek, obec Dolní Lomná



17.01.2012, 02:00; ECUD: 8112 000660

Jednalo se o požár roubeného rodinného domu, který byl v době příjezdu první jednotky již ve třetí fázi hoření. Docházelo k propadání střešní konstrukce dovnitř objektu a požár se rozšířil i do zděné přístavby RD. Na uhašení požáru a ochranu okolí nasazeny tři C proudy vody. Příčina vzniku tohoto požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí: a) Technická závada na elektrické instalaci, b) použití zdroje otevřeného ohně (zjištěno, že do objektu před požárem násilně vnikly tři mladistvé osoby, které z objektu ukradly 30 láhví alkoholu a potraviny).

Následky požáru	
Předběžná škoda	5.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	400.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	4x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár rodinného domu

okr. Frýdek-Místek, obec Frýdlant nad Ostravicí



01.02.2012, 02:00; ECUD: 8112 001188

V době příjezdu první jednotky byl požár rodinného domu 4+1+garáž ve druhé fázi hoření. Hořela střecha RD a požár se šířil do zděné části garáže suskladněnou zemědělskou technikou. Příčinou vzniku tohoto požáru byla závada na komínovém tělese (skrytá závada) – porušení těsnosti komínového pláště (bez vložky).

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	200.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	7x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno HZS	1



Požár rodinného domu

okr. Frýdek-Místek, obec Hukvaldy-Rychaltice



01.02.2012, 12:00; ECUD: 8112 001200

V době příjezdu první jednotky se požár rozšířil až na střechu RD a docházelo k propadání hořící střešní krytiny dovnitř objektu. Na uhašení požáru byly nasazeny tři C proudy vody. Na základě ohledání místa požáru bylo zjištěno kriminalistické ohnisko vzniku požáru ve vnitřním prostoru stropu obývacího pokoje RD, v místě napojení odvodu spalin z krbu do kovového kouřovodu komína. Příčinou vzniku tohoto požáru bylo nedodržení normových požadavků na provedení teplovzdušné komory a kouřovodu krbu.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.350.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	3.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	3x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	0



Výbuch mlýnice uhlí

okr. Karviná, obec Dětmárovice



01.02.2012, 23:34; ECUD: 8112 001221

K výbuchu došlo v době, kdy byla plně automatizovaná mlýnice uhlí uvedena mimo provoz (cca 30 minut) pro nedostatečné množství předemletého uhlí v zásobníku. Následkem výbuchu byl narušen obvodový plášť budovy, celistvost samotného mlýnu a žhnutí jedné části izolace mlýnu, kterou obsluha zalila vědrem vody. Příčinou vzniku tohoto požáru byly nepředpokládané změny provozních parametrů v technologii mlýna.

Následky požáru	
Předběžná škoda	6.000.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	0,00 Kč
Nasazení jednotek PO	-
	-
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár v ocelárně

okr. Ostrava-město, obec Ostrava-Hulváky



07.02.2012, 09:10; ECUD: 8112 001531

Jednalo se o požár technologického zařízení výroby hutních výrobků v provozu ocelárny. Šetřením na místě požáru bylo zjištěno, že za běžného provozu ocelárny došlo k protavení šoupátkového uzávěru licí pánve a následnému úniku žhavé oceli do okolí. Příčinou vzniku tohoto požáru byla technologická závada na šoupátkovém uzávěru licí pánve. Cizí zavinění bylo vyloučeno.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.670.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	20.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	2x HZS MSK
	-
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár elektroinstalace portálového jeřábu

okr. Ostrava-město, obec Ostrava-Kunčice



21.02.2012, 23:03; ECUD: 8112 002330

Jednalo se o portálový jeřáb umístěný pod stropem výrobní haly ocelárny ve výšce cca +10 m provozu ocelárny. Ke vzniku požáru došlo za běžného provozu při klopení strusky pod pánevovou pec. Při klopení došlo k rozstříku žhavého kovu a strusky a zasažení portálového jeřábu, kde došlo k požáru mazacího ústrojí ve spodní části. Příčinou vzniku tohoto požáru byl rozstřík žhavé strusky při klopení licí pánve.

Následky požáru	
Předběžná škoda	7.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	1.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZSP
	-
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár seníku

okr. Frýdek-Místek, obec Janovice



03.03.2012, 17:30; ECUD: 8112 002917

Jednalo se o požár seníku (zastřešená ocelokolna 15 x 30 m použitá k uskladnění slámy). V době příjezdu první jednotky HZS byl požár ve třetí fázi (celý zasažen požárem). Příčinou vzniku požáru byla hra dítěte se zábavnou pyrotechnikou.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.273.180,00 Kč
Uchráněné hodnoty	0,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	6x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár seníku

okr. Bruntál, obec Křišťanovice



20.03.2012, 20:00; ECUD: 8112 003665

V době příjezdu první jednotky na místo byl již celý velkokapacitní seník s kapacitou 7000 m³ zasažen požárem a ze střechy odlétávala hořící střešní krytina šířící požár do okolí. Na uhašení požáru bylo nasazeno 5 C proudů vody ze dvou stran a monitorová proudnice. Příčina vzniku tohoto požáru bylo úmyslné zapálení (dvě zcela samostatná ohniska).

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.783.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	0,00 Kč
Nasazení jednotek PO	3x HZS MSK
	9x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár chladicí věže vodního hospodářství

okr. Frýdek-Místek, obec Třinec



14.04.2012, 09:00; ECUD: 8112 004613

V důsledku vylití žhavého železa z torpédomísiče došlo k požáru chladicí věže vodního hospodářství kyslíkové konvertorové ocelárny. Na požár chladicí věže byl nasazen jeden vodní proud C a jeden pěnový proud C P3 a okolí úniku žhavého železa bylo ochlazováno pomocí dvou C proudů vody. Příčinou vzniku tohoto požáru byla technická závada na brzdě torpédo-mísiče.

Následky požáru	
Předběžná škoda	4.760.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	600.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	3x HZSP
	-
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár filtrační jednotky

okr. Karviná, obec Český-Těšín



24.04.2012, 19:35; ECUD: 8112 004998

Jednalo se o požár filtrační jednotky (odlučovač prachu a ventilátor) která byla součástí automatizované svařecí linky výroby automobilových součástek. Při požáru došlo k zakouření celé výrobní haly. Na uhašení požáru byly použity PHP a jeden C proud vody. Příčinou vzniku tohoto požáru bylo nasátí žhavé okuje/jiskry při svařování.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.111.600,00 Kč
Uchráněné hodnoty	10.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	3x HZS MSK
	5x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár lesa

okr. Frýdek-Místek, obec Staré Hamry



28.04.2012, 08:33; ECUD: 8112 005230

Jednalo se o požár lesního porostu v těžce dostupném a členitém terénu. Pro lokalizaci požáru byly zřízeny 4 bojové úseky. Při požáru bylo nasazeno letadlo Olomouckého kraje a Zlínského kraje a vrtulník Policie ČR Brno. Zásah byl ztěžován špatnými klimatickými podmínkami (horko a silný nárazový vítr). Likvidace požáru 30.04.2012 v 07:02 h. Bylo zasaženo cca 6 ha lesa. Příčinou vzniku požáru byla nedbalost a neopatrnost při zakládání ohňů v přírodě – pálení kletu.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.000.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	15.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	5x HZS MSK
	36x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	1 SDH



Požár kabelů indukční pece

okr. Ostrava-město, obec Ostrava-Vítkovice



01.06.2012, 11:20; ECUD: 8112 006852

K požáru indukční pece došlo za plného provozu. Při tavbě došlo k vyšlenutí plamenů z boku pláště vytékání tekuté tavby (šedolitina) do prostoru pod pec do prostoru elektrorozvodů. Před příjezdem jednotek HZS prováděli prvotní hasební zásah zaměstnanci pomocí PHP. Příčinou vzniku tohoto požáru byla nepředpokládaná změna provozních parametrů - došlo k propálení výdusky indukční pece a následně pláště.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	500.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	1x HZSpodniku
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár autobusu Irisbus Citelis

okr. Ostrava-město, obec Polanka nad Odrou



22.06.2012, 17:15; ECUD: 8112 007838

V době příjezdu první jednotky PO byl již požár autobusu ve třetí fázi (celkově zasažen požárem). Jednotky nasadili na uhašení požáru dva C proudy vody. Dle šetření na místě bylo zjištěno, že požár vznikl za jízdy autobusu v motorovém prostoru. Příčinou vzniku tohoto požáru byla technická závada (nejpravděpodobněji elektroinstalace) v motorovém prostoru.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.593.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	100.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	2x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár nakladače

okr. Frýdek-Místek, obec Staříč



10.07.2012, 12:45; ECUD: 8112 008914

Jednalo se o požár těžkého kolového nakladače VOLVO L 120E, rok výroby 2003. Ke vzniku požáru došlo za jízdy vozidla. Vozidlo bylo vybavené stabilním hasicím zařízením v motorovém prostoru a kabině, které v době vzniku požáru nezafungovalo. Požár byl uhašen až přivolanými jednotkami HZS, HZSP a SDH. Příčinou vzniku tohoto požáru byla technická závada na elektrické instalaci v motorovém prostoru.

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.200 000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	0,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	1x HZS podniku
	1x SDH obcí
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár kuchyně restaurace

okr. Ostrava-město, Ostrava-Prívov



17.07.2012, 21:17; ECUD: 8112 009324

K tomuto požáru došlo v kuchyni restaurace umístěné v 1. NP čtyřpodlažní administrativní budovy. Prostory restaurace byly celkově zakouřeny. Zásahující hasiči zjistili v kuchyni restaurace hořící fritézu, kterou uhasili jedním C proudem a restauraci přetlakově odvětrali. Příčina vzniku tohoto požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí (nedbalost - nevypnutí fritézy při odchodu z restaurace, technická závada).

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	3.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	-
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár železničního vagónu

okr. Karviná, obec Bohumín



18.07.2012, 22:50; ECUD: 8112 009384

Jednalo se o požár železničního vozu, který byl zapojen zhruba uprostřed odstavené soupravy. Železniční vůz nebyl pojízdný a byl odstaven z důvodu závady na podvozku. Po zjištění požáru se zaměstnanci pokoušeli požár nejdříve hasit pomocí PHP (neúspěšně) a k lokalizaci/likvidaci došlo až po nasazení dvou C proudů vody přivolanými jednotkami PO. Ohnisko vzniku tohoto požáru bylo zjištěno na horní části sedadel v oddílu č. 11, kde nebyl zjištěn žádný možný technický zdroj iniciace. Příčinou vzniku tohoto požáru bylo úmyslné zapálení.

Následky požáru	
Předběžná škoda	3.000.000,00Kč
Uchráněné hodnoty	3.243.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	4x HZS MSK
	1x HZS podniku
	1x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár rekreační chaty

okr. Bruntál, obec Suchá Rudná, Světlá Hora



20.07.2012, 22:30; ECUD: 8112 009529

Jednalo se o požár chaty o 2 NP. Po příjezdu první jednotky bylo zjištěno, že se požár nachází v 3. fázi, kdy nejvíce zasažené části objektu již podlehl destrukci. Na likvidaci požáru byly nasazeny 4 C proudy vody. Druhé nadzemní podlaží bylo požárem zcela zničeno. Příčinou vzniku požáru byla technická závada rychlovarné konvice.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.960.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	500.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	4x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár ve výrobní hale

okr. Frýdek-Místek, obec Jablunkov



25.07.2012, 00:35; ECUD: 8112 009771

Jednalo se o požár odmašťovacího stroje v místnosti na odmašťování hliníkových součástí pro automobilový průmysl. Likvidace byla provedena jedním C proudem vody. Příčinou vzniku tohoto požáru byla závada na elektrické instalaci (rozvaděč).

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.145.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	9.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	3x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár kombajnu

okr. Bruntál, obec Osoblaha



01.08.2012, 16:09; ECUD: 8112 010308

Jednalo se o požár kombajnu a obilí na ploše cca 30 ha. V případě tohoto požáru docházelo k jeho rychlému šíření a k lokalizaci došlo po vytvoření proluky o šířce cca 15 m pomocí traktoru s podmítacím strojem. Vyhlášen druhý stupeň poplachu. Na uhašení požáru byly nasazeny 1 vysokotlaký, 3 C a 2 lafetové proudy vody. Příčinou vzniku tohoto požáru byla technická závada kombajnu (sklízecí mlátička Chalanger 652, rok výroby 2008).

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.360.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	500.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	8x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár rodinného domu

okr. Frýdek-Místek, obec Hrádek



08.08.2012, 11:55; ECUD: 8112 010894

Jednalo se o požár v dvoupodlažním podsklepeném rodinném domě, na jehož uhašení byly nasazeny celkem 4 C proudy vody. Ohnisko vzniku požáru bylo zjištěno v kuchyni 2.NP. Na místě výjezdová skupina TUPO. Příčina vzniku tohoto požáru byla stanovena formou dvou vyšetřovacích verzí (zkrat na prodlužovací šňůře ledničky, nedbalost uživatelů RD).

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	2.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	4x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár seníku

okr. Nový Jičín, obec Hodslavice



12.08.2012, 18:25; ECUD: 8112 011171

Jednalo se o požár uvnitř mechanizovaného seníku na uskladněné slámě v pravé části. Na uhašení požáru bylo nasazeno celkem 7 C a 1 B proud vody. Byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Při ohledání místa požáru nebyl zjištěn žádný možný technický zdroj iniciace. Příčinou vzniku tohoto požáru byla hra dětí do 15-ti let se zdrojem otevřeného ohně uvnitř seníku.

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.776.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	8.224.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	5x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár stodoly a stájí

okr. Frýdek-Místek, Panské Nové Dvory



22.08.2012, 23:28; ECUD: 8112 011866

Jednalo se o požár stodoly a stájí o rozměrech cca 15 x 40 m. Objekt stodoly a stájí byl jednopodlažní se sedlovou střechou, kdy v části půdního prostoru bylo uskladněné seno. Při hasebnímu zásahu nasazeno celkem 9 C proudů vody a z objektu stájí bylo evakuováno postupně 30 koní. Příčinou vzniku tohoto požáru byla manipulace se zdrojem otevřeného ohně (nedbalost, úmysl).

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.700.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	11.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	3x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár bytu

obec Frýdek Místek



14.09.2012, 05:20; ECUD: 8112 013198

Jednalo se o požár v bytě č. 35 v 7. NP 15-ti podlažního podsklepeného typového bytového domu. V době příjezdu první jednotky PO se požár rozšířil z ložnice do obývacího pokoje a přes okno do ložnice bytu v 8. NP. V průběhu hasebního zásahu bylo z domu evakuováno 100 osob. Místem ohniska vzniku tohoto požáru byla manželská postel v ložnici. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí (tech. závada na elektrické instalace, nedbalost při manipulaci se zdrojem otevřeného ohně).

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.000.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	5.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	2x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	10



Požár ve výrobní hale


okr. Nový Jičín, obec Kopřivnice



15.09.2012, 04:04; ECUD: 8112 013278

Jednalo se o požár ve výrobní hale komponentů automobilových sedaček o půdorysných rozměrech 130,6 x 129,6 m. Požár vznikl v části určené pro svařování komponentů sedaček. Při ohledání místa požáru bylo zjištěno ohnisko uvnitř difuzoru. Zařízení slouží k zpomalení proudění vzduchu a zachycení případných úletů žhavých jisker a okujů vzniklých při svařování. Na místě výjezdová skupina TUPO. Příčinou vzniku tohoto požáru bylo nasátí žhavé okuje ze svařovacího automatu do difuzoru, kde došlo k vznícení usazeného mastného prachu.

Následky požáru	
Předběžná škoda	3.665.200,00 Kč
Uchráněné hodnoty	100.000.000,0 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	1x HZS podniku
	3x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár ve výrobní hale

okr. Ostrava-město, Ostrava-Vítkovice



17.09.2012, 11:36; ECUD: 8112 013408

Jednalo se o požárna stříhací lince válcovny, který se rozšířil do kabelového kanálu a navazujících dvou elektro-objektů. Po zjištění požáru se jej nejdříve pokoušeli hasit zaměstnanci pomocí PHP a vody z hydrantu, ale vzhledem ke skutečnosti, že došlo k rozšíření požáru do kabelového kanálu, se jim nepodařilo požár lokalizovat. Na uhašení požáru byla jednotkami PO opakovaně nasazena lehká, střední a těžká pěna se zapěňováním prostor pod stříhací linkou. Ohnisko vzniku tohoto požáru bylo zjištěno na straně stříhací linky, kde byly nalezeny zbytky různorodého hořlavého odpadu. Na místě výjezdová skupina TUPO. Příčina vzniku tohoto požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí (broušení, manipulace s otevřeným ohněm - kouření, technická závada na el. instalaci).

Následky požáru	
Předběžná škoda	50.000.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	250.000.000,0 Kč
Nasazení jednotek PO	4x HZS MSK
	6x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár válcovací stolice


okr. Karviná, obec Bohumín



18.09.2012, 11:00; ECUD: 8112 013478

Jednalo se o požár bez účasti jednotek požární ochrany. Požárem byla zasažena válcovací stolice DAVY ve výrobní hale válcovny kol a obručí. Ve výrobním procesu bylo manipulováno z výliskem - při zvedání výlisku jeřábem došlo k jeho vyklouznutí ze samodržících kleští a upadnutí pod válcovací stolicí do prostoru suterénu válcovačky. Při pádu došlo k poškození olejového potrubí a úniku oleje, který se na žhavém povrchu výlisku ihned vznítil. Požár byl uhašen zaměstnanci provozu.

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.000.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	0,00 Kč
Nasazení jednotek PO	-
	-
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár seníku

okr. Bruntál, obec Rudná pod Pradědem



19.09.2012, 21:30; ECUD: 8112 013559

Jednalo se o požár plně naskladněného velkoobjemového železobetonového skladu slámy o půdorysu 60 x 20 metrů. Na uhašení požáru bylo postupně povoláno 15 jednotek PO, byl vyhlášen druhý stupeň poplachu. Nebyl zjištěn žádný možný technický zdroj iniciace. Příčina vzniku tohoto požáru byla manipulace se zdrojem otevřeného ohně nezjištěnou osobou (nedbalost, úmysl).

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	685.600,00 Kč
Nasazení jednotek PO	3x HZS MSK
	12x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár přístřešku s automobily

okr. Ostrava-město, obec Šenov



26.09.2012, 22:05; ECUD: 8112 013904

Jednalo se o požár dřevěného přístřešku garážového stání s třemi automobily na pozemku s rodinným domem. V době příjezdu jednotek PO byl již celý přístřešek a zaparkované automobily plně zasaženy požárem. Na lokalizaci požáru nasazeny 2 C proudy vody. Příčina vzniku tohoto požáru bylo úmyslné zapálení.

Následky požáru	
Předběžná škoda	3.000.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	0,00 Kč
Nasazení jednotek PO	3x HZS MSK
	1x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár restaurace

okr. Ostrava-město, obec Václavovice



06.10.2012, 03:00; ECUD: 8112 014443

Jednalo se o požár dřevěné budovy soužící jako restaurace. K lokalizaci a likvidaci požáru, který se již v době příjezdu jednotek PO nacházel ve III. fázi, bylo použito 4 C proudů vody. Požár vznikl za barovým pultem restaurace. V době vzniku požáru se v restauraci nenacházela žádná osoba. Příčinou vzniku tohoto požáru byla nedbalost nezjištěné osoby při manipulaci s otevřeným zdrojem ohně (pravděpodobně cigaretou).

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	0 Kč
Nasazení jednotek PO	3x HZS MSK
	2x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár kabiny operátorů


okr. Ostrava-město, obec Ostrava-Kunčice



14.10.2012, 00:30; ECUD: 8112 014802

Jednalo se o požár kabiny operátorů tandemové pece č. 6 umístěné ve výrobní hale ocelárny. V době příjezdu jednotky HZS podniku byl požárem zasažen celý prostor kabiny. Příčinou vzniku tohoto požáru byla technická závada na elektrické instalaci vedené podhledem místnosti kabiny operátorů.

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.750.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	0,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS podniku
	-
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár trafostanice

okr. Nový Jičín, obec Kopřivnice



11.11.2012, 10:12; ECUD: 8112 016058

Jednotka HZS podniku vyjela na výzvu k zakouření v trafostanici. Po příjezdu bylo zjištěno, že v trafostanici dochází k masivnímu zakouření a k plamennému hoření. Jednotka pronikla do kabelového kanálu a začala s hašením pomocí hasicích přístrojů CO₂, po odpojení el. proudu byl nasazen proud s těžkou pěnou. Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektroinstalaci.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.300.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	2.500.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS podniku
	-
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár hospodářské budovy a rodinného domu

okr. Ostrava-město, obec Klimkovice



11.11.2012, 16:00; ECUD: 8112 016100

Jednalo se o požár hospodářské budovy a střechy navazujícího rodinného domu. V době zahájení hasebního zásahu byla již celá hospodářská budova zasažena požárem, který se dále šířil na střechu navazujícího rodinného domu. Příčina vzniku tohoto požáru nebyla jednoznačně zjištěna a je stanovena formou vyšetřovacích verzí. Požár je v šetření Policie ČR.

Následky požáru	
Předběžná škoda	2.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	1.000.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	3x HZS MSK
	1x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár hospody

okr.Frýdek-Místek, obec Třinec



18.12.2012, 02:05; ECUD: 8112 017415

Jednalo se o požár samostatně stojícího objektu hospody. V době příjezdu první jednotky byla větší část dřevěné hospody již v plamenech. Jednotka provedla násilné vniknutí do objektu, na hašení byly nasazeny 3 C proudy vody. Příčinou vzniku tohoto požáru bylo úmyslné zapálení nezjištěnou osobou.

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.500.000,00 Kč
Uchráněné hodnoty	100.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	3x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0



Požár seníku

okr.Frýdek-Místek, obec Ostravice



30.12.2012, 23:25; ECUD: 8112 017879

Jednalo se o požár sena v ocelovo-plechovém seníku. Jednotky prováděly hašení konstrukce střechy a hašení sena, které bylo vyváženo nakládačem mimo zasažený objekt. Dodávka vody pro hašení byla zajištěna kyvadlovou a dálkovou dopravou. Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení nezjištěnou osobou.

Následky požáru	
Předběžná škoda	1.001.200,00 Kč
Uchráněné hodnoty	100.000,00 Kč
Nasazení jednotek PO	1x HZS MSK
	4x SDH
Usmrceno	0
Zraněno	0

