

**Příloha č. 7 – Základní a detailní přehled požárů se škodou 1 milion Kč a vyšší**

Datum	ECUD	ÚO	Stručný popis	Přímá škoda	Uchráněné hodnoty
06.02.2021	8121002266	BR	Požár rodinného domu	3.500.000,- Kč	200.000,- Kč
24.02.2021	8121003642	OV	Výbuch a požár v bytovém domě	7.994.547,- Kč	10.889.212,- Kč
19.04.2021	8121007212	FM	Požár sušárny dřeva	1.000.000,- Kč	100.000.000,- Kč
23.04.2021	8121007427	OV	Požár budovy chemické výroby	10.000.000,- Kč	10.000.000,- Kč
10.05.2021	8121008431	NJ	Požár rodinného domu a osobního automobilu	3.560.000,- Kč	2.000.000,- Kč
10.05.2021	8121008450	OV	Výbuch a požár v objektu recyklace odpadů	4.000.000,- Kč	100.000.000,- Kč
30.05.2021	8121010174	OP	Požár hospodářské budovy a rodinného domu	4.000.000,- Kč	2.000.000,- Kč
01.06.2021	8121010238	BR	Požár válcovací stolice a odsávání	2.758.280,- Kč	445.244.000,- Kč
04.06.2021	8121010522	OV	Požár administrativně výrobní budovy	3.589.200,- Kč	7.000.000,- Kč
21.06.2021	8121011893	OV	Požár nakladače	1.000.000,- Kč	6.000.000,- Kč
10.07.2021	8121013667	NJ	Požár vývojové dílny výroby elektromotorek	10.860.000,- Kč	0,- Kč
16.07.2021	8121014356	OV	Požár lakovny ocelových lahví	6.190.500,- Kč	20.000.000,- Kč
28.07.2021	8121015443	BR	Požár výrobní linky Cerutti	300.000.000,- Kč	1.000.000.000,- Kč
09.08.2021	8121016686	FM	Požár střechy ubytovny	15.000.000,- Kč	10.000.000,- Kč
28.08.2021	8121018567	FM	Požár seníku	4.971.200,- Kč	0,- Kč
08.09.2021	8121019632	BR	Požár novostavby	20.000.000,- Kč	dosud nestanoveny
27.11.2021	8121025500	BR	Požár hotelového pokoje	1.000.000,- Kč	40.000.000,- Kč
02.12.2021	8121026094	FM	Výbuch a požár ohříváče větru	500.000.000,- Kč	1.000.000.000,- Kč
05.12.2021	8121026020	BR	Požár rodinného domu	2.300.000,- Kč	300.000,- Kč


**Požár rodinného domu**

okres:

**Bruntál**

obec:

**Malá Morávka**

	Datum:	<b>06.02.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>00:10</b>
	ECUD:	<b>8121002266</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>3.500.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>200.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		2x HZS
		6x SDH

Jednalo se o požár samostatně stojícího rodinného domu. Požár zpozorovali majitelé rodinného domu, které v noci vzbudil kouř. Na místě zásahu zasahovalo celkem 8 JPO, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Požár byl uhašen pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru probíhalo v nočních a dopoledních hodinách za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a PČR. Příčina vzniku požáru je přizděný nosný trám ke komínovému tělesu.


**Výbuch a požár v bytovém domě**

okres:

**Ostrava**

obec:

**Ostrava-Hrabůvka**

	Datum:	<b>24.02.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>02:59</b>
	ECUD:	<b>8121003642</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>7.994.547,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>10.889.212,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		2x HZS
		1x SDH

Výbuch a požár v bytovém domě byl ohlášen v nočních hodinách. Na místo byly vyslány celkem 3 JPO, které požár uhasily pomocí několika vodních proudů. JPO prováděly záchranu osob pomocí vyváděcích masek i pomocí výškové techniky. Vzhledem k poškození nosných konstrukcí musely jednotky provést stabilizaci objektu. Ohledání místa požáru probíhalo v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Příčinou vzniku výbuchu a požáru je nesprávné používání hořlavých kapalin.

**zraněno 6 osob, zachráněny 4 osoby, evakuace 36 osob**






**Požár sušárny dřeva**

okres:


**Frýdek-Místek**

obec:

**Staříč**

	Datum:	<b>19.04.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>11:00</b>
	ECUD:	<b>8121007212</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>1.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>100.000.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		1x HZS 1x HZSP
		3x SDH

Jednalo se o požár v sušárně dřeva v místním průmyslovém objektu. Požár zpozorovali zaměstnanci podniku. Na místě zásahu zasahovalo celkem 5 JPO. Požár byl uhašen pomocí přenosného hasicího přístroje a jednoho vodního proudu. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a odborně způsobilé osoby v oboru elektro. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci.


**Požár budovy chemické výroby**

okres:

**Ostrava**

obec:

**Ostrava-Radvanice**

	Datum:	<b>23.04.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>10:48</b>
	ECUD:	<b>8121007427</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>10.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>10.000.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		5x HZS
		4x SDH

Požár budovy chemické výroby v areálu bývalého dolu Ludvík v Ostravě-Radvanicích byl ohlášen v dopoledních hodinách. Požár lokalizovalo a likvidovalo celkem 9 JPO pomocí vodních a pěnотvorných proudů. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Ohledání místa požáru probíhalo několik dní za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a PČR, na místo byli povoláni pracovníci expertizní skupiny MV-GR HZS ČR, TÚPO Praha. Příčina vzniku požáru je výbuch par hořlavých kapalin.

evakuace 2 osob




**Požár rodinného domu a osobního automobilu**

okres:

obec:

**Nový Jičín****Trojanovice**

	Datum:	10.05.2021
	Čas vzniku:	02:49
	ECUD:	8121008431
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>	<b>3.560.000,- Kč</b>	
<b>Uchráněné hodnoty</b>	<b>2.000.000,- Kč</b>	
<b>Nasazení JPO</b>	2x HZS	
	4x SDH	

Požár rodinného domu byl nahlášen v nočních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 6 JPO, které požár uhasily pomocí několika vodních proudů. Hašení požáru komplikoval velmi silný nárazový vítr. Ohledání místa požáru probíhalo v dopoledních hodinách za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí.


**zraněn 1 příslušník HZS MSK**

**Výbuch a požár v objektu recyklace odpadů**

okres:

obec:

**Ostrava****Ostrava-Vítkovice**

	Datum:	10.05.2021
	Čas vzniku:	07:47
	ECUD:	8121008450
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>	<b>4.000.000,- Kč</b>	
<b>Uchráněné hodnoty</b>	<b>100.000.000,- Kč</b>	
<b>Nasazení JPO</b>	12x HZS 1x ZÚ HZS ČR 1x HZSP	
	20x SDH	

Požár po výbuchu průmyslového objektu byl nahlášen v ranních hodinách. Na místo bylo vysláno postupně celkem 34 JPO, které požár hasily pomocí několika vodních proudů s pěnidlem, za použití speciální hasící techniky a vrtulníků s bambivaky. Na místě zasahovala také Chemická laboratoř HZS MSK a ZÚ HZS ČR. Byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu. Ohledání místa požáru probíhalo v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, MV-GŘ HZS ČR, TÚPO Praha, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Příčina vzniku výbuchu a požáru je v šetření.

**zraněna 1 osoba**






**Požár hospodářské budovy a rodinného domu**

okres:

obec:

**Opava****Slavkov**

	Datum:	30.05.2021
	Čas vzniku:	22:30
	ECUD:	8121010174
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>4.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>2.000.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		1x HZS
		3x SDH

Jednalo se o požár hospodářské budovy užívané jako hobby stolařská dílna, který se následně rozšířil na rodinný dům. Požár zpozoroval syn majitele rodinného domu. Na místě zásahu zasahovaly celkem 4 JPO. Požár byl uhašen pomocí několika vodních proudů. Ohledání probíhalo v dopoledních hodinách následujícího dne za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci.

**zraněna 1 osoba****Požár válcovací stolice a odsávání**

okres:

obec:


**Bruntál****Břidličná**

	Datum:	01.06.2021
	Čas vzniku:	03:48
	ECUD:	8121010238
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>2.758.280,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>445.244.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		3x HZS
		4x SDH
		1x SDHP

Požár válcovací stolice vznikl v nočních hodinách při výrobě. Požár válcovací stolice lokalizovalo instalované stabilní hasící zařízení, požár se však rozšířil do odsávacího zařízení. Na místo bylo vysláno celkem 8 JPO, které požár uhasily pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru provedli vyšetřovatelé požárů HZS MSK v dopoledních hodinách. Příčina vzniku požáru je technická závada na válcovací stolici.




**Požár administrativně výrobní budovy**okres: **Ostrava**  
obec: **Ostrava-Vítkovice**

	Datum:	<b>04.06.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>13:50</b>
	ECUD:	<b>8121010522</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>3.589.200,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>7.000.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		2x HZS

Požár v administrativní části administrativně výrobní budovy byl nahlášen v brzkých odpoledních hodinách. Na místo byly vyslány 2 JPO, které požár uhasily pomocí jednoho vodního proudu. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru a v dopoledních hodinách následujícího dne za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci.

evakuace 15 osob

**Požár nakladače**okres: **Ostrava**  
obec: **Ostrava-Mariánské Hory**

	Datum:	<b>21.06.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>09:54</b>
	ECUD:	<b>8121011893</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>1.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>6.000.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		2x HZS 1x SDH

Požár nakladače na šrotišti byl nahlášen v dopoledních hodinách. Na místo byly vyslány 3 JPO, které požár uhasily pomocí jednoho vodního proudu. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK. Příčina vzniku požáru je technická závada na elektroinstalaci.






**Požár vývojové dílny výroby elektromotorek**

okres:

**Nový Jičín**

obec:

**Mankovice**

	Datum:	<b>10.07.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>06:05</b>
	ECUD:	<b>8121013667</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>10.860.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>0,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		1x HZS
		2x SDH

Požár vývojové dílny výroby elektromotorek byl nahlášen v odpoledních hodinách. Došlo k samouhašení požáru, jednotky provedly odvětrání objektu a ochlazení okolí ohniska požáru. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru a v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR a PČR-OKTE Frýdek-Místek. Příčina vzniku požáru je technická závada na akumulátorovém boxu.

**Požár lakovny ocelových lahví**

okres:

**Ostrava-město**

obec:

**Ostrava-Vítkovice**

	Datum:	<b>16.07.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>06:44</b>
	ECUD:	<b>8121014356</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>6.190.500,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>20.000.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		1x HZS
		2x SDH

Požár lakovny ocelových lahví v průmyslovém objektu byl ohlášeno v ranních hodinách. Požár byl přivolanými jednotkami uhašen pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru probíhalo v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Příčina vzniku požáru je nedbalost při údržbě – neprovádění čištění usazenin.




**Požár výrobní linky Cerutti**

okres:

**Bruntál**

obec:

**Břidličná**

	Datum:	<b>28.07.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>21:48</b>
	ECUD:	<b>8121015443</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>	<b>300.000.000,- Kč</b>	
<b>Uchráněné hodnoty</b>	<b>1.000.000.000,- Kč</b>	
<b>Nasazení JPO</b>	3x HZS	
	6x SDH	
	1x SDHP	

Požár výrobní linky Cerutti v místním průmyslovém podniku byl ohlášen ve večerních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 10 JPO, které požár uhasily pomocí několika vodních proudů za použití výškové techniky. Byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Hašení požáru komplikovala přítomnost většího množství hořlavých kapalin a poškození stavebních konstrukcí, které hrozily pádem. Ohledání místa požáru probíhalo v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a PČR, na místo byla povolána expertizní skupina MV-GR HZS ČR, TÚPO Praha. Příčina vzniku požáru je v šetření.


**Požár střechy ubytovny**

okres:

**Frýdek-Místek**

obec:

**Žabeň**

	Datum:	<b>09.08.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>16:25</b>
	ECUD:	<b>8121016686</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>	<b>15.000.000,- Kč</b>	
<b>Uchráněné hodnoty</b>	<b>10.000.000,- Kč</b>	
<b>Nasazení JPO</b>	4x HZS	
	1x HZSP	
	7x SDH	

Požár střechy ubytovny byl ohlášen v odpoledních hodinách. Na místo bylo postupně vysláno celkem 12 JPO, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Příčina vzniku požáru je nedbalost při natavování lepenky na střechu.

**zraněn 1 příslušník HZS MSK**






**Požár seníku**

okres:

**Frýdek-Místek**

obec:

**Lhotka**

	Datum:	<b>28.08.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>17:45</b>
	ECUD:	<b>8121018567</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>4.971.200,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>0,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		2x HZS 1x ZÚ HZS ČR 13x SDH

Požár seníku byl ohlášen v odpoledních hodinách. Na místo bylo postupně vysláno celkem 16 JPO včetně ZÚ HZS ČR. Ohledání místa požáru probíhalo za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a Policie ČR-SSKČ Ostrava. Příčina vzniku požáru byla stanovena formou vyšetřovacích verzí.


**Požár novostavby**

okres:

**Bruntál**

obec:

**Václavov u Bruntálu**

	Datum:	<b>08.09.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>01:58</b>
	ECUD:	<b>8121019632</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>20.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>dosud nestanoveny</b>
<b>Nasazení JPO</b>		2x HZS 1x ZÚ HZS ČR 4x SDH

Požár novostavby byl ohlášen v nočních hodinách. Zásahující JPO požár lokalizovaly a likvidovaly pomocí několika vodních proudů i za použití výškové techniky. Ohledání místa požáru probíhalo v dopoledních hodinách za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Příčina vzniku požáru je v šetření.




**Požár hotelového pokoje**

okres:

**Bruntál**

obec:

**Bruntál**

	Datum:	<b>27.11.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>18:10</b>
	ECUD:	<b>8121025500</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>1.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>40.000.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		2x HZS
		7x SDH

Požár hotelového pokoje byl ohlášen ve večerních hodinách. Na místo bylo postupně vysláno celkem 9 JPO. JPO lokalizovaly a likvidovaly požár pomocí několika vodních proudů i za použití výškové techniky. Místo požáru bylo ohledáno za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Příčina vzniku požáru je v šetření.

evakuace 12 osob, zraněn 1 příslušník HZS MSK


**Výbuch a požár ohřívače větru**

okres:

**Frýdek-Místek**

obec:

**Třinec**

	Datum:	<b>02.12.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>05:10</b>
	ECUD:	<b>8121026094</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>500.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>1.000.000.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		1x HZS
		1x HZSP

Výbuch a požár v areálu průmyslového podniku v Třinci byl ohlášen v ranních hodinách. JPO provedly zabezpečení okolí a uhašení následného požáru. Ohledání místa požáru probíhalo po několika následujících dnů za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Na místo se dostavil určený vyšetřovatel požárů MV-GŘ HZS ČR a soudní znalci přizvaní PČR. Příčina vzniku požáru je v šetření.

zraněna 1 osoba






**Požár rodinného domu**

okres:

**Bruntál**

obec:

**Karlovice-Zadní Ves**

	Datum:	<b>05.12.2021</b>
	Čas vzniku:	<b>01:54</b>
	ECUD:	<b>8121026020</b>
<b>Následky požáru</b>		
<b>Předběžná škoda</b>		<b>2.300.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty</b>		<b>300.000,- Kč</b>
<b>Nasazení JPO</b>		1x HZS
		4x SDH

Požár rodinného domu byl ohlášen v nočních hodinách. Na místo bylo vysláno celkem 5 JPO, které požár lokalizovaly a likvidovaly pomocí několika vodních proudů. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru a v následujících dnech za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, PČR, PČR-OKTE Frýdek-Místek a PČR-SSKČ Ostrava. Příčina vzniku požáru je nedbalost při manipulaci se žhavým popelem.

