



# Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství  
Teplého 1526, 530 02 Pardubice



Č. j.: HSPA-461-18-2026  
PID: HZSEX007WCY6  
Datum: 19. 5. 2026  
Vyřizuje: kpt. Mgr. Jakub Partl, právník, oddělení právní a organizační  
Tel: 950 570 236  
E-mail: jakub.partl@hzscr.cz  
Počet stran: 1  
Počet příloh: 0  
IDDS: 48taa69

## **SPOLEK VĚŘITELŮ A PŘÁTEL PRÁVA z.s.**

Lužická 2104/15, 276 01 Mělník

IČO 04942809

ID DS p3xs5ar

### **Sdělení dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Vážení,

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen HZS Pardubického kraje), jakožto povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), obdržel prostřednictvím datové schránky dne 6. 5. 2026 žádost o poskytnutí informace, v níž žádáte o poskytnutí informací zda HZS Pardubického kraje zasahoval dne 20. 11. 2025 v železniční stanici Svitavy, a pokud ano, tak v jakém čase, a v čem zásah spočíval, či co a kde lokalizoval.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje posoudil Vaši žádost v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím a dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) tohoto zákona Vám sděluje:

HZS Pardubického kraje zasahoval dne 20. 11. 2025 v železniční stanici Svitavy, a to v době od 20:20 do 20:37 hodin. HZS Pardubického kraje konkrétně zasahoval u nahlášeného horkého dílu podvozku bez známek hoření. Jednotka požární ochrany z centrální hasičské stanice Svitavy na místě události provedla pomocí termokamery kontrolu podvozku a nahřátého dílu, a to bez zjištění hoření. Po příjezdu jednotky požární ochrany Správy železnic Česká Třebová jí bylo místo události předáno, ta poté zjistila, že se jednalo o technickou závadu na nápravě vagonu, konkrétně zadřené ložisko.

S pozdravem

brig. gen. Mgr. Aleš Černohorský  
ředitel Hasičského záchranného sboru  
Pardubického kraje  
*podepsáno elektronicky*