

Ev. číslo: 4225012262
Id. číslo: 325834042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Potvrzená krajským garantem
Směna : C

Požár

Ohlášení: sobota 16.8.2025 čas 20:44:49

Specif. zásahu: Požár bytového domu + záchrana osob ze střechy

Zatříd. zás. dle OPIS: POŽÁR - VÝŠKOVÉ BUDOVY

Vyhláš. st. popl.: 2 - II. stupeň poplachu

Adresa, místo události : Teplice, Duchcov, Duchcov, Bílinské Předměstí, ul. Svatopluka Čecha č.p. 686/12

4. patrový dům, hoří v posledním patře

Objekty:

Majitel: 

Uživatel: Nájemníci

Objekt/Prostor: typové bytové domy / chodby, schodiště, výtahy, komunikační prostory, zvonkové panely

Vozidlo/Pozn.:

Doplňující údaje:		Dálková doprava vody:		Činnost před příjezdem jednotek PO:	
Lokalizace:	16.8.2025 21:10:05	Hadicemi (m):		Samouhašení:	☐ Evakuace osob: ☐
Likvidace:	16.8.2025 22:24:53	Kyvadlová (km):		Zásah občanů, zam.:	☐ Uhašeno SHZ: ☐
Zřízený štáb velitele zásahu:	☐	Plocha (m2):	50	Zásah jiných služeb:	☐ Žádný zásah: ☒
ŘD na místě:	☒	Výkon proudů (l/min):	600	Místní JPO: 426106 - Duchcov místní jednotka zasahovala, ale ne jako I.	
Povolán ZPP:	☒	Fronta požáru (m):	5		

Názor na příčinu: nedbalost

Povolán specializovaný pracovník HZS:

Jméno	Povolán - kým	Poznámka
ZPP		
ŘD		
ŘD		

Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:			Spolupráce u zásahu s:	
Dospělí	zachránění osob	3	Zdravotnická záchranná služba	
Dospělí	evakuace osob	11	Policie ČR	

Zúčastněné jednotky PO:

Ev. číslo: 4225012262

Id. číslo: 325834042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Požár

426012 - HS Duchcov

Územní odbor: Teplice

Pořadové číslo jednotky: 1

Ohlášeno:	16.8.2025 20:46:04	Km k zásahu:	2	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	16.8.2025 20:46:04	Osob v jednotce:	4	120	Průzkum
Výjezd:	16.8.2025 20:46:45	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů
Na místě:	16.8.2025 20:50:48	Počet zásahů:	1	445	Osvětlení místa zásahu
Boj. rozv.:	16.8.2025 20:51:20	Jedn. nevyjela:	☐	490	Rozebírání konstrukcí
Odjezd:	16.8.2025 22:52:51	Nevyhlášen popl.:	☐	530	Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou
Návrat:	16.8.2025 23:00:00	Nezásahová jízda:	☐	610	Záchrana osob (jiná)
Chemická laboratoř	☐	Řídící důstojník:	☐	785	Požarování foto,video

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Voda2680 l

Použité ochranné prostředky:

Koštoval Jan	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (306)	0:45
Solar Ondřej	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (303)	0:45
Škváro Petr	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (301)	0:45

Nasazená hlavní technika:

CAS 20/4000/240-S2T-"I", SPZ: Vol. zn.: PTP 131 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz: 16.8.2025 20:46:04

Odjezd: 16.8.2025 22:52:51

Povolána: 16.8.2025 20:46:04

Na základně: 16.8.2025 23:00:00

Osoby zadane v prikazu k vyjezdu:



Řidič vozidla

Velitel vozidla

Přisl. jednotky

Přisl. jednotky

Výjezd: 16.8.2025 20:46:45

V zásahu: 16.8.2025 23:37:45

Na místě: 16.8.2025 20:50:48

Ujeto km: 3

Motohodin: 2,0830

Dílčí část cesty:

Poznámka:

Nasazená pomocná technika:

PŘ/STIHL/MS461 R (pila řetězová)

Začátek: 16.8.2025 21:15:00

Motohodin: 0,50

V zásahu: 16.8.2025 23:37:45

Poznámka: Poškozena při práci u zásahu

Osoby zadane v prikazu k práci agregátu:



Obsluha agregátu

VP/PH/VP 450 GP (přetlakový ventilátor)

Začátek: 16.8.2025 21:00:00

Motohodin: 0,75

V zásahu: 16.8.2025 23:37:45

Poznámka:

Osoby zadane v prikazu k práci agregátu:



Obsluha agregátu

Ev. číslo: 4225012262

Id. číslo: 325834042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Požár

Po příjezdu na místo událostí průzkumem zjištěno:

I. objekt
Požár bytového domu s 4.NP, čp.695/12, kde se ze střešní konstrukce odvaloval hustý dým.

II. objekt
Na střeše objektu po pravé straně hořícího domu čp. 630/10 s velmi šikmou konstrukcí jsou dva muži, kteří volají o pomoc, záchranu ze střechy.

III. objekt
U objektu čp. 691/14 sousedícího z levé strany nahlášen obyvateli silný zápach plynu.
V celé ulici velký počet sledujících osob.
Jednotka HS Duchcov vytvořila jeden útočný proud do 3.NP poschodí, kde hořela chodba se vstupem do dvou nájemních bytů. Po příjezdu HS Bilina vytvořen druhý útočný proud na lokalizaci požáru šířícího se přes schodiště do půdních prostor. Jednotka CHS Teplice prioritně zajistila uzavření HUP v sousedním domě s nahlášeným únikem plynu od nájemníků, dále uzavření HUP v hořícím domě. Výšková technika CHS Teplice pracovala na sundání osob, držících se na šikmé střeše. Po záchraně osob ze střechy dohodnuta spolupráce s VČ Teplice a PČR na evakuaci sousedních objektů a identifikaci osob. Po primárním průzkumu v hořícím domě se zaměřením na vyhledávání osob se po střídání průzkumných skupin a výměnách IDP, provedl sekundární průzkum se stejným zaměřením. Po příjezdu řídícího důstojníka provedena ŘD redukce jednotek s využitím pro další zásah, který probíhal v katastru TP. Požár se chodbou rozšířil na střechu domu, kde se termokamerou zjistila skrytá ohniska, proto došlo k rozebrání střešní konstrukce. Pro zásah probíhající na střeše se využila výšková technika k nasvětlení místa zásahu a pro vyšší bezpečnost pohybujících se hasičů na střešní konstrukci, pro osvětlení využita i aku světla HS Duchcov. Na objekt požáru a na objekt s únikem plynu VZ vypsál předávací protokol a předal je majitelům objektů. Jednotka se po ukončení zásahu vrátila zpět na základnu.
Po příjezdu na základnu se zjistilo, že AKU osvětlení HS Duchcov s ev.č. 1,2, jsou nefunkční a nejdou opětovně nabít.

Při jízdě k zásahu bylo použito VRZ.

Vyjáždění - ŘD ÚO TP
Na místo události jsem se dostavil ve 21:13 hod., kdy VZ již nahlásil lokalizaci události. Po prvotním průzkumu a zjištění informací jsem nahlásil na KOPIS, že velení u zásahu si nepřebírám, jelikož situace byla plně pod kontrolou a probíhali dohašovací a likvidační práce.

426139 - Zabrušany		Územní odbor: Teplice		Pořadové číslo jednotky: 2	
Ohlášeno:	16.8.2025 20:46:52	Km k zásahu:	4	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	16.8.2025 20:46:52	Osob v jednotce:	4	120	Průzkum
Výjezd:	16.8.2025 20:50:29	Nasaz. speci. sk.: *	-	290	Doplňování vody
Na místě:	16.8.2025 20:54:17	Počet zásahů:	1	490	Rozebírání konstrukcí
Boj. rozv.:	16.8.2025 20:55:17	Jedn. nevyjela:	☐	820	Jiné
Odjezd:	16.8.2025 22:26:57	Nevyhlášen popl.:	☐		
Návrat:	16.8.2025 22:38:53	Nezásahová jízda:	☐		
Chemická laboratoř	☐	Řídící důstojník:	☐		

Osoby bez techniky	Použitá hasiva / sorbenty
	Voda 5000

Použité ochranné prostředky:		
Uller Jan	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 4000 (4)	0:30
Zima Daniel	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 4000 (1)	0:30

Nasazená hlavní technika:		
CAS 30 9000/540 S2VH SCANIA, SPZ /ol. zn.: HTP 321 (cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně)		
Příkaz:	16.8.2025 20:46:52	Odjezd: 16.8.2025 22:26:57
Povolána:	16.8.2025 20:46:52	Na základně: 16.8.2025 22:38:53
Výjezd:	16.8.2025 20:50:29	V zásahu: 16.8.2025 22:39:00
Na místě:	16.8.2025 20:54:17	
		Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
		Řidič vozidla
		Velitel vozidla
		Přísl. jednotky
		Přísl. jednotky

Ujeto km: 7

Motohodin: 1,53

Dílčí část cesty:

Poznámka:

Při příjezdu na místo události se jednotka řídila pokyny VZ. Pomáhala s hašením uvnitř budovy, prováděla rozebírání konstrukcí a doplňování vody do vozidla HS Duchcov. Zásah probíhal v dýchací technice. Po skončení události bylo doplněno cca 5000l vody z hydrantu v ulici Skladništní.

Cestou k místu události bylo použito VRZ.

Ev. číslo: 4225012262

Id. číslo: 325834042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Požár

426106 - Duchcov

Územní odbor: Teplice

Pořadové číslo jednotky: 3

Ohlášeno:	16.8.2025 20:46:04	Km k zásahu:	1	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	16.8.2025 20:46:04	Osob v jednotce:	4	120	Průzkum
Výjezd:	16.8.2025 20:53:36	Nasaz. speci. sk.: *	-	790	Záloha na místě události
Na místě:	16.8.2025 20:55:22	Počet zásahů:	1		
Boj. rozv.:		Jedn. nevyjela:	☐		
Odjezd:	16.8.2025 22:02:15	Nevyhlášen popl.:	☐		
Návrat:	16.8.2025 22:03:31	Nezásahová jízda:	☐		
Chemická laboratoř	☐	Řídící důstojník:	☐		

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Použité ochranné prostředky:

Nasazená hlavní technika:

CAS 20/4600/300-S2R, SPZ:  Vol. zn.: HTP 261, HTP 271 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz:	16.8.2025 20:46:04	Odjezd:	16.8.2025 22:02:15	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	16.8.2025 20:46:04	Na základně:	16.8.2025 22:03:31		Řidič vozidla
Výjezd:	16.8.2025 20:53:36	V zásahu:	16.8.2025 22:03:33		Velitel vozidla
Na místě:	16.8.2025 20:55:22				Přísl. jednotky
					Přísl. jednotky

Ujeto km: Motohodin: 0 Dílčí část cesty:

Poznámka:

Jednotka prováděla zálohu na místě události. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Ev. číslo: 4225012262

Id. číslo: 325834042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Požár

426011 - HS Bílina

Územní odbor: Teplice

Pořadové číslo jednotky: 4

Ohlášeno:	16.8.2025 20:46:04	Km k zásahu:	5	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	16.8.2025 20:46:04	Osob v jednotce:	6	120	Průzkum
Výjezd:	16.8.2025 20:47:09	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů
Na místě:	16.8.2025 20:55:38	Počet zásahů:	1	490	Rozebírání konstrukcí
Boj. rozv.:	16.8.2025 20:59:00	Jedn. nevyjela:	☐	787	Použití termokamery
Odjezd:	16.8.2025 21:30:00	Nevyhlášen popl.:	☐		
Návrat:	16.8.2025 21:42:14	Nezásahová jízda:	☐		
Chemická laboratoř	☐	Řídící důstojník:	☐		


Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Použité ochranné prostředky:		
Hejl Michal	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS AirBoss Active SCS (214)	0:30
Kovář Richard	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 90 (203)	0:15
Kretschman František	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS AirBoss Active SCS (220)	0:30
Novák Petr	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS AirBoss Active SCS (217)	0:30

Nasazená hlavní technika:

CAS 20/4000/240-S2T-"I", SPZ:  /ol. zn.: PTP 121 (cisternová automobilová stříkačka < 30)

Příkaz:	16.8.2025 20:46:04	Odjezd:	16.8.2025 21:30:00	Osoby zadané v příkazu k výjezdu: 	Řidič vozidla
Povolána:	16.8.2025 20:46:04	Na základně:	16.8.2025 21:38:58		Velitel vozidla
Výjezd:	16.8.2025 20:47:09	V zásahu:	16.8.2025 21:38:58		Přísl. jednotky
Na místě:	16.8.2025 20:55:38				Přísl. jednotky

Ujeto km: 10

Motohodin: 0,3330

Díličí část cesty:

Poznámka:

CAS 30/9000/540-S3VH, SPZ:  /ol. zn.: PTP 122 (cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně)

Příkaz:	16.8.2025 20:46:04	Odjezd:	16.8.2025 21:30:00	Osoby zadané v příkazu k výjezdu: 	Řidič vozidla
Povolána:	16.8.2025 20:46:04	Na základně:	16.8.2025 21:42:14		Velitel vozidla
Výjezd:	16.8.2025 20:47:45	V zásahu:	16.8.2025 21:42:14		
Na místě:	16.8.2025 20:57:33				

Ujeto km: 12

Motohodin: 0,50

Díličí část cesty:

Poznámka:

Jednotka po příjezdu na MU průzkumem zjistila, že se na místě již nachází jednotka HS Duchcov. Jednotka se spojila s VZ, který vydal rozkaz k vytvoření druhého utočného proudu do podkroví budovy. Příslušníci vytvořili druhý utočný proud od rozdělovače, dále prováděli hašení požáru v podkroví. Po uhašení ohnisek byl vytvořen odváděcí prostor kouře pro přetlakovou ventilaci. Příslušníci jednotky CHS Teplice nás přišli vystřídat z důvodu docházejícího vzduchu v IDP. Po výměně IDP naše jednotka zůstala v záloze na MU dokud nebyla VZ poslána na střešku budovy, kde prováděla rozřezání a dohašování ohniska ve střeše. Poté byla jednotka odvolána řídícím důstojníkem na Požár nízké budovy do Lesní brány. Během jízdy k události bylo použito VRZ.

Ev. číslo: 4225012262

Id. číslo: 325834042

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Požár

426108 - Hostomice

Územní odbor: Teplice

Pořadové číslo jednotky: 5

Ohlášeno: 16.8.2025 20:46:52

Km k zásahu: 6

Činnost jednotky

Vyhláš. popl.: 16.8.2025 20:46:52

Osob v jednotce: 3

120 Průzkum

Výjezd: 16.8.2025 20:51:54

Nasaz. speci. sk.: *

- 790 Záloha na místě události

Na místě: 16.8.2025 20:57:28

Počet zásahů: 1

Boj. rozv.:

Jedn. nevyjela:

☐

Odjezd: 16.8.2025 21:32:20

Nevyhlášen popl.:

☐

Návrat: 16.8.2025 21:39:30

Nezásahová jízda:

☐

Chemická laboratoř ☐

Řídící důstojník:

☐

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Použité ochranné prostředky:

Nasazená hlavní technika:

CAS 30/9000/540-S3R, SPZ:  Vol. zn.: HTP 341 (cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně)

Příkaz: 16.8.2025 20:46:52

Odjezd: 16.8.2025 21:32:20

Osoby zadané v příkazu k výjezdu:



Řidič vozidla

Velitel vozidla

Přísl. jednotky

Povolána: 16.8.2025 20:46:52

Na základně: 16.8.2025 21:39:30

Výjezd: 16.8.2025 20:51:54

V zásahu: 16.8.2025 21:39:39

Na místě: 16.8.2025 20:57:28

Ujeto km: 12

Motohodin: 0,55

Dílčí část cesty:

Poznámka:

Po příjezdu na MU proveden průzkum. Průzkumem zjištěno, že již zasahuje dostatek sil a prostředků. Jednotka zůstala v záloze na MU.


Ohlášeno:	16.8.2025 20:46:04	Km k zásahu:	12	Činnost jednotky	
Vyhláš. popl.:	16.8.2025 20:46:04	Osob v jednotce:	7	120	Průzkum
Výjezd:	16.8.2025 20:47:19	Nasaz. speci. sk.: *	-	150	Použití vody dodávané proudem C - počet proudů
Na místě:	16.8.2025 20:58:29	Počet zásahů:	1	445	Osvětlení místa zásahu
Boj. rozv.:	16.8.2025 21:00:29	Jedn. nevyjela:	☐	500	Uzavírání vody, plynu, elektřiny
Odjezd:	16.8.2025 22:26:18	Nevyhlášen popl.:	☐	530	Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou
Návrat:	16.8.2025 22:43:09	Nezásahová jízda:	☐	610	Záchrana osob (jiná)
Chemická laboratoř	☐	Řídící důstojník:	☐	787	Použití termokamery

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Použité ochranné prostředky:		
Brož Jan	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 5000 (42)	0:30
Čermák Tomáš	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 7000 (2)	0:30
Eisner Miroslav DiS.	Přístroj dýchací vzduch. Dräger PSS 5000 (36)	0:30

Nasazená hlavní technika:

CAS 20/4000/240-S2T-"I", SPZ:		Vol. zn.: PTP 101 (cisternová automobilová stříkačka < 30)			
Příkaz:	16.8.2025 20:46:04	Odjezd:	16.8.2025 22:26:14	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:	
Povolána:	16.8.2025 20:46:04	Na základně:	16.8.2025 22:43:09		Řidič vozidla
Výjezd:	16.8.2025 20:47:19	V zásahu:	16.8.2025 22:43:11		Velitel vozidla
Na místě:	16.8.2025 20:59:26				Přísl. jednotky
					Přísl. jednotky

Ujeto km: 23

Motohodin:

Dílčí část cesty:

Poznámka:

AZ 39/S1Z/METZ, SPZ 		Vol. zn.: PTP 103 (automobilový žebřík nad 30 m)		
Příkaz:	16.8.2025 20:46:04	Odjezd:	16.8.2025 22:26:18	Osoby zadané v příkazu k výjezdu:
Povolána:	16.8.2025 20:46:04	Na základně:	16.8.2025 22:41:57	 Řidič vozidla Velitel vozidla

Výjezd: 16.8.2025 20:47:26

V zásahu: 16.8.2025 22:42:00

Na místě: 16.8.2025 20:58:29

Ujeto km: 23

Motohodin:

Dílčí část cesty:

Poznámka:

Nasazená pomocná technika:

PŘ/STIHL/MS461R (pila řetězová)				
Začátek:	16.8.2025 21:15:00	Motohodin: 0,0830	Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:	
V zásahu:	16.8.2025 23:50:00			Obsluha agregátu
Poznámka:				

EP/ROSENBAUER/RS 14 (elektrocentrála přenosná)				
Začátek:	16.8.2025 21:15:00	Motohodin:	1,0830	Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:
V zásahu:	16.8.2025 23:50:00			Obsluha agregátu
Poznámka:				

Po příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár obydleného domu ve 2NP. Na pokyn VZ naše jednotka evakuovala 2 osoby pomocí výškové techniky AZ 39, které před požárem utekly na střechu sousedního domu. Dále naše jednotka provedla uzavření hl. uzávěrů energií u zasaženého domu i sousedícího. Jednotka po té provedla průzkum všech bytových jednotek, zda se v nich ještě někdo nenachází. Po tomto průzkumu jednotka prováděla pomocí řetězové pily Rescue rozebírání střešního pláště, pomocí termokamery vyhledávala skrytá ohniska a pomocí jednoho C proudu jej likvidovala. Po likvidaci požáru se naše jednotka na pokyn VZ vrátila zpět na základnu. Jednotka při jízdě k události použila VRZ.

Ev. číslo: 4225012262

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 325834042

Požár

425011 - HS Litvínov

Územní odbor: Most

Pořadové číslo jednotky: 7

Ohlášeno: 16.8.2025 20:46:04

Km k zásahu: 14

Činnost jednotky

Vyhláš. popl.: 16.8.2025 20:46:04

Osob v jednotce: 2

120Průzkum

790Záloha na místě události

Výjezd: 16.8.2025 20:48:37

Nasaz. speci. sk.: *

-

Na místě: 16.8.2025 21:02:25

Počet zásahů: 1

Boj. rozv.:

Jedn. nevyjela:

☐

Odjezd: 16.8.2025 21:22:11

Nevyhlášen popl.:

☐

Návrat: 16.8.2025 21:42:34

Nezásahová jízda:

☐

Chemická laboratoř☐

Řídící důstojník:

☐

Osoby bez techniky

Použitá hasiva / sorbenty

Použité ochranné prostředky:

Nasazená hlavní technika:

AZ 40-S1Z, SPZ: 9U13015, Vol. zn.: PMO 123 (automobilový žebřík nad 30 m)

Příkaz: 16.8.2025 20:46:04

Odjezd: 16.8.2025 21:22:11

Osoby zadané v příkazu k výjezdu:

Povolána: 16.8.2025 20:46:04

Na základně: 16.8.2025 21:42:34

Řidič vozidla

Výjezd: 16.8.2025 20:48:37

V zásahu: 16.8.2025 21:42:39

Přísl. jednotky

Na místě: 16.8.2025 21:02:25

Ujeto km: 28

Motohodin: 0,3330

Dílčí část cesty:

Poznámka:

Jednotka se po příjezdu na místo zásahu nahlásila VZ. Jelikož nebyla potřeba využití výškové techniky HS Litvínov, rozhodl VZ o využití příslušníků jako zálohu V IDP na místě události, pro případné střídání zasahujících hasičů v objektu. Po dostatečných rezervách jednotek na místě události bylo VZ rozhodnuto o návratu HS Litvínov zpět na základnu. Jednotka při jízdě k zásahu použila VRZ.

*) L - Lezecká skupina, P - Potápěčská skupina, LP - Lezecká i potápěčská skupina

Celkový souhrn použitých hasiv / sorbentů:

Voda5 000,00

Voda2 680,00 I

Celkový souhrn druhů použité techniky:

automobilový žebřík nad 30 m2

cisternová automobilová stříkačka < 304

přetlakový ventilátor1

elektrocentrála přenosná1

pila řetězová2

cisternová automobilová stříkačka > 30 včetně3

Kontaminace místa zásahu:

Převážné hořící látky:

Uniklé látky:

domovní odpad /komunální/

Použití detekčních přístrojů:

Přístroj: Přístroj detekční Termokamera Dräger UCF 8000

Ev.č.: 3

Čas měření: 16.8.2025 00:30

Výsledek měření: 0

Měření prováděl:

Přístroj: Přístroj detekční Termokamera Dräger UCF 8000

Ev.č.: 1

Čas měření: 16.8.2025 00:45

Výsledek měření: 25 st

Měření prováděl:

Text celkové zprávy o zásahu:

Datum zprávy o zásahu: 8.9.2025

Jednotka PO: HS Duchcov

Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno:
I. objekt
Požár bytového domu s 4.NP, čp.695/12, kde se ze střešní konstrukce odvaloval hustý dým.
II. objekt
Na střeše objektu po pravé straně hořícího domu čp. 630/10 s velmi šikmou konstrukcí jsou dva muži, kteří volají o pomoc, záchranu ze střechy.
III. objekt
U objektu čp. 691/14 sousedícího z levé strany nahlášen obyvateli silný zápach plynu.
V celé ulici velký počet sledujících osob.
Tisk: 17.6.2026 11:21:34 Přihlášení: Strana 8 / 9

Ev. číslo: 4225012262

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 325834042

Požár

V celé ulici velký počet sledujících osob.

Jednotka HS Duchcov vytvořila jeden útočný proud do 3.NP poschodí, kde hořela chodba se vstupem do dvou nájemních bytů. Po příjezdu HS Bílina vytvořen druhý útočný proud na lokalizaci požáru šířícího se přes schodiště do půdních prostor. Jednotka CHS Teplice prioritně zajistila uzavření HUP v sousedním domě s nahlášeným únikem plynu od nájemníků, dále uzavření HUP v hořícím domě. Výšková technika CHS Teplice pracovala na sundání osob, držících se na šikmé střeše. Po záchraně osob ze střechy dohodnuta spolupráce s VČ Teplice a PČR na evakuaci sousedních objektů a identifikaci osob. Po primárním průzkumu v hořícím domě se zaměřením na vyhledávání osob se po střídání průzkumných skupin a výměnách IDP, provedl sekundární průzkum se stejným zaměřením. Po příjezdu řídícího důstojníka provedena ŘD redukce jednotek s využitím pro další zásah, který probíhal v katastru TP. Požár se chodbou rozšířil na střechu domu, kde se termokamerou zjistila skrytá ohniska, proto došlo k rozebrání střešní konstrukce. Pro zásah probíhající na střeše se využila výšková technika k nasvětlení místa zásahu a pro vyšší bezpečnost pohybujících se hasičů na střešní konstrukci, pro osvětlení využita i aku světla HS Duchcov. Na objekt požáru a na objekt s únikem plynu VZ vypsal předávací protokol a předal je majitelům objektů. Jednotka se po ukončení zásahu vrátila zpět na základnu. Po příjezdu na základnu se zjistilo, že AKU osvětlení HS Duchcov s ev.č. 1,2, jsou nefunkční a nejdou opětovně nabít.

Při jízdě k zásahu bylo použito VRZ.

Vyjádření - ŘD ÚO TP

Na místo události jsem se dostavil ve 21:13 hod., kdy VZ () již nahlásil lokalizaci události. Po prvotním průzkumu a zjištění informací jsem nahlásil na KOPIS, že velení u zásahu si nepřebírám, jelikož situace byla plně pod kontrolou a probíhali dohašovací a likvidační práce.

Jednotka PO: Zabrušany

Při příjezdu na místo události se jednotka řídila pokyny VZ. Pomáhala s hašením uvnitř budovy, prováděla rozebírání konstrukcí a doplňování vody do vozidla HS Duchcov. Zásah probíhal v dýchací technice. Po skončení události bylo doplněno cca 5000l vody z hydrantu v ulici Skladništní.

Cestou k místu události bylo použito VRZ.

Jednotka PO: Duchcov

Jednotka prováděla zálohu na místě události. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotka PO: HS Bílina

Jednotka po příjezdu na MU průzkumem zjistila, že se na místě již nachází jednotka HS Duchcov. Jednotka se spojila s VZ, který vydal rozkaz k vytvoření druhého útočného proudu do podkrovní budovy. Příslušníci vytvořili druhý útočný proud od rozdělovače, dále prováděli hašení požáru v podkroví. Po uhašení ohnisek byl vytvořen odváděcí prostor kouře pro přetlakovou ventilaci. Příslušníci jednotky CHS Teplice nás přišli vystřídat z důvodu docházejícího vzduchu v IDP. Po výměně IDP naše jednotka zůstala v záloze na MU dokud nebyla VZ poslána na střechu budovy, kde prováděla rozřezání a dohašování ohniska ve střeše. Poté byla jednotka odvolána řídícím důstojníkem na Požár nízké budovy do Lesní brány. Během jízdy k události bylo použito VRZ.

Jednotka PO: Hostomice

Po příjezdu na MU proveden průzkum. Průzkumem zjištěno, že již zasahuje dostatek sil a prostředků. Jednotka zůstala v záloze na MU.

Jednotka PO: CHS Teplice

Po příjezdu jednotky na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár obydleného domu ve 2NP. Na pokyn VZ naše jednotka evakuovala 2 osoby pomocí výškové techniky AZ 39, které před požárem utekly na střechu sousedního domu. Dále naše jednotka provedla uzavření hl. uzávěrů energií u zasaženého domu i sousedícího. Jednotka po té provedla průzkum všech bytových jednotek, zda se v nich ještě někdo nenachází. Po tomto průzkumu jednotka prováděla pomocí řetězové pily Rescue rozebírání střešního pláště, pomocí termokamery vyhledávala skrytá ohniska a pomocí jednoho C proudu jej likvidovala. Po likvidaci požáru se naše jednotka na pokyn VZ vrátila zpět na základnu. Jednotka při jízdě k události použila VRZ.

Jednotka PO: HS Litvínov

Jednotka se po příjezdu na místo zásahu nahlásila VZ. Jelikož nebyla potřeba vžití výškové techniky HS Litvínov, rozhodl VZ o využití příslušníků jako zálohu v IDP na místě události, pro případné střídání zasahujících hasičů v objektu. Po dostatečných rezervách jednotek na místě události bylo VZ rozhodnuto o návratu HS Litvínov zpět na základnu.

Jednotka při jízdě k zásahu použila VRZ

Velitel zásah



Podpis:

