

Analýza požárovosti

v Karlovarském kraji

za rok 2014



ROZBOR POŽÁROVOSTI v Karlovarském kraji za rok 2014

1) Přehled o požárech na území Karlovarského kraje:

Okres Karlovy Vary				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
215	13 807 500	13 160 000	1	10

Okres Sokolov				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
208	11 815 100	54 775 000	1	29

Okres Cheb				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
231	10 447 500	29 529 000	0	13

Karlovarský kraj				
Počet požárů	Přímá škoda v Kč.	Uchráněné hodnoty v Kč.	U	Z
654	36 070 100	97 464 000	2	52

2) Základní údaje o požárech :

Počet požárů CELKEM	654
Požáry se základní evidencí	437
Požáry se škodou od 0,-Kč - 10 000,- Kč	517
Požáry se škodou 10 000 - 250 000,- Kč	114
Požáry se škodou 250 100 – 1 000 000 Kč	15
Požáry se škodou 1 000 100 – 10 000 000 Kč	8
Požáry se škodou nad 10 000 000 Kč	0
Počet usmrcených CELKEM	2
Usmrcených < 15 let	0
Usmrcených 15 let - 60 let	2
Usmrcených > 60 let	0
Usmrcených - hasiči HZS ČR	0
Usmrcených - hasiči HZS podniku	0
Usmrcených - hasiči SDH, ostatní	0
Počet zraněných CELKEM	52
Zraněných < 15 let	11
Zraněných 15 let – 60 let	30
Zraněných > 60 let	10
Zraněných - hasiči HZS ČR	1
Zraněných - hasiči HZS podniku	0
Zraněných - hasiči SDH, ostatní	0
Evakuováno celkem	42
Zachráněno celkem	87
Přímá škoda	36 070 100,-
Uchráněné hodnoty	97 464 000,-

3) Počet zásahů v obcích s rozšířenou působností podle typu události

P – požár

DN – dopravní nehoda

ŽP – živelní pohroma

UNL – únik nebezpečné látky

TH – technická havárie

OMU – ostatní mimořádná událost


PP – planý poplach

OBEC	P	DN	ŽP	UNL	TH	OMU	PP	CELKEM
Karlovy Vary	157	248	0	143	551	1	69	1169
Ostrov	58	65	0	31	163	0	21	338
Kraslice	36	30	0	13	125	0	5	209
Sokolov	172	107	0	60	609	1	117	1066
Aš	41	34	0	7	93	0	15	190
Cheb	132	81	0	40	268	0	52	573
Mariánské Lázně	58	65	0	16	151	0	15	305


4) Souhrnné informace o událostech v Karlovarském kraji

Typ události	počet	uchráněno (tis. Kč)
Požár (P)		
Požár	638	97 364,0
Požár bez účasti JPO	16	100
Dopravní nehoda (DN)		
Dopravní nehoda silniční	605	
Dopravní nehoda silniční hromadná	2	
Dopravní nehoda železniční (vč. metra)	20	
Dopravní nehoda letecká	3	
Dopravní nehoda - ostatní	0	
Živelní pohroma (ŽP)		
Převažující povodeň, záplava, déšť	0	
Převažující sníh, námrazy	0	
Převažující větrná smršť	0	
Sesuv půdy	0	
Živelní pohroma - ostatní (např. zemětřesení)	0	
Únik nebezpečné chemické látky (UNL)		
Únik plynu/aerosolu	38	
Únik kapaliny (mimo ropných produktů)	14	
Únik ropných produktů	257	
Únik pevné látky	0	
Únik nebezpečné chem. látky (Jiné než chem.)	1	
Technická havárie (TH)		
Technická havárie	0	
Technická pomoc	1606	
Technologická pomoc	215	
Ostatní pomoc	139	
Radiační havárie a nehoda (RHN)		
Radiační havárie a nehoda	0	
Ostatní mimořádné události (OMU)		
Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy)	2	
Planý poplach (PP)		
Planý poplach	294	
Celkem	3850	90 464,0

5) Grafické znázornění požárovosti v obcích s rozšířenou působností Karlovarského kraje



6) Grafické znázornění požárů dle příčiny vzniku



7) Požáry v obcích Karlovarského kraje

obec	Počet požárů	Přímá škoda (tisíc)	Uchráněné hodnoty (tisíc)	Usmrceno	Zraněno
Boží Dar	2	0,00	0,00	0	0
Nové Hamry	1	0,00	0,00	0	0
Čichalov	1	0,00	0,00	0	0
Josefov	3	0,00	0,00	0	0
Březová	2	0,00	0,00	0	0
Dalovice	1	0,00	0,00	0	0
Jenišov	1	1,00	5,00	0	0
Mírová	3	1 220,00	0,00	0	0
Otovice	2	0,00	0,00	0	0
Andělská Hora	1	0,00	0,00	0	0
Hájek	3	1,00	0,00	0	0
Šabina	1	0,00	0,00	0	0
Svatava	8	468,50	3 060,00	0	1
Dolní Rychnov	4	128,00	0,00	0	0
Podhradí	2	0,00	0,00	0	0
Okrouhlá	2	0,00	0,00	0	0
Stará Voda	1	80,00	1 000,00	0	3
Velká Hleďsebe	7	0,00	0,00	0	0
Odrava	6	0,00	0,00	0	2
Tuřany	2	96,50	50,00	0	0
Cheb	90	5 520,70	8 849,00	0	2
Aš	32	414,60	3 630,00	0	2
Dolní Žandov	4	0,00	0,00	0	0
Drmoul	2	0,00	0,00	0	0
Františkovy Lázně	8	171,00	3 300,00	0	0
Hazlov	3	9,00	500,00	0	1
Hranice	4	271,80	1 000,00	0	1
Lázně Kynžvart	1	0,00	0,00	0	0
Libá	1	0,00	0,00	0	0
Lipová	5	45,00	400,00	0	0
Luby	2	0,00	0,00	0	0
Mariánské Lázně	33	3 207,40	6 450,00	0	2
Milhostov	2	300,00	1 500,00	0	0
Mnichov	1	0,00	0,00	0	0
Nový Kostel	2	5,00	1 000,00	0	0
Plesná	2	15,00	350,00	0	0
Skalná	4	0,00	0,00	0	0
Tři Sekery	2	11,50	1 000,00	0	0
Karlovy Vary	80	5 516,50	6 200,00	0	3
Abertamy	5	1 321,00	1 000,00	0	2
Bečov nad Teplou	2	0,00	0,00	0	0
Bochov	1	0,00	0,00	0	1
Božíčany	2	0,00	0,00	0	0
Hradiště	4	2 000,00	0,00	0	0
Hroznětín	2	150,00	500,00	0	0
Chyše	5	120,00	50,00	0	0

Jáchymov	6	188,00	2 030,00	0	2
Merklín	1	300,00	0,00	0	0
Nejdek	15	49,00	605,00	1	1
Nová Role	3	30,00	50,00	0	0
Ostrov	36	990,00	1 620,00	0	0
Otročin	1	0,00	0,00	0	0
Pernink	1	50,00	0,00	0	0
Potůčky	1	1 000,00	200,00	0	0
Pšov	3	152,00	550,00	0	0
Sadov	6	30,00	20,00	0	0
Stanovice	1	0,00	0,00	0	0
Stráž nad Ohří	1	0,00	0,00	0	0
Stružná	2	1,00	10,00	0	0
Šemnice	1	50,00	20,00	0	0
Štědrá	4	5,00	100,00	0	0
Teplá	11	300,00	500,00	0	0
Toužim	5	50,00	0,00	0	0
Útvina	1	20,00	0,00	0	0
Valeč	1	0,00	0,00	0	0
Žlutice	6	563,00	200,00	0	1
Píla	1	0,00	0,00	0	0
Sokolov	28	261,00	240,00	0	0
Březová	5	979,90	700,00	0	0
Bublava	2	30,00	0,00	0	0
Bukovany	3	0,00	0,00	0	0
Čitice	4	0,00	0,00	0	1
Dasnice	2	10,00	800,00	0	0
Dolní Nivy	2	100,00	500,00	0	0
Habartov	13	91,90	120,00	0	0
Horní Slavkov	21	21,50	0,00	0	1
Chlum Svaté Maří	2	0,00	0,00	0	0
Chodov	25	4 713,40	1 375,00	0	18
Jindřichovice	2	0,00	0,00	0	0
Krajková	2	0,00	0,00	0	0
Královské Poříčí	3	10,00	10,00	0	1
Kraslice	12	100,00	1 500,00	0	0
Kynšperk nad Ohří	13	51,70	5,00	0	0
Libavské Údolí	1	0,00	0,00	0	0
Loket	12	0,00	0,00	0	0
Lomnice	1	0,00	0,00	0	0
Nová Ves	1	15,00	85,00	0	0
Nové Sedlo	5	7,00	30,00	0	1
Oloví	5	0,00	0,00	0	0
Přebuz	1	0,00	0,00	0	1
Rotava	13	5,00	0,00	0	0
Rovná	1	0,00	0,00	0	1
Staré Sedlo	3	70,00	0,00	1	3
Stříbrná	1	0,00	0,00	0	0
Vintřřov	4	3 870,00	42 850,00	0	1
Vřesová	3	864,20	3 500,00	0	0
Vrbice	1	0,00	0,00	0	0
Velký Luh	2	0,00	0,00	0	0

Těšovice	2	18,00	0,00	0	0
celkem	654	36 070,10	97 464,00	2	52

8) Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku

KATEGORIE	POČET CELKEM	DÍLČÍ POČET	ŠKODA (tisíc)	PODÍL %	U	Z
neobjasněná příčina		21	2 039,60	3,21	0	0
dále nedošetřovaná příčina a činnost při vzniku		385	0,00	58,87	0	0
NEOBJAS., NEŠETR. - CELKEM	406		2 039,60	62,08	0	0
neprokázané zavinění		6	4,00	0,92	0	1
úmyslné zapálení - pachatel zjištěn		7	1 200,00	1,07	0	0
děti do 15 let		4	2,50	0,61	0	2
úmyslné zapálení - pachatel nezjištěn		20	9 172,40	3,06	0	0
ÚMYSL, DĚTI - CELKEM	37		10 378,90	5,66	0	3
kouření		6	188,00	0,92	0	1
zakládání ohňů v přírodě a na skládkách, vypalování trávy		1	0,00	0,15	0	0
nesprávná obsluha topidla		2	12,00	0,31	0	1
nesprávné používání hořlavých kapalin a plynů		3	15,00	0,46	0	3
používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání ap.		14	7 444,00	2,14	0	24
manipulace se žhavým popelem		2	10,00	0,31	0	0
sváření a řezání, rozehřívání, rozmrazování včetně		2	20,00	0,31	0	0
zanedbání bezpečnostních předpisů, použití předmětů či		20	882,00	3,06	1	8
nespecifikovaná nedbalost (nelze jednoznačně určit		89	4 311,30	13,61	0	2
NEDBALOST - CELKEM	139		12 882,30	21,27	1	38
zazděný nebo přizděný trám v komíně		1	100,00	0,15	0	0
spáry v komíně, nezajištěná komínová dvířka, nezajištěné		1	0,00	0,15	0	0
jiskry z komína a zažehnutí sazí v komíně		6	0,00	0,92	0	0
KOMÍNY - CELKEM	8		100,00	1,22	0	0
nesprávné umístění a instalace topidel a kouřovodů/v		1	55,00	0,15	0	0
TOPIDLA - CELKEM	1		55,00	0,15	0	0
technické závady - vada materiálu, konstrukce, ostatní nepředpokládané změny provozních parametrů		48	8 695,10	7,34	0	4
		10	1 719,20	1,53	0	0
ZÁVADY - CELKEM	58		10 414,30	8,87	0	4
jiné		1	20,00	0,15	0	0
SAMOVZNÍCENÍ - CELKEM	1		20,00	0,15	0	0
VÝBUCHY - CELKEM	0		0,00	0,00	0	0
MANIPULACE S H.L. - CELKEM	0		0,00	0,00	0	0
dopravní nehoda		3	80,00	0,46	1	0
jiné příčiny		1	100,00	0,15	0	0
MIMOŘÁDNÉ - CELKEM	4		180,00	0,61	1	0
CELKEM	654		36 070,10		2	52

9) Základní informace o požárech se škodou vyšší než 1,000.000 Kč.

9.1. Správní území okresu Karlovy Vary

Požár seníku Mírová

Dne 17. ledna 2014 ve večerních hodinách došlo k požáru seníku v obci Mírová. Požárem došlo k odhoření bezmála 2000 ks balíků uskladněného sena a poškození ocelových konstrukcí předmětného seníků. Příčina požáru byla stanovena jako úmyslné jednání konkrétního pachatele, který za pomoci otevřeného ohně (zapalovače) způsobil požár předmětného seníku, kterým vznikla škoda ve výši 1 200 000,-Kč. Pachatel byl uznán vinným a dostal trest ve výši dvou let odnětí svobody nepodmíněně.

Na likvidaci události se podílelo 6 jednotek požární ochrany a celý zásah trval bezmála 24:00 hodin. V rámci této události byly pachateli ze strany HZS Karlovarského kraje účtovány náklady za úmyslné jednání ve výši zhruba 600 000,-Kč.

Požár vyvážecího stroje LOGSET 5F, před obcí Potůčky

Dne 30. března 2014 v odpoledních hodinách došlo k požáru lesního pracovního stroje na vyvážení dřeva značky LOGSET 5F, který začal hořet v krátké době po odstavení po dopolední činnosti. Požárem došlo k úplnému odhoření interiéru a vybavení kabiny stroje a dále k značnému odhoření a deformaci motorové části stroje, zejména její levé a horní části z pohledu na přední část stroje. Provedeným šetřením byla stanovena příčina vzniku jako technická závada na motoru pracovního stroje. Požárem došlo ke škodě ve výši 1 000 000,-Kč. Na likvidaci požáru se podílely celkem 4 jednotky požární ochrany.

Požár bytové jednotky Krátká 457, Abertamy

Dne 26. května 2014 došlo v brzkých ranních hodinách k požáru obývacího pokoje bytové jednotky v obci Abertamy. Vlivem požáru došlo k téměř úplnému odhoření vybavení pokoje v pravé zadní části bytové jednotky, k částečnému odhoření vybavení kuchyně, k částečnému odhoření kuchyňského jádra a vybavení koupelny a k částečnému odhoření vybavení předsíně. Vlivem působení vysokých teplot došlo ve výše uvedených prostorách k značné deformaci plastových a ostatních přítomných materiálů. Dále vlivem výskytu zplodin hoření došlo k značnému znečištění ostatních zařizovacích předmětů, materiálu a stěn v prostoru celé bytové jednotky. Vlivem těchto zplodin také došlo k značnému znečištění fasádní barvy nad prostorem balkonu nad prostorem oken v kuchyni a pokoje zasaženým požárem a to až do úrovně střešní konstrukce panelového domu. Příčina vzniku požáru byla na základě šetření stanovena jako nedbalostní jednání uživatele, který ponechal zapálenou svíčku bez dozoru, kdy následně došlo ke vznícení hořlavých látek ponechaných v blízkosti hořící svíčky na pietním místě, nebo v jeho těsné blízkosti. Požárem došlo ke škodě ve výši 1 200 000,- Kč. Na likvidaci požáru se podílely celkem 4 jednotky požární ochrany, požárem došlo ke zranění dvou osob.

Požár bytové jednotky Lidická 29, Karlovy Vary

Dne 24. června 2014 došlo v ranních hodinách k požáru koupelny v bytové jednotce v panelovém domě. Vlivem požáru došlo k téměř úplnému odhoření vybavení koupelny,

k částečnému odhoření vybavení jídelního koutu a kuchyně a k částečnému odhoření kuchyňského jádra. Vlivem působení vysokých teplot došlo ve výše uvedených prostorách k značné deformaci plastových a ostatních přítomných materiálů. Dále vlivem výskytu zplodin hoření došlo k značnému znečištění ostatních zařizovacích předmětů, materiálu a stěn v prostoru celé bytové jednotky. Vlivem těchto zplodin také došlo k znečištění fasádní barvy nad prostorem okna v kuchyni. Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání uživatele bytové jednotky, který ponechal v prostoru koupelny zapálenou svíčku a odešel z objektu pryč. Požárem došlo ke škodě ve výši 1 000 000,- Kč. Na likvidaci požáru se podílely 3 jednotky požární ochrany.

Požár 2 osobních automobilů a zahradního objektu na adrese Rosnice č.p. 80, Karlovy Vary

Dne 18. července 2014 v brzkých ranních hodinách došlo k požáru dvou osobních automobilů a zahradního objektu. Při požáru došlo k 80% odhoření střešní dřevěné konstrukce zděného objektu a to nad prostorem mobilních stání, garáže, malého skladu a posilovny. Střešní trámy, zejména nad pravou a přední částí objektu byly ve své horní polovině zcela odhořelé. Dále došlo k propadnutí stropních sádkartonových konstrukcí v prostoru garáže, malého skladu a z části v prostoru posilovny. Vlivem rozvoje požáru došlo k přenosu plamenného hoření do prostoru malého skladu, kde došlo k odhoření hořlavých materiálů nacházejících se v době požáru uvnitř tohoto prostoru. Vlivem vysokých teplot došlo k deformaci plastových předmětů a k silnému znečištění zařízení, ve všech prostorách zděného objektu.

Při požáru dále došlo k úplnému odhoření hořlavých materiálů vozidla VW Transportér, jak uvnitř interiéru vozidla, tak vně vozidla. Z vozidla zbyly pouze tepelně zdeformované části plechového skeletu, kovové části uvnitř vozidla a kovové mechanické prvky ve spodní části vozidla. Dále došlo k částečnému odhoření hořlavých materiálů zadní části vozidla Seat Toledo, které v době požáru bylo zaparkované v bezprostřední blízkosti vozidla VW Transportér.

Vlivem přítomnosti vysokých teplot došlo k tepelnému poškození kontaktního zateplovacího fasádního systému z polystyrenu na podélné stěně rodinného domu č.p. 83, pohledové přilehlé ke zděnému objektu zasaženého požárem, k deformaci plastového okna a k popraskání jeho skleněné výplně a k částečnému ohoření palubkového obložení ve spodní části střešní konstrukce domu. Příčina vzniku požáru byla stanovena jako úmyslné jednání neznámého pachatel, který za pomoci akceleraantu hoření způsobil předmětný požár.

Požárem vznikla škoda ve výši 3 500 000,- Kč. Na likvidaci požáru se podílely celkem 2 jednotky požární ochrany.

9.2. Správní území okresu Sokolov

Požár překládací věže uhlí v dolovém území, k.ú. Vintířov u Sokolova

Dne 16.9.2014 došlo k požáru překládací věže C v dolovém území společnosti Sokolovská uhelná, p.n., a.s., divize Těžba, sekce Těžba uhlí, lom Jiří, p.č. 568, k.ú. Vintířov u Sokolova.

Jednalo se o zastřešené otevřené technologické zařízení se třemi technologickými nadzemními podlažními, sloužící k překládání uhlí, transportované z dolového území pasovými dopravníky na překládací věž C, kde docházelo k přesypání uhlí na další pasové dopravníky, které transportovaly uhlí k dalšímu zpracování.

Požár vznikl na koncovce pasového dopravníku PD A4, umístěné na úrovni 1. NP věže C a plamenné hoření se šířilo směrem vzhůru do 2. NP a 3. NP věže C. Vzhledem k rozsahu a

k intenzitě poškození materiálů požárem nebylo provedeným ohledáním možné na koncovce PD A4 jednoznačně označit kriminalistické ohnisko požáru.

Vlivem požáru došlo na všech třech nadzemních podlažích věže C k částečnému odhoření a k natavení gumových pasů dopravníků, gumových a plastových materiálů elektroinstalace a el. zařízení a dále k opálení povrchů ocelových skeletů technologických zařízení a stavebních konstrukcí věže C. Dále došlo k částečnému odhoření uhelného prachu usazeného na ocelových stavebních konstrukcích, včetně střešní konstrukce, na budově drtírny uhlí, situované ve vzdálenosti 15 metrů od věže C.

Příčinou vzniku požáru byla provozně technická závada na koncovce pasového dopravníku PD A4, v daném případě nebylo možné jednoznačně vyloučit nebo potvrdit mechanické poškození rotačního válečku umístěného na koncovce pásového dopravníku PD A4 nebo vznícení uhelného prachu navrstveného pod koncovkou pásového dopravníku PD A4.

Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na částku 3 500 000,- Kč.

Na likvidaci požáru se podílely čtyři jednotky PO.

Ze strany HZS Karlovarského kraje bylo další šetření události odloženo.

Požár bytu v objektu k bydlení ve městě Chodov, ul. U Koupaliště 809

Dne 16.10.2013 došlo k požáru bytu č. 15 v objektu k bydlení v ul. U Koupaliště, 357 35 Chodov.

Požár vznikl v místnosti koupelny, kde došlo k iniciaci hořlavých materiálů a odkud se šířilo plamenné hoření, sálavé teplo a zplodiny hoření šířily do dalších vnitřních prostor bytu 15 a budovy a dále na vnější obvodový plášť budovy.

Vlivem požáru došlo k téměř úplnému odhoření, hloubkovému ohoření, natavení a opálení stavebních konstrukcí bytového jádra, vnitřního vybavení koupelny a kuchyně bytu č. 15. Ostatní prostory bytu č. 15 byly zasaženy sálavým teplem a zplodinami hoření, vnitřní společné prostory budovy a bytové jednotky ve 2. NP až 14. NP budovy byly zasaženy zplodinami hoření, vnitřní společné prostory budovy a bytových jednotek situovaných v 1. NP až 3. NP byly zasaženy prosakující vodou z bytu č. 15, vnější obvodový plášť budovy a balkonové konstrukce bytů byly v místech situovaných nad bytem č. 15 částečně zasaženy plamenným hořením, sálavým teplem a zplodinami hoření.

Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání při užívání svíčky ze strany uživatele bytu Lukáše Urbana, nar. 17. 2.1980, trvale hlášeného v obci Bukovany 102, PS4 357 55, bytem v ul. U Koupaliště 809, 357 35 Chodov.

K požáru byl zpracován Znalecký posudek z oboru elektro č. 174/2014.

Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na částku 4 500 000,- Kč, při požáru.

V místě požáru bylo z důvodu podezření intoxikace zplodinami hoření ošetřeno a následně do nemocnice transportováno celkem 18 osob, kdy celkem 4 osoby byly hospitalizovány a 14 osob bylo po lékařském ošetření propuštěno.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem dvanáct jednotek PO.

Další šetření v souvislosti s podezřením spáchání přečinu Obecné ohrožení z nedbalosti provádí Policie ČR, SKPV Sokolov, pod Č.J.: KRPK-91210/TČ-2014-190972.

9.3. Správní území okresu Cheb

Požár jednopodlažního objektu v areálu herny a pensionu „MARS“

Místo požáru se nacházelo v obci Cheb, v místní části Dolní Dvory čp. 8. Jednalo se areál, který se skládal z jednopodlažní budovy bývalého Pensionu Mars (na výpisu z katastru nemovitostí k. ú. Dolní Dvory uvedena bez čp. na stavebních parcelách č. 59, 60 a 64), z jednopodlažní budovy ve tvaru písmene „L“ bývalého Pensionu Mars (na výpisu z katastru nemovitostí k. ú. Dolní Dvory uvedena bez čp. na stavební parcele č. 71) a jednopodlažní

budovy restaurace s hernou (na výpisu z katastru nemovitostí k. ú. Dolní Dvory na stavební parcele č. 65). Všechny tyto budovy byly součástí uzavřeného areálu, oploceného drátěným plotem s okolní nezastavěnou travnatou plochou, kdy celý areál se nacházel mezi dvěma silnicemi, a to rychlostní silnicí I/6 (Cheb – Karlovy Vary) a silnicí č. 218 (z městské části Dolní Dvory k benzínové čerpací stanici ONO - Obilná).

Budovy nacházející se na stavebních pozemcích č. 59, 60, 64 a 65 (jednopodlažní pension a restaurace s hernou) nebyly zasaženy plamenným hořením.

Požárem zasažená budova se nacházela mezi výše uvedenými požárem nezasazenými objekty. Tato budova opisovala svým tvarem písmeno „L“ a byla tvořena jedním nadzemním podlažím a sedlovou střechou, pokrytou kanadským šindelem. Vnitřní dispozice se skládala celkem ze šesti pokojů, označených čísly 7 – 12 a jednou místností s barem bez číselného označení. Každá tato místnost byla osazena vlastním vstupním otvorem.

Následkem požáru došlo k úplnému vyhoření vybavení pokoje č. 8 a jeho stropní konstrukce. Dále došlo k úplnému vyhoření části střešní konstrukce nad pokoji č. 7 a 8 a k hloubkovému ohoření ostatních částí sedlové střešní konstrukce objektu a k ohoření nebo očazení veškerých vnitřních prostor jednopodlažního objektu opisující tvar písmene „L“.

Provedeným šetřením a po vyhodnocení veškerých poznatků, stop a faktů zjištěných ohledáním místa činu bylo zjištěno a prokázáno, že příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení ze strany dosud neznámého pachatele. Vzhledem k tomu, že ve vzorcích chemických stop, které byly odebrány po celém objektu (v pokojích a v půdním prostoru), byly zjištěny směsi aromatických uhlovodíků, které dokazují použití akceleraantů hoření (benzíny) k založení požáru, nebylo nutné stanovovat a prověřovat další verze příčiny vzniku požáru. Verzi úmyslného požáru také odpovídá, svědecky doložený, rychlý rozvoj požáru při jeho zpozorování.

Požárem vznikla škoda ve výši zhruba 4 000 000,- Kč

Požár opuštěného objektu bývalého lázeňského komplexu „Rozkvět“

Místo požáru se nacházelo v obci Mariánské Lázně, Mírové náměstí 32/11. Jednalo se o pěti podlažní objekt bývalého lázeňského domu „Rozkvět“. Čelní strana objektu, s hlavním vstupem v 1. nadzemním podlaží, byla situována do ulice Mírové náměstí, pravá strana budovy byla do ulice Vrchlického a levá strana budovy byla do ulice Nehrova. Zadní strana budovy byla stavebně spojena s bývalými lázeňskými domy „Kyjev“ a „Alfa“.

Následkem požáru došlo k hloubkovému ohoření vnitřních stavebních konstrukcí a k ohoření a ke zborcení střešní konstrukce a vnitřních stavebních konstrukcí (3., 4. a 5. nadzemního podlaží) do prostor 2. a 1. nadzemního podlaží.

Provedeným šetřením a po vyhodnocení veškerých markantů, poznatků a faktů, zjištěných ohledáním místa činu, bylo zřejmé, že ke vzniku požáru došlo při manipulaci se zdrojem zapálení ze strany čtyř ustanovených osob PČR.

V tomto případě je ale nutné také konstatovat, že po opuštění objektu ustanovenými osobami (cca 17:30 hod.) do doby prvního oznámení události (23:29 hod.) došlo k časové prodlevě, kdy nebyly pozorovány kolemjdoucími žádné příznaky hoření. Nelze proto vyloučit, že v této časové prodlevě se v objektu mohly pohybovat i jiné osoby. Vzhledem k tomu, že rozvoj požáru od doby nahlášení události na OS HZS do doby příjezdu první jednotky PO (časový úsek cca 7 minut) byl velmi rychlý, lze konstatovat, že k iniciaci hořlavých látek buď mohlo dojít v krátkém časovém úseku před zpozorováním požáru, ale za podmínky, že kromě iniciačního zdroje bylo použito i akceleraantů hoření, nebo po iniciaci hořlavých látek

v odpoledních či podvečerních hodinách ze strany výše uvedených čtyř osob došlo k postupnému dlouhodobému skrytému hoření a šíření ve stavebních konstrukcích s jejich následným prohořením v době těsně před zpozorováním, kdy za dostatečného přísunu vzduchu došlo v nočních hodinách k následnému pozorovatelnému prudkému rozvoji požáru. V daném případě nebylo možné jednoznačně potvrdit či vyloučit žádnou ze dvou výše uvedených verzí vzniku a následného rozvoje požáru do doby jeho ohlášení na tísňovou telefonní linku.

Požárem vznikla škoda ve výši 2 842 500,-Kč