

P Ř E H L E D

provozovatelů rizikových objektů na území Středočeského kraje zařazených do skupiny "A" podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a jejich kontrol se stavem k 31. 12. 2019

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace BP	Provedení kontroly provozovatele
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	TERMINAL OIL,a.s. Na Flusárně 168, Příbram III 263 01 Příbram IČ: 28921925	Daňový sklad PHM Hořovice, Na Cintlovce 535	Hořovice	Beroun	ropné produkty a alternativní paliva BA 95N,BA98N,nafta motorová	09.05.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 15.4.2013/ aktualizace BP z 28.6.2016 a 2.10.2017 nebyla schválena	neplánována
2	A	Air Liquide CZ s.r.o. , Jinonická 80, 158 00 Praha-Košíře IČ: 26461609	plnírna technických plynů 286 01 Čáslav	Čáslav	Kutná Hora	hořlavý a výbušný plyn acetylén, technické inertní plyny a kyslík	19.04.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 20.12.2010/ aktualizace BP z 27.8.2012 a 6.2.2013 byla schválena 10.5.2013; aktualizace z 28. 6. 2016 byla schválena 21.11.2018	26.03.2019
3	A	ZZN Polabí, a.s. K Vinici 1304 280 66 Kolín V. IČ: 45148210	středisko agrochemikálií Křinec, Vestecská 296	Nymburk	Nymburk	akutní toxické látky a hořlavé kapaliny; pesticidy; topný olej extra lehký; NL nebezpečné pro vodní prostředí	09.05.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 31.7.2008/ aktualizace schválena 12.8.2014;aktualizace z 13.2.2017 a z 4.4.2019 nebyla schválena	neplánována

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace BP	Provedení kontroly provozovatele
4	A	TEREOS TTD a.s. Palackého náměstí 1 294 41 Dobruška IČ: 16193741	objekty na výrobu bioetanolu, areál lihovaru TTD a.s. 294 41 Dobruška	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	hořlavé a oxidující kapaliny a hořlavé plyny; ethanol; ethanol E85; benzín BA 95; technický benzín; solventní nafta, petrolej; lihové oleje, úkapy, bioplyn, akutně toxické látky 1.kategorie v podlimitním množství, čpavková voda 25%, kyselina dusičná	21.6.2016 aktualizován 21.11.2018	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 19.6.2007/ aktualizace schválena 17.12.2007, 5.12.2012 a 23.3.2015; aktualizace z 20.6.2017 a 13.2.2018 byla schválena 2.12.2019; konečná zpráva o závažné havárii v r.2015 byla doplněna 5.1.2016;	14-15.10.2019
5	A	AERO Vodochody Aerospace a.s., U Letiště 374 250 70 Odolena Voda, Dolínek IČ: 24194204	objekty na výrobu, opravy, modernizace letadel - pomocné provozy ; U Letiště 374 250 70 Odolena Voda, Dolínek	Brandýs nad Labem/ Stará Boleslav	Mladá Boleslav	akutně toxické látky 1,2 a 3 kategorie, toxické látky pro specifické cílové orgány 1.kategorie	09.06.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 5.2.2008/ aktualizace schválena 2.10.2010 a 9.8.2012; aktualizace z 8.12.2016 a z 28.6.2019 nebyla schválena	neplánována
6	A	Lach-Ner, s.r.o. Tovární 157 277 11 Neratovice IČ: 26295474	objekty pro dovoz, skladování, výrobu a prodej chemických látek Tovární 157 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník	hořlavé kapaliny toulén, tetrahydrofuran, ethylhydroacetát, methanol, isopropanol, aceton, benzen, acetonitril	14.06.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 18.12.2007/ aktualizace z 6.4.2009 a 21.2.2014 byla schválena 9.3.2015; aktualizace z 19.1.2017 byla schválena 8.1.2018; revize BP byla provedena 13.8.2019	12.-14.3.2019

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace BP	Provedení kontroly provozovatele
7	A	GHC Invest, s.r.o. Praha Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 IČ: 60464496	mezisklad chlorových nádob v objektu LA 30 areálu Lach-Ner s.r.o. Tovární 157 277 11 Neratovice	Neratovice	Mělník	kapalný chlór v lahvích a sudech, podlimitní množství G25 s účinkem dominoefektu	21.09.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 19.7.2012/ aktualizace z 10.4.2017 nebyla schválena	neplánována
8	A	MESSER Technogas s.r.o Zelený pruh 99/1560 140 02 Praha 4 IČ 407 647 88	plnírna technických plynů průmyslový areál Poldi, Dřívň 666 272 03 Kladno 3 - Dubí	Kladno	krajské ředitelství HZS kraje v Kladně	hořlavé, výbušné a oxidující látky, kyslík, dusík, argón, oxid uhlíčitý v tlakových nádobách a další technické plyny v meziskladu	08.06.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 12.3.2010/ aktualizace schválena 27.11. 2014; aktualizace z 2.8.2016 a 15.10.2018 nebyla schválena	05.04.2019
9	A	AVE Kralupy s.r.o. O. Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ 27935574	spalovna průmyslových odpadů Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník	hořlavé kapaliny II.a III. Kategorie - dominoefekt s NL z Rafinie a UNIDO a.s. Kralupy	23.05.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 7.9.2011/ aktualizace z 22.1.2018 a z 26.4.2019 nebyla schválena	neplánována
10	A	Agro ZZN Rakovník a.s. V Lubnici 2333 269 26 Rakovník IČ : 45148082	sklad agrochemických přípravků V Lubnici 2333 269 26 Rakovník	Rakovník	krajské ředitelství HZS kraje - pracoviště Rakovník	pesticidy, hořlavé plyny- zemní plyn, hořlavé kapaliny-topný olej extra lehký	23.05.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 1.6.2012/ aktualizace BP z 9.3.2017 a z 20.8.2019 nebyla schválena	neplánována
11	A	Želivská provozní a.s. K Horkám 16/23 102 00 Praha 10-Hostivař IČ: 29131804	úpravna vody Želivka Hulice 106 257 63 Trhový Štěpánov	Vlašim	Benešov	chlór, podlimitní množství kyslíku	11.05.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 12.12.2012/ aktualizace z 8.9.2015 byla schválena 18.11. 2015; aktualizace z 10.11. 2016 byla schválena 13.11.2018	neplánována

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace BP	Provedení kontroly provozovatele
12	A	TAMERO Invest s.r.o. O. Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 24781452	zařízení Energetika ACHV Kralupy 278 01 Kralupy nad Vltavou	Kralupy nad Vltavou	Mělník	hořlavé kapaliny v podlimitním množství- mazut, hořlavé plyny v podlimitním množství- zemní plyn, topný plyn z FFC, odplyn s účinkem dominoefektu	06.06.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 7.12.2015/ aktualizace z 30.8.2017 a z 4.2.2019 nebyla schválena	neplánována
13	A	Teplárna Kladno s.r.o. /bývalý ALPIQ Generation (CZ) s.r.o./ Dubská 257 272 03 Kladno IČ: 26735865	Elektrárna Kladno 272 03 Kladno	Kladno	krajské ředitelství HZS kraje v Kladně	čpavková voda-25% hydroxid amonný	03.05.2016	BP schválen rozhodnutím KÚ SCK dne 12.11.2015/ aktualizace BP z 5.12.2016 a 18.1.2019 nebyla schválena	05.02.2019
14	A	FERTISTAV CZ a.s. T.G.Masaryka 971 289 03 Městec Králové IČ: 25295268	sklad ACHP T.G.Masaryka 971 Městec Králové	Poděbrady	Nymburk	agrochemické přípravky nebezpečné pro vodní prostředí v 1. a 2 kategorii-akutní nebo chronické	13.06.2016	návrh BP z 29.6.2015, 7.1.2016, 7.2. 2017 a z 7.6.2019 nebyl schválen	28.02.2019
15	A	ZZN Polabí, a.s. K Vinici 1304 280 66 Kolín V. IČ: 45148210	Středisko agrochemikálií 280 66 Kolín	Kolín	Kolín	agrochemické přípravky jedy a hořlaviny III. A IV třídy	01.02.2016	návrh BP z 6.10.2017 a z 12.8.2019 nebyl schválen,	19.02.2019
16	A	Proseat Mladá Boleslav s.r.o. Plazy 115, 293 01 Mladá Boleslav IČ: 27106080	výroba polyuretanových tvarovek provozovna Plazy 115	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	touléndiizokyanát	06.05.2016	návrh BP z 4.8.2017 nebyl schválen	neplánována

P.č.	Sk.	Název, sídlo, IČ provozovatele rizikového objektu	Název (typ) a sídlo provozu rizikového objektu	ORP sídla provozu rizikového objektu	Působnost ÚO HZS/ stanice HZS	Významné nebezpečné látky v rizikovém objektu	Aktuální zařazení do skupiny	Schválení bezpečnostního programu/poslední aktualizace BP	Provedení kontroly provozovatele
17	A	BIOFERM-lihovar Kolín a.s. Havlíčková 140 280 02 Kolín IV IČ:46350811	lihovar Kolín Havlíčková 140 280 02 Kolín IV	Kolín	Kolín	hořlavá kapalina ethylalkohol	21.07.2016	návrh BP z 8.3.2017 nebyl schválen	23.04.2019
18	A	ŠKODA AUTO a.s. Tř.Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav IČ:00177041	provozovna ŠKODA AUTO a.s. Tř. Václava Klementa 869 293 60 Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	hořlavé plyny a kapaliny, hořlavé aerosoly, oxidující plyny, kapalně a tuhé nebezpečné látky v podlimitním množství s akutní toxicitou	14.11.2016	návrh BP z 10.7.2017, z 8.11.2018 a z 29.11.2019 nebyl schválen	plánovaná kontrola 28- 29.5.2019 byla zrušena
19	A	Recticel Interiors CZ s.r.o. Plazy 115 293 01 Mladá Boleslav IČ:26482193	výroba polyuretanových tvarovek výrobní objekty a zařízení Plazy provozovna Plazy 115	Mladá Boleslav	Mladá Boleslav	akutně toxické nebezpečné látky 2 a 3 třídy-isoforondiizokyanát	27.07.2017	návrh BP z 15.2.2018 nebyl schválen	neplánována
20	A	Lučební závody a.s. Kolín Pražská 54 280 02 Kolín IČ:46357360	výrobní objekty Lučební závody a.s. Kolín Pražská 54 280 02 Kolín	Kolín	Kolín	fenyltrichlorsilan metyltrichlorisan synhydrid	30.01.2018	návrh BP z 6.8.2018 a 8.1.2019 nebyl schválen	14.11.2019