


Příloha č. 8

Informace k požárům se škodou 1 mil. Kč a vyšší

Požár chaty

okres: Frýdek-Místek

obec: Horní Lomná

	Datum:	12.01.2025
	Čas vzniku:	16:00
	ECUD:	8125000715
Následky požáru		
Přímá škoda:		1.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		500.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		1x HZS MSK
		6x JSDH obce

Požár dřevěné dvoupodlažní, částečně podsklepené chaty. Na místě zasahovalo 7 jednotek PO, na uhašení požáru bylo nasazeno 5 C proudů vody.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 12.–13.01.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-SKPV, Policie ČR-OKTE a Policie ČR-OSK.


Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání uživatele chaty při manipulaci se žhavým popelem.



Požár rodinného domu

okres: Opava

obec: Vítkov-Jelenice

	Datum:	28.01.2025
	Čas vzniku:	23:00
	ECUD:	8125001528
Následky požáru		
Předběžná škoda:		1.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		7.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		2x HZS MSK
		7x JSDH obce

Požár v půdním prostoru jednopodlažního rodinného domu. Na místě zasahovalo 9 jednotek PO, na uhašení požáru bylo nasazeno 10 C proudů vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 29.01.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKT.

Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných vyšetřovacích verzí (jiskra z komína nebo vznícení dehtových úsad mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm souvisejících s provozem komínu od topidla).



Požár fary

okres: **Nový Jičín**
obec: **Lichnov**

	Datum:	18.02.2025
	Čas vzniku:	18:30
	ECUD:	8125002566
Následky požáru		
Předběžná škoda:		4.650.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		3.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		2x HZS MSK
		4x JSDH obec

Požár střechy objektu fary (dvoupodlažní částečně podsklepený zděný dům zastřešený sedlovou střechou). Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek PO, na uhašení požáru byly nasazeny 4 C proudy vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 19.02.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.


Příčinou vzniku požáru byl přizdřený stropní trám ve zdivu komínového tělesa společně s vlivem nežádoucí úpravy výkonu krbové vložky.

Zraněn 1 příslušník HZS MSK



Požár sekačky dřevní hmoty

okres: **Frýdek-Místek**
obec: **Paskov**

	Datum:	21.02.2025
	Čas vzniku:	19:17
	ECUD:	8125002757
Následky požáru		
Předběžná škoda:		5.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		100.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		1x HZSP

Požár velkoprostorové průmyslové sekačky dřevní hmoty ve výrobní hale. Na místě zasahovala 1 jednotka PO HZS podniku, na uhašení požáru byly nasazeny 2 C a 1 vysokotlaký proud vody.

Prvotní ohledání místa požáru probíhalo ve dnech 21.–22. a 24.02.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a specialistů IOO Lázně Bohdaneč.


Příčinou vzniku požáru byla technická závada na pohonu sekačky dřevní hmoty za běžného provozu spojená s únikem oleje z přívodní hadice převodovky.



Požár autodílny

okres: Frýdek-Místek

obec: Pstruží


	Datum:	27.02.2025
	Čas vzniku:	20:10
	ECUD:	8125003082
Následky požáru		
Předběžná škoda:	20.100.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	20.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	2x HZS MSK	
	6x JSDH obce	

Požár v jednopodlažní části (autodílna) zděného objektu autoservisu. Na místě zasahovalo 8 jednotek PO, na uhašení požáru bylo nasazeno 7 C proudů vody.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 27.–28.02.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR-SKPV a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada na elektrické instalaci jednoho ze servisovaných automobilů v dílně.


Zraněn 1 příslušník HZS MSK



Požár průmyslové haly

okres: Ostrava-město

obec: Ostrava

	Datum:	11.03.2025
	Čas vzniku:	20:15
	ECUD:	8125003814
Následky požáru		
Předběžná škoda:	24.593.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	20.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	4x HZS MSK	
	7x JSDH obce	

Požár jednopodlažní haly o půdorysu 40 x 15 m, komerčně využívané k provozu tiskárny. Na místě zasahovalo 11 jednotek PO, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na uhašení požáru bylo nasazeno 9 C proudů, 1 vysokotlaký proud vody a 1 vodní proud z lafetové proudnice.


Ohledání místa požáru proběhlo dne 12.03.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR-SKPV, Policie ČR-OKTE a Policie ČR-OSK.

Příčina vzniku požáru je doposud v šetření.



Požár bytu

okres: Karviná
obec: Petřvald


	Datum:	12.03.2025
	Čas vzniku:	9:50
	ECUD:	8125003842
Následky požáru		
Předběžná škoda:	1.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	5.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	3x HZS MSK	
	2x JSDH obce	

Požár v bytě v přízemí dvoupodlažního podsklepeného bytového domu. Na místě zasahovalo 5 jednotek PO, na uhašení požáru byl nasazen 1 C a 1 vysokotlaký proud vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 12.03.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-OKTE a Policie ČR-OSK.

Příčinou vzniku požáru bylo nedbalostní jednání při manipulaci s otevřeným ohněm.

**Usmrcení 1 osoby, zranění 6 osob,
záchrana 3 osob, evakuace 2 osob**



Požár autodílny


okres: Nový Jičín
obec: Šenov u N. Jičína

	Datum:	19.03.2025
	Čas vzniku:	7:30
	ECUD:	8125004247
Následky požáru		
Předběžná škoda:	2.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	2.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	1x HZS MSK	
	3x JSDH obce	

Požár v jednopodlažním objektu autodílny. Na místě zasahovaly 4 jednotky PO, na uhašení požáru bylo nasazeno 6 C proudů a 1 proud vody z lafetové proudnice výškové techniky.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 19.–20.03.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR-SKPV a Policie ČR-OKTE.

Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných vyšetřovacích verzí (technická závada akumulátoru nebo olejového topidla).



Požár chaty

okres:

Karviná

obec:

Doubrava

	Datum:	23.03.2025
	Čas vzniku:	10:45
	ECUD:	8125004504
Následky požáru		
Předběžná škoda:		1.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		2x HZS MSK
		2x JSDH obce

Požár v přízemí celodřevěné dvoupodlažní chaty. Na místě zasahovaly 4 jednotky PO, na uhašení požáru byly nasazeny 3 C proudy vody.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 23.–24.03.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných vyšetřovacích verzí (technická závada plynového topidla, nedbalost při manipulaci s plynovým topidlem).




Požár rozestavěného rodinného domu

okres:

Ostrava-město

obec:

Šenov

	Datum:	31.03.2025
	Čas vzniku:	14:42
	ECUD:	8125004995
Následky požáru		
Předběžná škoda:		1.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		250.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		3x HZS MSK
		2x JSDH obce

Požár rozestavěného rodinného domu v otevřené lokalitě výstavby nových rodinných domů. Na místě zasahovalo 5 jednotek PO, na uhašení požáru byly nasazeny 3 C proudy vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 31.03.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při opravě hydroizolace za použití plynového hořáku.




Požár rodinného domu

okres:

Opava

obec:

Hlučín


	Datum:	03.04.2025
	Čas vzniku:	22:00
	ECUD:	8125005194
Následky požáru		
Předběžná škoda:		3.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		3x HZS MSK
		4x JSDH obce

Požár jednopodlažního rodinného domu. Na místě zasahovalo 7 jednotek PO, na uhašení požáru bylo nasazeno 5 C proudů vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 04.04.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčinou vzniku požáru byla nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm.

Zranění 2 příslušníci HZS MSK, usmrcení 1 osoby




Požár pokoje vysokoškolských kolejí

okres:

Ostrava-město

obec:

Ostrava

	Datum:	11.04.2025
	Čas vzniku:	21:30
	ECUD:	8125005679
Následky požáru		
Předběžná škoda:		1.316.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		0,- Kč
Nasazení jednotek PO:		2x HZS MSK
		1x JSDH obce

Požár pokoje v 7. NP výškové budovy vysokoškolských kolejí, který byl detekován EPS. Na místě zasahovaly 3 jednotky PO, po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k samouhašení požáru. Byla provedena kontrola místa požáru a přetlakové odvětrání.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 11.–12.04.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada akumulátoru jednorázové elektronické cigarety.

Evakuace 300 osob



Požár kamionové soupravy

okres:

Bruntál

obec:

Andělská Hora

	Datum:	15.04.2025
	Čas vzniku:	00:50
	ECUD:	8125005877
Následky požáru		
Předběžná škoda:		6.380.100,- Kč
Uchráněné hodnoty:		50.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		1x HZS MSK
		3x JSDH obce

Požár odstavené kamionové soupravy (tahač + návěs s nákladem). Na místě zasahovaly 4 jednotky PO, na uhašení požáru byly nasazeny 4 C proudy a 1 D proud vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 15.04.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.



Požár střechy bytového domu

okres:

Karviná

obec:


Bohumín

	Datum:	22.04.2025
	Čas vzniku:	00:15
	ECUD:	8125006291
Následky požáru		
Předběžná škoda:		2.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		3.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		3x HZS MSK
		4x JSDH obce

Požár v půdním prostoru třípodlažního bytového domu. Na místě zasahovalo 7 jednotek PO, na uhašení požáru byly nasazeny 4 C proudy, 2 B proudy a 2 lafetové proudy vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 22.04.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.



Požár v biotechnologické laboratoři

okres:

Ostrava-město

obec:

Ostrava

	Datum:	23.04.2025
	Čas vzniku:	22:55
	ECUD:	8125006411
Následky požáru		
Předběžná škoda:		15.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		60.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		2x HZS MSK

Požár v prostorách biotechnologické laboratoře ve 2. NP budovy sloužící zdravotnickému výzkumu v areálu nemocnice. Na místě zasahovaly 2 jednotky PO, na uhašení požáru byl nasazen 1 C proud vody.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 23.–24.04.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada tiskárny.



Požár kavárny

okres:

Karviná

obec:


Bohumín

	Datum:	25.04.2025
	Čas vzniku:	04:50
	ECUD:	8125006478
Následky požáru		
Předběžná škoda:		1.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		2x HZS MSK
		2x JSDH obce

Požár kavárny v jednopodlažním objektu sloužícím zároveň jako výroba cukrárenského sortimentu. Na místě zasahovaly 4 jednotky PO, na uhašení požáru byly nasazeny 2 C proudy vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 25.04.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.


Příčinou vzniku požáru byla technická závada chladicího pultu.



Požár bytu

okres: Ostrava-město

obec: Ostrava


	Datum:	07.05.2025
	Čas vzniku:	12:05
	ECUD:	8125007397
Následky požáru		
Předběžná škoda:	4.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	10.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	4x HZS MSK	
	1x JSDH obce	

Požár vstupní chodby a obývacího pokoje bytu v 8. NP výškového bytového domu. Na místě zasahovalo 5 jednotek PO, na uhašení požáru byl nasazen 1 C proud, 1 D proud a 1 vysokotlaký proud vody z výškové techniky.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 07.–08.05.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada akumulátoru koloběžky.


**Zraněn 1 příslušník HZS MSK, zranění 7 osob,
záchrana 26 osob, evakuace 12 osob**



Požár rodinného domu

okres: Bruntál

obec: Dětrichov

	Datum:	27.07.2025
	Čas vzniku:	20:15
	ECUD:	8125014356
Následky požáru		
Předběžná škoda:	4.500.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	1.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	1x HZS MSK	
	7x JSDH obce	

Požár v přízemí dvoupodlažního rodinného domu s rozšířením n střechu. Na místě zasahovalo 8 jednotek PO, na uhašení požáru bylo nasazeno 6 C proudů a 1 D proud vody.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 27.–28.07.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných verzí (technická závada plynových kamen nebo nedbalost při jejich používání).

Psychosociální pomoc pro 2 osoby




Požár bytu

okres:

Opava

obec:

Opava-Kateřinky


	Datum:	02.08.2025
	Čas vzniku:	07:30
	ECUD:	8125014882
Následky požáru		
Předběžná škoda:	2.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	10.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	1x HZS MSK	
	5x JSDH obce	

Požár koupelny s rozšířením na celý byt v 6. NP výškového bytového domu. Na místě zasahovalo 6 jednotek PO, na uhašení požáru byl nasazen 1 C proud vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 02.08.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada prodlužovacího přívodu.

**Zranění 9 osob, záchrana 8 osob,
evakuace 20 osob**




Požár skladu sena a slámy

okres:

Opava

obec:

Kravaře

	Datum:	02.08.2025
	Čas vzniku:	21:40
	ECUD:	8125014955
Následky požáru		
Předběžná škoda:	3.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	2.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	4x HZS MSK	
	20x JSDH obce	
	1x ZÚ HZS ČR	

Požár jednopodlažní zděné haly sloužící jako sklad sena a slámy o půdorysném rozměru cca 77 x 15 m se sedlovou střechou. Na místě zasahovalo 24 jednotek PO a ZÚ HZS ČR, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na uhašení požáru byly nasazeny 20 C proudů, 1 B proud a 2 proudy vody z lafetové proudnice.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 02.–04.08.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.




Požár střechy výrobní haly

okres:

Nový Jičín

obec:

Mošnov

	Datum:	14.08.2025
	Čas vzniku:	16:17
	ECUD:	8125016142
Následky požáru		
Předběžná škoda:	3.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	80.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	3x HZS MSK	
	4x JSDH	
	1x HZSP	

Požár střechy výrobní haly v areálu letiště. Na místě zasahovalo 8 jednotek PO, na uhašení požáru byly nasazeny 3 C proudy a 1 B proud vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 14.08.2025 za účasti vyšetřovatele požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-SKPV.

Příčina vzniku požáru je doposud v šetření.

Zranění 3 osob, evakuace 171 osob



Požár bytu

okres:

Ostrava-město

obec:

Ostrava-Přívoz

	Datum:	16.08.2025
	Čas vzniku:	19:40
	ECUD:	8125016434
Následky požáru		
Předběžná škoda:	1.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	500.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	2x HZS MSK	

Požár pokoje bytu v 1. NP bytového domu. Na místě zasahovaly 2 jednotky PO, na uhašení požáru byl nasazen 1 C proud vody.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 16. a 19.08.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla nedbalostní jednání.

**Zranění 3 osob, záchrana 3 osob,
evakuace 17 osob**



Požár bytu a fasády bytového domu

okres:

Karviná

obec:

Haviřov



	Datum:	20.08.2025
	Čas vzniku:	14:40
	ECUD:	8125016851
Následky požáru		
Předběžná škoda:	4.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	10.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	5x HZS MSK	
	5x JSDH obce	

Požár obývacího pokoje bytu v 2. NP bytového domu, který se po zateplení fasády rozšířil na střeše. Na místě zasahovalo 10 jednotek PO, na uhašení požáru byly nasazeny 3 C proudy vody.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 20.–21.08.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou možných verzí (nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm nebo úmyslné zapálení).

**Usmrcení 1 osoby, zranění 6 osob,
záchrana 5 osob**




Požár skladových hal

okres:

Ostrava-město

obec:


Ostrava-Třebovice

	Datum:	22.08.2025
	Čas vzniku:	02:00
	ECUD:	8125017045
Následky požáru		
Předběžná škoda:	59.997.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	80.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	7x HZS MSK	
	19x JSDH obce	
	1x CHL MSK	
	1x ZÚ HZS ČR	

Požár jednopodlažních skladových hal s cukrovinkami a sportovním vybavením ve starém požárně neděleném komerčně využívaném areálu. Na místě zasahovalo 26 jednotek PO, ZÚ HZS ČR a chemická laboratoř HZS MSK byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Na uhašení požáru byly nasazeny 17 C proudů a 2 B proudy vody.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 22.–23.08.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčina vzniku požáru je doposud v šetření.




Požár hospodářských budov a roubenky

okres:

Frýdek-Místek

obec:


Bukovec

	Datum:	28.08.2025
	Čas vzniku:	14:30
	ECUD:	8125017781
Následky požáru		
Předběžná škoda:	15.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	50.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	5x HZS MSK	
	14x JSDH obce	

Požár hospodářské budovy s rozšířením na historickou roubenku a další hospodářskou budovu vlivem silného nárazového větru. Na místě zasahovalo 19 jednotek PO, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na uhašení požáru byly nasazeny 22 C proudů, 1 B proud vody a 2 C proudy těžké pěny.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 28.–29.08.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčinou vzniku požáru byl vznik elektrického oblouku na venkovním vedení NN vlivem nárazového větru.




Požár hospodářské budovy a rodinného domu

okres:

Bruntál

obec:

Vrbno pod Pradědem

	Datum:	06.09.2025
	Čas vzniku:	19:30
	ECUD:	8125018876
Následky požáru		
Předběžná škoda:	10.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	1.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	1x HZS MSK	
	7x JSDH obce	

Požár hospodářské budovy s rozšířením na rodinný dům přes propojenou střešní konstrukci. Na místě zasahovalo 8 jednotek PO, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na uhašení požáru bylo nasazeno 11 C proudů a 1 vysokotlaký proud vody.


Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 06.–07.09.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčina vzniku požáru je doposud v šetření.



Požár autoservisu a automobilů

okres: **Ostrava-město**
obec: **Moravská Ostrava**

	Datum:	22.09.2025
	Čas vzniku:	05:49
	ECUD:	8125020370
Následky požáru		
Předběžná škoda:		3.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		2.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		2x HZS MSK

Požár v areálu autoservisu se zasažením automobilů. Na místě zasahovaly 2 jednotky PO. Na uhašení požáru byly nasazeny 2 C proudy vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 22.09.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčinou vzniku požáru bylo úmyslné zapálení.



Požár autoservisu

okres: **Ostrava-město**
obec: **Klimkovice**

	Datum:	26.09.2025
	Čas vzniku:	00:05
	ECUD:	8125020662
Následky požáru		
Předběžná škoda:		4.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		3x HZS MSK
		3x JSDH obce

Požár v části jednopodlažního komplexu budov využívané pro provoz autoservisu. Na místě zasahovalo 6 jednotek PO, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na uhašení požáru bylo nasazeno 8 C proudů vody.

Ohledání místa požáru proběhlo dne 26.09.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada pohonu sekčních vrat.

Zraněn 1 příslušník HZS MSK



Požár přístřešku a bytového domu

okres:

Karviná

obec:

Bohumín-Skrěčoš

	Datum:	29.09.2025
	Čas vzniku:	12:45
	ECUD:	8125020893
Následky požáru		
Předběžná škoda:		4.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		3x HZS MSK
		2x JSDH obce

Požár venkovního celodřevěného přístřešku s rozšířením na dvoupodlažní bytový dům. Na místě zasahovalo 5 jednotek PO, na uhašení požáru bylo nasazeno 6 C proudů vody.

Ohledání místa požáru proběhlo ve dnech 29.–30.09.2025 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE, Policie ČR-OSK.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada akumulátoru koloběžky.

