

## Příloha č. 8

Informace k požárům se škodou 1 mil. Kč a vyšší


### Požár garáže a rodinného domu

okres:

**Bruntál**

obec:

**Krnov**

	<b>Datum:</b>	02.01.2023
	<b>Čas vzniku:</b>	06:07
	<b>ECUD:</b>	8123000108
<b>Následky požáru</b>		
<b>Přímá škoda:</b>		<b>3.796.693,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty:</b>		<b>8.440.000,- Kč</b>
<b>Nasazení jednotek PO:</b>		1× HZS MSK
		1× JSDH obec

Jednalo se o požár garáže a navazujícího rodinného domu. Požár byl zpozorován osobou bydlící v blízkosti místa požáru, a která požár ohlásila na tísňovou linku. Na místě zasahovaly 2 jednotky PO, na uhašení požáru byly nasazeny 2 C proudy vody.

Ohledání místa požáru proběhlo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR (SKPV), Policie ČR-OKTE a Policie ČR-OSK Ostrava. Zjištěny stopy použití hořlavých kapalin a dvě kriminalistická ohniska.

Příčinou vzniku požáru bylo stanoveno úmyslné zapálení.




### Požár rodinného domu

okres:

**Ostrava-město**

obec:

**Ostrava-Martinov**

	<b>Datum:</b>	15.01.2023
	<b>Čas vzniku:</b>	23:15
	<b>ECUD:</b>	8123000919
<b>Následky požáru</b>		
<b>Přímá škoda:</b>		<b>1.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty:</b>		<b>2.000.000,- Kč</b>
<b>Nasazení jednotek PO:</b>		2× HZS MSK
		1× JSDH obec

Jednalo se o požár obytných prostor v podkroví rodinného domu. Požár byl zpozorován sousedem, který skutečnost ohlásil na tísňovou linku. Na místě zasahovaly 3 jednotky PO. Prováděno vyhledávání pohřešované osoby, která měla užívat podkroví rodinného domu. Na uhašení požáru nasazeny 4 C proudy vody.

Ohledání místa požáru probíhalo za denního světla dne 16. 1. 2023 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR, Policie ČR-OKTE a Policie ČR-OSK Ostrava.

Příčinou vzniku požáru bylo stanoveno úmyslné zapálení.


**Usmrcena 1 osoba**



## Požár osobního automobilu a rodinného domu

okres: Karviná

obec: Český Těšín

	Datum:	19.01.2023
	Čas vzniku:	11:00
	ECUD:	8123001093
Následky požáru		
Přímá škoda:		1.500.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		3× HZS MSK
		3× JSDH obce

Požár přístřešku se zaparkovaným osobním automobilem s rozšířením na navazující dvoupodlažní novostavbu rodinného domu. Na místě zasahovalo 6 jednotek PO. Na uhašení požáru nasazeny 4 C proudy vody. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR, Policie ČR-OKTE a Policie ČR-OSK Ostrava.


Příčina vzniku požáru byla stanovena formou dvou vyšetřovacích verzí: závada na elektro instalaci osobního automobilu nebo nedbalost při manipulaci s popelem z krbu.



## Požár výrobní haly na střešní krytinu

okres: Bruntál

obec: Pitárné

	Datum:	17.02.2023
	Čas vzniku:	03:29
	ECUD:	8123003038
Následky požáru		
Přímá škoda:		17.000.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		5.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		2× HZS MSK
		7× JSDH obce

Požár vzniklý v nočních hodinách v přízemí dvoupodlažní částečně podsklepené budovy o půdorysu cca 25×130 m s technologií na výrobu plastových střešních tašek. Na místě zasahovalo 9 jednotek PO. Požár byl uhašen pomocí 5 C a jednoho vysokotlakého proudy vody.

Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR, Policie ČR-OKTE, Policie ČR-SKPV a TÚPO. Na místě zahájena tematická kontrola na dodržování předpisů o PO.

Příčinou vzniku požáru byla nepředpokládaná změna provozních parametrů, kdy došlo k vznícení výparů příměsi uvolňující se při rozkladu z plastifikované hmoty pro výrobu střešních tašek.

**Zraněn 1 člen JSDH obce, evakuováno 5 osob**






## Požár skladového objektu

okres: Frýdek-Místek

obec: Raškovice

	Datum:	22.03.2023
	Čas vzniku:	23:15
	ECUD:	8123004891
Následky požáru		
Přímá škoda:	14.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	10.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	4× HZS MSK	
	7× JSDH obce	
	1× CHL HZS MSK	

Požár vzniklý v nočních hodinách v přízemí jednopodlažního zděného objektu o půdorysu cca 45×20 m užívaného ke skladování obalového materiálu, palet, hutních výrobků a strojů k opracování kovů. Na místě zasahovalo 12 jednotek PO včetně výjezdu chemické laboratoře, vyhlášen byl II. stupeň požárního poplachu. Na uhašení požáru nasazeny 3 C proudy vody.

Ohledání místa požáru probíhalo následující den za denního světla za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR, Policie ČR-OKTE a Policie ČR-SKPV.

Příčinou vzniku požáru byl únavový lom materiálu záchytného oka svítidla s následným pádem zapnutého svítidla do materiálu skladovaného pod ním.


**Evakuováno 37 osob**



## Požár speciálního traktoru

okres: Frýdek-Místek

obec: Milíkov

	Datum:	20.04.2023
	Čas vzniku:	07:25
	ECUD:	8123006379
Následky požáru		
Přímá škoda:	4.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	200.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	2× HZS MSK	
	2× JSDH obce	

Požár speciálního lesního těžebního traktoru vzniklý ve špatně dostupném lesním terénu (lesní cesta se stoupáním cca 30°). Na místě zasahovaly 4 jednotky PO. Požár byl uhašen pomocí PHP a 1 C proudy vody.

Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.


Příčinou vzniku požáru byla technická závada alternátoru ve spodní části pravé strany motorového prostoru.



## Požár elektro koloběžky v bytovém domě

okres: Ostrava-město


obec: Ostrava – Moravská Ostrava

	Datum:	24.04.2023
	Čas vzniku:	06:10
	ECUD:	8123006581
Následky požáru		
Přímá škoda:	1.060.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	500.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	3× HZS MSK	
	1× ZÚ HZS ČR (Psycholog)	

Požár vzniklý v odpoledních hodinách ve 4. NP osmipodlažního bytového domu. Na místo byly vyslány 4 jednotky PO včetně výjezdu psychologa Záchraného útvaru HZS ČR. Na uhašení požáru byl nasazen 1 C proud vody. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada bateriového zdroje koloběžky. Pozn.: bateriový zdroj nebyl v době vzniku požáru nabíjen.

**Zraněno 8 osob, zachráněno 16 osob, evakuováno 19 osob**



## Výbuch zásobníku s ethylanilinem

okres: Ostrava-město

obec: Ostrava – Mariánské Hory

	Datum:	27.04.2023
	Čas vzniku:	10:20
	ECUD:	8123006768
Následky požáru		
Přímá škoda:	4.848.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	66.469.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	3× HZS MSK	
	3× JSDH obce	
	1× HZS podniku	
	1× CHL HZS MSK	

K výbuchu zásobníku H 812 o objemu 40 m<sup>3</sup> na surový ethylanilin s následným požárem v prostoru havarijní jímky, ve které se nacházelo dalších 11 zásobníků s různými chemickými látkami, došlo v odpoledních hodinách v průběhu provádění přípravných prací pro výstavbu odplynovacího potrubí jednoho ze zásobníků. Na místě zasahovalo 9 jednotek PO včetně chemické laboratoře. Na likvidaci požáru a chlazení zásobníků byly nasazeny 4 C proudy vody a 2 proudy s těžkou pěnou. Bylo provedeno zadusíkování poškozeného potrubí pro zabránění šíření požáru.

Ohledání místa výbuchu s následným požárem probíhalo ve dnech 27. – 28.04.2023 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-OKTE a Policie ČR-SKPV. Byly zahájeny tematické kontroly na dodržování předpisů o PO.

Příčinou výbuchu bylo vznícení par hořlavých kapalin od jisker úhlové brusky používané při práci v prostoru zásobníků.

**Vážné zranění 1 osoby, záchrana 1 osoby**






## Požár novostavby rodinného domu

okres: Opava

obec: Slavkov

	<b>Datum:</b>	29.04.2023
	<b>Čas vzniku:</b>	1:00
	<b>ECUD:</b>	8123006862
<b>Následky požáru</b>		
<b>Přímá škoda:</b>		<b>4.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty:</b>		<b>0,- Kč</b>
<b>Nasazení jednotek PO:</b>		1× HZS MSK
		4× JSDH obce

Požár vzniklý v nočních hodinách v uzamčené rozestavěné novostavbě rodinného domu o půdorysu cca 11,9 × 13,0 m. Na místě zasahovalo 5 jednotek PO. Na uhašení požáru nasazený 4 C proudy vody.

Ohledání místa požáru probíhalo za denního světla v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-SKPV a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru bylo vznícení akumulátoru RDST pracovníka stavby, který byl mechanicky poškozen při pádu RDST do aplikačního stroje na foukání izolace a dostal se společně s foukanou izolací do půdního prostoru rodinného domu.



## Požár chaty

okres: Frýdek-Místek

obec: Palkovice

	<b>Datum:</b>	29.04.2023
	<b>Čas vzniku:</b>	7:25
	<b>ECUD:</b>	8123006870
<b>Následky požáru</b>		
<b>Přímá škoda:</b>		<b>3.000.000,- Kč</b>
<b>Uchráněné hodnoty:</b>		<b>1.500.000,- Kč</b>
<b>Nasazení jednotek PO:</b>		1× HZS MSK
		7× JSDH obce

Požár dvoupodlažní podsklepené zděné chaty o půdorysu cca 7 × 6 m se sedlovou střechou vzniklý v dopoledních hodinách v místnosti 1. NP v blízkosti krbu na tuhá paliva. Na místě zasahovalo 8 jednotek PO. Na uhašení požáru byly nasazený 4 C proudy vody.

Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla stanovena nedbalost při manipulaci se zdrojem otevřeného ohně.


**Zraněna 1 osoba**



## Požár v servisní dílně elektro kol

okres: Karviná


obec: Český Těšín

	Datum:	02.05.2023
	Čas vzniku:	21:00
	ECUD:	81230007094
Následky požáru		
Přímá škoda:	1.810.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	25.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	4× HZS MSK	
	7× JSDH obce	
	1× CHL HZS MSK	

Požár vzniklý ve večerních hodinách ve 2. NP objektu občanské vybavenosti v uzavřených a uzamčených prostorách dílny elektro kol. Na místě zasahovaly 4 jednotky PO. Na uhašení požáru byly nasazeny 2 C proudy vody. Ohledání místa požáru probíhalo ve dnech 2. – 3.05.2023 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada bateriového zdroje elektro kola.


Pozn.: bateriový zdroj nebyl v době vzniku požáru nabíjen.



## Požár střechy rodinného domu s FV panely

okres: Ostrava-město

obec: Šenov

	Datum:	17.07.2023
	Čas vzniku:	14:50
	ECUD:	8123012870
Následky požáru		
Přímá škoda:	4.000.000,- Kč	
Uchráněné hodnoty:	2.000.000,- Kč	
Nasazení jednotek PO:	3× HZS MSK	
	3× JSDH obce	

Požár vzniklý v odpoledních hodinách v podstřešním prostoru jednopodlažního rodinného domu s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou. Při požáru došlo k jeho rozšíření do vnitřních prostor rodinného domu. Na místě zasahovalo 6 jednotek PO. Na uhašení požáru bylo nasazeno 5 C proudů vody.

Ohledání místa požáru probíhalo ve dnech 17. – 18.07.2023 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada komponentu (stejnoseměrný rozvaděč) v půdním prostoru rodinného domu.






## Požár kombajnu na poli

okres: Ostrava-město

obec: Ostrava-Poruba

	Datum:	19.07.2023
	Čas vzniku:	19:15
	ECUD:	8123013131
Následky požáru		
Přímá škoda:		4.720.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		1.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		3× HZS MSK
		4× JSDH obce

Požár kombajnu vznikl při práci ve večerních hodinách na obilném poli. Na místě zasahovalo 7 jednotek PO, které na uhašení požáru a zabránění jeho šíření do okolí nasadily 4 C proudy vody.

Ohledání místa požáru probíhalo ve dnech 19. – 20.07.2023 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK a Policie ČR.

Příčinou vzniku požáru bylo stanoveno tepelné vznícení zpracovávaných plodin způsobené třením při provozu kombajnu.



## Požár haly na výrobu pelet

okres: Bruntál

obec: Ludvíkov

	Datum:	30.07.2023
	Čas vzniku:	13:30
	ECUD:	8123014296
Následky požáru		
Přímá škoda:		1.640.000,- Kč
Uchráněné hodnoty:		10.000.000,- Kč
Nasazení jednotek PO:		2× HZS MSK
		6× JSDH obce

Požár vznikl v neděli v odpoledních hodinách v prostoru výrobní linky pelet uvnitř uzamčené haly. Na likvidaci požáru technologie a střechy haly se podílelo 8 jednotek PO, byla použita výšková technika. K uhašení a zabránění šíření požáru bylo nasazeno celkem 8 proudů vody a také voda z lafetové proudnice.

Ohledání místa požáru probíhalo ve dnech 30. – 31.07.2023 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, TÚPO a Policie ČR.


Příčinou vzniku požáru bylo samovolné vznícení dlouhodobě usazeného dřevěného prachu ve střešním meziprostoru.



## Požár ve spalovně nebezpečných odpadů

okres: Ostrava-město

obec: Ostrava-Mariánské Hory

	<b>Datum:</b>	18.09.2023
	<b>Čas vzniku:</b>	20:45
	<b>ECUD:</b>	8123019617
<b>Následky požáru</b>		
<b>Přímá škoda:</b>	<b>3.500.000,- Kč</b>	
<b>Uchráněné hodnoty:</b>	<b>3.000.000,- Kč</b>	
<b>Nasazení jednotek PO:</b>	3× HZS MSK	
	2× JSDH obce	
	1× HZS podniku	

Požár vznikl ve večerních hodinách v prostoru provozované technologie spalování v rotační peci – likvidace nebezpečných odpadů. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 6 jednotek PO, byly nasazeny 2 C a 1 vysokotlaký proud vody a proud těžké pěny.

Ohledání místa požáru probíhalo ve dnech 18. – 19.09.2023 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR a Policie ČR-OKTE.


Příčinou vzniku požáru byla technická závada na technologii spalovny spojená s unikem odpadní hořlavé kapaliny.



## Požár rodinného domu s rozšířením na hospodářskou budovu

okres: Opava

obec: Lhotka u Litultovic

	<b>Datum:</b>	12.10.2023
	<b>Čas vzniku:</b>	11:30
	<b>ECUD:</b>	8123021222
<b>Následky požáru</b>		
<b>Přímá škoda:</b>	<b>8.500.000,- Kč</b>	
<b>Uchráněné hodnoty:</b>	<b>10.000.000,- Kč</b>	
<b>Nasazení jednotek PO:</b>	2× HZS MSK	
	10× JSDH obce	

Požár vznikl krátce po poledni v prostoru garáže rodinného domu. V době zahájení hasebního zásahu byl již požár v 3. fázi (garáž s rodinným domem) a docházelo k šíření požáru na okolní objekty). V průběhu zásahu bylo prováděno mimo jiné ochlazování okolních objektů a byla řešena nedostatečná kapacita vnějších odběrných míst s realizací kyvadlové dopravy hasební vody. Ohledání místa požáru probíhalo ve dnech 23. – 24.10.2023 za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-SKPV a Policie ČR-OKTE.

Příčinou vzniku požáru byla technická závada ledničky umístěné v prostoru garáže rodinného domu.

**Zraněny 2 osoby (z toho 1 člen jednotky SDH)**





## Požár v objektu pálence s restaurací

okres:

Nový Jičín

obec:

Fulnek-Jerlochovice

	<b>Datum:</b>	23.10.2023
	<b>Čas vzniku:</b>	1:15
	<b>ECUD:</b>	8123021912
<b>Následky požáru</b>		
<b>Přímá škoda:</b>	<b>2.000.000,- Kč</b>	
<b>Uchráněné hodnoty:</b>	<b>8.000.000,- Kč</b>	
<b>Nasazení jednotek PO:</b>	1× HZS MSK	
	4× JSDH obce	

Požár vznikl v prostorách s technologií pálence v nočních hodinách. Požár byl zjištěn majitelem, který utrpěl při požáru vážné poranění (popálení na cca 80 % povrchu těla). V době zahájení hasebního zásahu byl objekt silně zakouřen. Na likvidaci požáru se podílelo celkem 5 JPO, byly nasazeny 3 C proudy vody. Ohledání místa požáru probíhalo v den požáru v dopoledních hodinách za účasti vyšetřovatelů požárů HZS MSK, Policie ČR, Policie ČR-SKPV a Policie ČR-OKTE.

Příčina vzniku požáru byla nedbalostní jednání. Mohlo se jednat o nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm nebo neopatrné zacházení s hořlavou kapalinou v blízkosti zdrojů iniciace.

**Vážné zranění 1 osoby, která následně zemřela v nemocnici na následky poranění při požáru**

