HZSUX00DERPA

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Územní odbor Žatec

Chmelařské nám. 347, 438 01 Žatec

Č. j.: HSUL-2922-2/ŽA-2026

Vyřizuje: nprap. Jiřina Bešíková
Tel.: 950 411 156
E-mail: jirina.besikova@hzscr.cz

Datum: 30. 6. 2026

Adresát:
ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická 874/8
405 02 Děčín

PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrolní orgán:
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (dále jen „HZS Ústeckého kraje“)

Kontrolovaná osoba:
ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Místo kontroly:
Trafostanice LN 1330, Louny
Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: trafostanice 22/0,4 kV umístěná na pozemku p. č. 3175/185 k.ú. Louny

Povinná osoba:

- [redacted] (dále jen „OZO“)
  Funkce: odborně způsobilá osoba v PO
  Č. osv.: [redacted]
  Telefon: [redacted]
- [redacted]
  Funkce: vedoucí zaměstnanec – vedoucí oddělení regionální správy

- [redacted]
  Funkce: vedoucí zaměstnanec – vedoucí oddělení sítí
- [redacted]
  Funkce: zaměstnanec – elektromontér sítí
- [redacted]
  Funkce: zaměstnanec – technik správy VN, NN

Kontrolující:
nprap. Jiřina Bešíková (OEČ: 789532) – vedoucí kontrolní skupiny
mjr. Ing. Pavla Plevková (OEČ: 789950) – člen kontrolní skupiny
nprap. Zuzana Gakschová (OEČ: 790722) – člen kontrolní skupiny

Datum a čas fyzické kontroly:
18. 6. 2026 od 9:00 do 10:00 hod.

Tematická požární kontrola – předmět:
Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů; konkrétní rozsah kontrolovaných povinností je uveden u jednotlivých kontrolních úkonů (bodů) uvedených v části I. tohoto protokolu.

Způsob zahájení kontroly:
Kontrola byla zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž bylo doručení oznámení o zahájení kontroly vedené ve spisu sp. zn. HSUL-2922/ŽA-2026 kontrolované osobě dne 4. 6. 2026.

Použité zkratky:
BPN – bez zvýšeného požárního nebezpečí
ZPN – se zvýšeným požárním nebezpečím
VPN – s vysokým požárním nebezpečím
ÚC – úniková cesta
PÚ – požární úsek
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení
PB – požární bezpečnost

Základní informace o kontrolovaných objektech a činnostech:

<u>TRAFOSTANICE LN 1330</u>

<u>Majitel objektu</u>
[redacted]

Popis objektu a prostor:
Objekt byl vystavěn před rokem 1976 jako stavba technického vybavení a slouží jako distribuční bezobslužná elektrická transformační stanice o výkonu 630 kVA pro sídliště kpt. Nálepky Louny. Jedná se o samostatný zděný jednopodlažní objekt, rozdělený na tři samostatné místnosti s betonovou podlahou s vlastním vstupem. Pod distribučním trafem s obsahem 500 l transformátorového oleje je havarijní jímka na zachycení úkapů, která je opatřena kovovým roštem a vrstvou makadamu s funkcí zhášecí vrstvy. Trafostanice má přirozené větrání.

Kontrolovaná činnost:
Označení činnosti: trafostanice s rozvodnou VN
Místo činnosti: Trafostanice LN 1330, Louny

Název prostoru a umístění: trafostanice 22/0,4 kV umístěná na pozemku p. č. 3175/185 k.ú. Louny
Popis činnosti: 1x olejový transformátor s objemem 500 litrů oleje a výkonu 630 kVA
Kategorie požárního nebezpečí: ZPN podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o požární ochraně
Přiřazení charakteristik:

- výskyt Pn 120 kg/m2 a vyšší – *v návaznosti na položku 15.4a) – stání pro olejové transformátory přílohy č. 2 vyhlášky o požární prevenci je Pn 160 kg/m2*

I.

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

Poznámka: Každý kontrolní bod je uveden pod samostatným číslem. Není-li u kontrolních bodů uveden nedostatek, byl kontrolní bod v době kontroly bez zjevných nedostatků.

DOKUMENTACE K UŽÍVÁNÍ STAVBY (NAPŘ. KOLAUDACE, SOUHLAS, SDĚLENÍ, PASPORT STAVBY)

Doklady předložené při kontrole:

- *"Stanovisko stavebního úřadu dle § 104 stavebního zákona" (vydal Městský úřad v Lounech, Újezdní stavební úřad, dne 4. 7. 1995, pod č.j. úsú/330/95-IMM/K)*

1. Předložení dokumentace
   § 10 odst. 2 kontrolního řádu
2. Plnění podmínek vztahujících se k požární bezpečnosti

DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE ČINNOSTÍ

Doklady předložené při kontrole:

- *"Začlenění provozované činnosti" (zpracovala OZO, dne 1. 4. 2026)*

3. Zpracování, předložení a dostupnost dokumentace
   § 5 odst. 1 písm. f) a § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 28 a § 40 vyhlášky o požární prevenci
4. Obsahové náležitosti dokumentace
   § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 28 vyhlášky o požární prevenci
5. Udržování dokumentace v souladu se skutečným stavem
   § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně
6. Způsob vedení dokumentace
   § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 40 odst. 1, 2, 3, 7 vyhlášky o požární prevenci

POŽÁRNÍ ŘÁD

Doklady předložené při kontrole:

- *"Požární řád pro distribuční trafostanice (DTS), DTS Louny, ul. kpt. Nálepky" (zpracovala OZO, dne 1. 4. 2026)*

7. Zpracování, předložení a dostupnost dokumentace
   § 5 odst. 1 písm. f) a § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 31 a § 40 vyhlášky o požární prevenci

8. Obsahové náležitosti dokumentace
   § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 31 vyhlášky o požární prevenci
9. Udržování dokumentace v souladu se skutečným stavem
   § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně
10. Plnění podmínek požární bezpečnosti
    § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně
11. Způsob vedení dokumentace
    § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 40 odst. 1, 2, 3, 7 vyhlášky o požární prevenci

POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

Doklady předložené při kontrole:

- *"Požární poplachové směrnice" (zpracovala OZO, dne 1. 4. 2026)*

12. Zpracování, předložení a dostupnost dokumentace
    § 5 odst. 1 písm. f) a § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 32 vyhlášky o požární prevenci
13. Obsahové náležitosti
    § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 32 vyhlášky o požární prevenci
14. Udržování dokumentace v souladu se skutečným stavem
    § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně
15. Plnění podmínek požární bezpečnosti
    § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně
16. Způsob vedení dokumentace
    § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 40 odst. 1, 2, 3, 7 vyhlášky o požární prevenci

POŽÁRNÍ KNIHA

Doklady předložené při kontrole:

- *"Požární kniha (ČEZd) pro objekt TS Louny, ul. kpt. Nálepky" - záznamy provádí OZO*

17. Zřízení, předložení a dostupnost požární knihy
    § 5 odst. 1 písm. f) a § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 37 a § 40 vyhlášky o požární prevenci
18. Vedení záznamů o všech důležitých skutečnostech
    § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 37 vyhlášky o požární prevenci

ZPŮSOB VEDENÍ DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY (OBECNĚ)

19. Způsob vedení dokumentace požární ochrany
    § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně, § 40 vyhlášky o požární prevenci

PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY

Doklady předložené při kontrole:

- *"Záznam ČEZd_2026_0468 z preventivní požární prohlídky" - místo prohlídky B_TS_LN_1330 - TS_Louny, ul. kpt. Nálepky (zpracovala OZO, dne 25. 11. 2025)*
- *"Záznam ČEZd_2026_0469 z preventivní požární prohlídky" - místo prohlídky B_TS_LN_1330 - TS_Louny, ul. kpt. Nálepky (zpracovala OZO, dne 22. 05. 2026)*

20. Předložení a dostupnost záznamů o prohlídkách
§ 5 odst. 1 písm. f), § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně; § 40 vyhlášky o požární prevenci

21. Provádění preventivních požárních prohlídek
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně; § 12, § 13 vyhlášky o požární prevenci

22. Náležitosti záznamů o provádění preventivních požárních prohlídek
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně, § 12 vyhlášky o požární prevenci

23. Odborná způsobilost osob provádějících preventivní požární prohlídky
§ 5 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně, § 11 zákona o požární ochraně

II.

LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků se nestanoví.

III.

POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON

Kontrola byla na místě ukončena dne 18. 6. 2026 v 10:00 hodin podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních (poslední kontrolní úkon).

IV.

POUČENÍ

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat na adresu Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Žatec, Chmelařské nám. 347, 438 01 Žatec nebo elektronicky do datové schránky auyaa6n.

Protokol byl vyhotoven dne 30. 6. 2026.

Za HZS Ústeckého kraje:

nprap. Jiřina Bešíková
člen kontrolní skupiny
vrchní inspektor
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky

nprap. Zuzana Gakschová
člen kontrolní skupiny
vrchní inspektor
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky

mjr. Ing. Pavla Plevková
člen kontrolní skupiny
vrchní komisař
pracoviště PRE, OOB a KŘ ÚO Žatec
HZS Ústeckého kraje
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

1. HZS Ústeckého kraje
2. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín





Elektronický podpis: 9.9.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Petr Klíma
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 8.9.2027 12:11 +02:00