



HZSUX008QX1H



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ÚSTECKÉHO KRAJE

Územní odbor Most
Dělnická 163
43401 Most



VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J.
HSUL- 3981-2/MO-2020

VYŘIZUJE/KONTAKT

MOST
2.10.2020



PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje,
Územní odbor Most
Dělnická 163
43401 Most

Kontrolovaná osoba:



Kontrolující:

Místo a datum fyzické kontroly: Louka u Litvínova, Nádražní 213
dne 23. 9. 2020 od 9:00 hodin.

Předmět kontroly: dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu – viz předmět tematické kontroly, který byl zaslán kontrolované osobě jako součást oznámení o zahájení tematické kontroly č. j. HSUL-3981-1/MO-2020 ze dne 19. 8. 2020.

1. PRŮBĚH KONTROLY

1.1 Zahájení kontroly

Tematická kontrola byla zahájena dle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě dne 31. 8. 2020.

Při zahájení kontroly na místě byly určeni k předkládání dokumentace a podávání informací

1.2 Údaje o kontrolované osobě

Předmětem dokladové a fyzické kontroly byly činnosti provozované kontrolovanou osobou v pronajaté části objektu v areálu na adrese Nádražní 213 v Louce u Litvínova. Kontrolovaná osoba zde na základě nájemní smlouvy využívá 2 kanceláře a 4 parkovací stání pro nákladní automobily pro provozování činností spojených s autodopravou.

2. KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

2.1 Dokumentace o začlenění podle míry požárního nebezpečí

Kontrolovaná osoba podala informaci, že v rámci části objektu na adrese Nádražní 213 v Louce u Litvínova jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí ve smyslu § 4 zákona o požární ochraně. Při kontrole nebyly shledány skutečnosti, které by byly v rozporu s touto informací.

V době kontroly bez nedostatků.

2.2 Vybavení a doklady o kontrole provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

Byly prověřeny doklady o kontrole provozuschopnosti těchto věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení:

2.2.1 Přenosné hasicí přístroje (dále jen „PHP“)

Byl předložen *Doklad o kontrole hasicích přístrojů* ze dne 17. 9. 2020, který je umístěn v kanceláři. Při kontrole byl zkontrolován 1ks PHP s výsledkem *zkontrolován - dobrý*. Kontrolu provedl

Dále jsou hasicím přístrojem vybavena i všechna vozidla, která jsou využívány pro provozování činnosti. Tato vozidla jsou však předmětem operativního leasingu a hasicí přístroj je dodáván jako součást vozidla, nejsou tedy v majetku kontrolované osoby. K těmto hasicím přístrojům nebylo požadováno předložení dokladu provozuschopnosti.

V době kontroly bez nedostatků.

2.3 Provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek

K prokázání provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek byla předložena Požární kniha. Preventivní požární prohlídky jsou prováděny v pravidelných termínech minimálně 1x ročně. Poslední prohlídka byla provedena dne 31. 8. 2020. O všech preventivních požárních prohlídkách jsou provedeny záznamy v požární knize, provedl odborně způsobilá osoba v PO, Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady.

V době kontroly bez nedostatků.

2.4 Fyzická kontrola

Při fyzické kontrole byly zkontrolovány veškeré prostory, které jsou kontrolovanou osobou využívány – tedy administrativní prostory. Fyzická kontrola byla zejména zaměřena na:

2.4.1 Vybavení a umístění věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení

PHP byly v době kontroly umístěny na svislé stavební konstrukci tak, že jejich rukojeť byla níže jak 1,5 m nad podlahou. PHP umístěné na podlaze byly zabezpečeny proti pádu.

V době kontroly bez nedostatků.

2.4.2 Označení nouzových (únikových) východů, směrů úniků

V době provedení fyzické kontroly byly označeny nouzové (únikové) východy a směry úniků na únikových cestách v souladu s Nařízením vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

V době kontroly bez nedostatků.

2.4.3 Označení čísel tísňového volání

Čísla tísňového volání byla v době provedení fyzické kontroly vyznačena pomocí *Požární poplachové směrnice* ze dne 2. 9. 2013, kterou zpracoval odborně způsobilá osoba v PO, a schválil. Tím byla dodržena povinnost uvedená v § 5 odst. 1 písm. d) zákona o požární ochraně, v návaznosti na § 11 odst. 2 písm. a) vyhlášky o požární prevenci.

V době kontroly bez nedostatků.

2.4.4 Trvale volně průchodné komunikační prostory

Komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest, byly v době provedení fyzické kontroly volně průchodné, nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce.

V době kontroly bez nedostatků.

3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a z tohoto důvodu se lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků nestanovuje.

4. POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON

Kontrola byla na místě ukončena dne 23. 9. 2020 v 10:00 hodin podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních (poslední kontrolní úkon).

5. POUČENÍ

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může v souladu s § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, Územní odbor Most, Dělnická 163, Most, ID datové schránky: auyaa6n.

Protokol byl vyhotoven v Litvínově dne 8. 10. 2020.



podepsáno elektronicky

Přílohy: 0 /0

Rozdělovník:

1x HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Most
1x kontrolovaná osoba

