

**ČESKÁ REPUBLIKA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**

Sokolská 62
121 24 Praha 2

Vaše zn.:
Naše zn.: HSAA - 9204-5/2018

Počet listů: 1
Přílohy: 2

Vyřizuje: kpt. Mgr. et Mgr. J. Moravec
Tel./fax: 950850036
E-mail: jiri.moravec@hzspraha.cz

SPOLEK
Občané Satalic za udržení životního
Prostředí
Šimkova 660/20
Praha 9 – Satalice 190 15

Datum: 10. srpna 2018

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „SvInf“), ve znění pozdějších předpisů

Dne 06. 08. 2018 byla HZS hl. m. Prahy (dále jen „povinný subjekt“) postoupena Vaše žádost dle SvInf, ve kterém žádáte poskytnutí níže uvedených informací ohledně bezpečnosti obyvatel Satalic, která souvisí s **umístěním zásobníků na propan-butan, propan a butan v areálu podniku Flaga s.r.o.** Vaše žádost byla postoupena Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím HZS ČR, a povinného subjektu se týká níže uvedený okruh dotazů:

1) „Žádáme o informaci ohledně zajištění účelného, včasného a efektivního zásahu složek IZS v případě havárie či mimořádné události“.

Odpověď: Způsob a realizace účelného, včasného a efektivního zásahu je zabezpečována širokou strukturou plánovací dokumentace v taktické, operační i strategické úrovni řízení. Tato dokumentace je dána konkrétní právní úpravou, zejména zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o prevenci závažných havárií“), dále zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, pro jednotlivé složky IZS také jejich zvláštními právními předpisy, tj. pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ale též podzákonými předpisy a další interní dokumentací. Pro jednotky požární ochrany jde pak zejména o Bojový řád jednotek požární ochrany. Na základě výše uvedených právních předpisů a další zpracované dokumentace jsou k ověření účelného, včasného a efektivního zásahu přímo v uvedeném areálu, ale též jinde s využitím obdobných scénářů realizována taktická a prověřovací cvičení jednotlivých složek tak i IZS jako celku.



2) Rádi bychom dostali informaci z proběhlých kontrol:

Odpověď: Odbor prevence prováděl kontroly u tohoto subjektu dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Shrnutí za 2015 – 2017:

a) kontrola 2015 – Komplexní kontrola – 22. září 2015 : nedostatky:

1. neaktuální posouzení požárního nebezpečí (dále jen „PPN“),
2. nedoložení dokladu o školení vedoucích zaměstnanců a odborné přípravě preventisty požární ochrany,
3. nedoložení revize nezavodněného požárního potrubí,
4. nedoložení dokladu o provozuschopnosti náhradního zdroje,
5. předložený doklad o kontrole provozuschopnosti samohasících zařízení – drenčarová vodní zařízení - neobsahoval termín a způsob odstranění zjištěných závad,
6. nebyl předložen doklad o provozuschopnosti elektronické požární signalizace (dále jen „EPS“),
7. havarijní jímka byla naplněna prázdnými tlakovými lahvemi

b) kontrola 2016 - Tematická kontrola – 26. listopadu 2015 : nedostatky:

1. neaktuální PPN,
2. nedoložení revize nezavodněného požárního potrubí,
3. nedoložení dokladu o provozuschopnosti náhradního zdroje,
4. nepředložení dokladu o provozuschopnosti samohasících zařízení – drenčarová vodní zařízení,
5. doklad o provozuschopnosti EPS nestanovoval termín odstranění závad ani náhradní organizační opatření,
6. u EPS nejsou prováděny pravidelné zkoušky při provozu

- následně byla 11. ledna 2016 zaslána zpráva o odstranění všech nedostatků

c) kontrola 2016 – Tematická kontrola - 22. listopadu 2016: nedostatky:

1. neaktuální PPN,
2. nedoložení dokladu o provozuschopnosti náhradního zdroje,

- následně byly zaslány námítky, které byly z důvodu pozdního podání zamítnuty

d) kontrola 2017 – Tematická kontrola - 23. listopadu 2017 bez nedostatků

3) Zda je v areálu dostatek vody pro samohasící zařízení i vzhledem k nedostatečnosti hydrantové sítě v lokalitě Kbely a Satalic a o případném možném řešení (zbudování větší nádrže na požární vodu).

Odpověď: Zbudování větší nádrže na požární vodu není v gesci povinného subjektu. Objekt areálu podniku Flaga s.r.o je zkolaudován a parametry veškerých požárně bezpečnostních zařízení včetně nádrže na požární vodu byly tedy ověřeny kolaudací. Provozoschopnost hydrantové sítě nezajišťuje povinný subjekt.


4) Jelikož se v blízkosti areálu nachází satalická škola, žádáme o vysvětlení a podklady, že nálezy kontrol nebyly tak závažného charakteru, že by zvýšily riziko havárie na přípustnou úroveň.

Odpověď: Dle zákona o prevenci závažných havárií provádí tyto kontroly odbor ochrany obyvatelstva. V příloze posíláme naše protokoly z kontrol za rok 2016 a 2017. Povinný subjekt je jen jedním z kontrolujících subjektů (§39 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií) a kontroluje v rámci integrované kontroly jen část kontrolovaných náležitostí. Celkovou zprávu obsahující veškeré závěry z integrované kontroly vystavuje Česká inspekce životního prostředí. (§41 odst. 1 a 2 zákona o prevenci závažných havárií).

5) Žádáme o informování o systému řízení bezpečnosti dle článku 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek (SEVESO III).

Odpověď: Systém řízení bezpečnosti je dle §12 odst. 2 písm. f) zákona o prevenci závažných havárií součástí Bezpečnostní zprávy, kterou zpracovává provozovatel dle §12 odst. 1 zákona o prevenci závažných havárií.

S pozdravem

.....
brig.  Hlinovský
Prahy
vrchní rada

Přílohy:

Příloha č. 1: Protokol o výsledku kontroly 2016

Příloha č. 2: Protokol o výsledku kontroly 2017



ČESKÁ REPUBLIKA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Sokolská 62
121 24 Praha 2 – Nové Město

Váš dopis zn.:

Naše zn.: HSAA-7-25/2016

Počet listů/stran: 2/3

Přílohy: 1/1

Flaga, s.r.o.

Nádražní 564/47

693 01 Hustopeče

Vyřizuje: xxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Dat. schránka: nmyveex

zasláno prostřednictvím datové schránky

Datum: Praha, 12. prosince 2016

Protokol o výsledku kontroly

provedené podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění.

Podle „Ročního plánu kontrol na kalendářní rok 2016“ projednaného s Českou inspekcí životního prostředí, na základě ustanovení § 33 a § 34 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií a s přihlédnutím k ustanovení odst. 3 § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, byla **dne 22. 11. 2016** uskutečněna kontrola u provozovatele objektu/zařízení:

Název a sídlo provozovatele: **Flaga, s.r.o.**
Nádražní 564/47
693 01 Hustopeče
IČ: **47917091**

Adresa objektu nebo zařízení: **Plnárna PB Satalice**
Budovatelská 155/11
190 00 Praha 9 - Satalice

Za HZS hl. m. Prahy, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení kontrolu provedli:

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Za provozovatele se kontroly zúčastnili

XXXXXXXXXXXXXX

Datum kontroly

Integrovaná inspekce prevence závažných havárií byla v objektu Plnirny PB Satalice společnosti Flaga s.r.o. provedena dne 22. 11. 2016 se zahájením v 9:00 hodin v administrativní části budovy.

Předmět kontroly

Plnění opatření vyplývající ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Naplňování opatření stanovených vyplývajících z bezpečnostní dokumentace a její soulad s aktuálním stavem v areálu. Prohlídka areálu.

Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení provozovatele

Hlavní činnosti Flaga s.r.o., které jsou provozovány v objektu Plnirny PB Satalice, představuje distribuce a prodej zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) a propylenu.

V areálu jsou umístěny:

- dva kulové zásobníky na LPG,
- tři ležaté válcové zásobníky (dva LPG a jeden Propylen).

Dále je zde prováděno stáčení železničních cisteren a autocisteren. Plnění tlakových lahví (o obsahu 2 kg, 5 kg, 10 kg a 33 kg).

Z hlediska bezpečnosti lze jako významné vyčlenit zejména technologické části objektu:

- stáčiště autocisteren,
- stáčiště železničních cisteren,
- plnárna tlakových lahví,
- kulové zásobníky LPG,
- ležaté válcové zásobníky LPG a propylenu.

Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření

Kontrolní zjištění

Byla předložena dokumentace z oblasti PO, BOZP, PZH. V současné době probíhá schvalovací proces nové bezpečnostní dokumentace prevence závažných havárií.

Byla uskutečněna místní obhlídka areálu. Zároveň byly zpřístupněny vybrané objekty nájemců, a to sklad DPS - Dopravní a pozemní stavby, Exekutorský sklad a xxxxxxxxxxxx – Skladování a drobné opravy automobilů. Zpřístupněné objekty se neshodovali se seznamem nájemních firem v areálu Plnirny Satalice uvedeným v bezpečnostní dokumentaci předložené provozovatelem dne 23. 8. 2016.

V souvislosti se změnami v právních předpisech (zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií) provozovatel předpokládá zachování současné zařazení objektu do kategorie „B“.

Dne 12. listopadu 2016 proběhl Den otevřených dveří v areálu Plnirny Satalice

Provozovatel jedná s HZS hl. m. Prahy o provedení taktického cvičení. Komunikace probíhá s velitelem stanice HS-10 Satalice xxxxxxxxxxxx, který dopisem ze dne 16. listopadu 2016 přislíbil, že taktické cvičení v areálu Plnirny Satalice proběhne v první polovině roku 2017.

K této integrované kontrole nebyla předložena plná moc pro xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx.

Dle Ing. xxxxxxxx se v areálu Plnírny Satalice nachází kryt civilní ochrany, který je určen pouze pro zaměstnance areálu.

Změny oproti minulé kontrole

V areálu z hlediska PZH nedošlo k zásadním změnám týkající se technologie, množství a druhu nebezpečných látek v areálu.

Popis zjištěných nedostatků

Nedostatky, které byly odstraněny během provádění kontroly

Při kontrole objektu Plnírny PB Satalice provozovatele Flaga s.r.o. nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by bylo nutné odstraňovat během provádění kontroly.

Nedostatky, které nebyly odstraněny během provádění kontroly

Při kontrole objektu Plnírny PB Satalice provozovatele Flaga s.r.o. byly zjištěny následující nedostatky, které nebyly odstraněny během provádění kontroly:

- 1) Provozovatele (nájemci) objektů v areálu se neshodují se seznamem provozovatelů nájemních firem v areálu Plnírny Satalice uvedeným v bezpečnostní dokumentaci předložené provozovatelem dne 23. 8. 2016.

Návrh opatření pro sjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a termínů k jejich provedení.

Do 31. 1. 2017 aktualizovat seznam nájemců v bezpečnostní dokumentaci dle aktuálního stavu, a dále také tento seznam zaslat písemně na HZS hl. m. Prahy, Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Údaje o zahájení správního řízení

Ve spojitosti s kontrolou nebylo zahájeno žádné správní řízení.

Poučení

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2 nebo do datové schránky – IDDS: jm9aa6j.

Protokol o výsledku kontroly zpracoval

Praha 12. prosince 2016

xxxxxxxxxxxx

místo a datum zpracování

komisař oddělení krizového řízení
za kontrolní skupinu HZS hl. m. Prahy
(podepsáno elektronicky)

Přílohy

Příloha č. 1 – Prezenční listina

Rozdělovník

1) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy; Sokolská 62, 121 24 Praha 2 – Nové Město

2) Flaga s.r.o.; Nádražní 564/47, 693 01 Hustopeče

Flaga s.r.o.; Nádražní 564/47, 693 01 Hustopeče 2)
Hustopeče

Flaga s.r.o., Nádražní 47, 693 01,



ČESKÁ REPUBLIKA
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Sokolská 62
121 24 Praha 2 – Nové Město

Váš dopis zn.:

Naše zn.: HSAA-138-30/2017

Počet listů/stran: 2/3

Přílohy: 0

Flaga, s.r.o.

Nádražní 564/47

693 01 Hustopeče

Vyřizuje: xxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dat. schránka: nmyveex

zasláno prostřednictvím datové schránky

Datum: Praha, 11. prosince 2017

Protokol o výsledku kontroly

provedené podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném znění.

Podle „Ročního plánu kontrol na kalendářní rok 2017“ projednaného s Českou inspekcí životního prostředí, na základě ustanovení § 39 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a s přihlédnutím k ustanovení odst. 3 § 15 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, byla **dne 23. 11. 2017** uskutečněna kontrola u provozovatele objektu/zařízení:

Název a sídlo provozovatele: **Flaga, s.r.o.**
Nádražní 564/47
693 01 Hustopeče
IČ: **47917091**

Adresa objektu nebo zařízení: **Plnírna PB Satalice**
Budovatelská 155/11
190 00 Praha 9 - Satalice

Za HZS hl. m. Prahy, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení kontrolu provedli:
xxxxxxxxxxxxxx

Za provozovatele se kontroly zúčastnili
xxxxxxxxxxxxxx, technický ředitel
xxxxxxxxxxxxxx, bezpečnostní poradkyně

Datum kontroly

Integrovaná inspekce prevence závažných havárií byla v objektu Plnárny PB Satalice společnosti Flaga s.r.o. provedena dne 23. 11. 2017 se zahájením v 9:00 hodin v administrativní části budovy.

Předmět kontroly

Plnění opatření vyplývající ze zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Naplňování opatření stanovených vyplývajících z bezpečnostní dokumentace a její soulad s aktuálním stavem v areálu. Prohlídka areálu.

Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení provozovatele

Hlavní činnosti Flaga s.r.o., které jsou provozovány v objektu Plnárny PB Satalice, představuje distribuce a prodej zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) a propylenu.

V areálu jsou umístěny:

- dva kulové zásobníky na LPG,
- tři ležaté válcové zásobníky (dva LPG a jeden propylen).

Dále je zde prováděno stáčení železničních cisteren a autocisteren. Plnění tlakových lahví (o obsahu 2 kg, 5 kg, 10 kg a 33 kg).

Z hlediska bezpečnosti lze jako významné vyčlenit zejména technologické části objektu:

- stáčiště autocisteren,
- stáčiště železničních cisteren,
- plnárna tlakových lahví,
- kulové zásobníky LPG,
- ležaté válcové zásobníky LPG a propylenu.

Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření

Kontrolní zjištění

(1) Byla předložena obsáhlá dokumentace z oblasti PO, BOZP, PZH. Dne 1. 4. 2017 byla aktualizována zóna havarijní plánování v okolí Plnárny PB Satalice společnosti Flaga, s.r.o.

(2) V souvislosti se změnami v právních předpisech (zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií) provozovatel předpokládá zachování současné zařazení objektu do kategorie „B“.

(3) Byla uskutečněna místní obhlídka areálu. V areálu jsou objekty k pronájmu. Jediným nájemcem je k dnešnímu dni xxxxxxxxxx – Skladování a drobné opravy automobilů. Okolí kulových zásobníků je vyčištěné, stejně tak i jímka. V areálu se dále nacházejí prázdné malé zásobníky. Společnost plánuje na rok 2018 snížit počet volných zásobníků o 25%.

(4) Probíhá komunikace s HZS hl. m. Prahy o uskutečnění taktického cvičení v areálu Flaga, s.r.o. do konce roku 2017, popřípadě na začátku roku 2018.

(5) Ve společnosti je od 11. září 2017 nová bezpečnostní poradkyně xxxxxxxxxxxxxx.

(6) Ke kontrole byly předloženy plné moci pro paní Ing. xxxxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxxxxx.

(7) V provozu objektu Plnírny PB Satalice je nyní cca 20 zaměstnanců. Pracuje se na třísměnný provoz.

(8) V areálu se nachází stálý tlakově odolný kryt, který je určen pro zaměstnance Flaga, s.r.o.. Tento kryt je schopen plnit funkci ukrytí.

Změny oproti minulé kontrole

V areálu z hlediska PZH nedošlo k zásadním změnám týkající se technologie, množství a druhu nebezpečných látek v areálu.

Popis zjištěných nedostatků

Nedostatky, které byly odstraněny během provádění kontroly

Při kontrole objektu Plnírny PB Satalice provozovatele Flaga s.r.o. nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by bylo nutné odstraňovat během provádění kontroly.

Nedostatky, které nebyly odstraněny během provádění kontroly

Při kontrole objektu Plnírny PB Satalice provozovatele Flaga s.r.o. nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by bylo nutné odstraňovat během provádění kontroly.

Návrh opatření pro sjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a termínů k jejich provedení.

HZS hl. m. Prahy, Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Údaje o zahájení správního řízení

Ve spojitosti s kontrolou nebylo zahájeno žádné správní řízení.

Poučení

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24, Praha 2 nebo do datové schránky – IDDS: jm9aa6j.

Protokol o výsledku kontroly zpracoval

Praha, 11. prosince 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

místo a datum zpracování

komisař oddělení krizového řízení
za kontrolní skupinu HZS hl. m. Prahy
(podepsáno elektronicky)

Přílohy

-

Rozdělovník

- 1) Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy; Sokolská 62, 121 24 Praha 2 – Nové Město
- 2) Flaga s.r.o.; Nádražní 564/47, 693 01 Hustopeče
- 2) Flaga s.r.o., Nádražní 47, 693 01, Hustopeče