

Ev. číslo: **8112000074**
Id. číslo: **149049081**

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Potvrzená krajským garantem
Směna : **B**

Požár

Ohlášení: **pondělí 2.1.2012 čas 16:10**

Specif. zásahu: **požár podlahy od krbu**

Zatříd. zás. dle OPIS: **POŽÁR - NÍZKÉ BUDOVY**

Vyhláš. st. dopl.: **1 - I. stupeň poplachu**

Adresa, místo události : **Bruntál, Krasov, Krasov, ul. Krasov č.p. 234**

objekt: rodinný dům

Objekty:

Majitel: **Micohlavová Petra, Hlavní náměstí č.p. 1, Krnov**

Uživatel: **[REDACTED]**

Objekt/Prostor: **rodinné domky určené výhradně k bydlení / obytné místnosti a ložnice bytového fondu, domovy pro**

Doplňující údaje:

Lokalizace: **2.1.2012 17:14**

Likvidace: **2.1.2012 17:44**

Zřízení štáb velitele zásahu: ☐

Dostavil se řídící důstojník: ☐

Povolán ZPP: ☒

Dálková doprava vody:

Hadicemi (m):

Kyvadlová (km):

Plocha (m2): **6**

Výkon proudů (l/min): **150**

Fronta požáru (m): **2**

Činnost před příjezdem jednotek PO:

Samouhašení: ☐ Evakuace osob: ☐

Zásah občanů, zam.: ☐ Uhašeno SHZ: ☐

Zásah jiných služeb: ☐ Žádný zásah: ☒

Místní JPO: **811115 - Krnov**

místní jednotka zasahovala, ale ne jako I.

Názor na příčinu:

Povolán ZPP:

Jméno ZPP

Povolán - kým

Poznámka ZPP

[REDACTED]

IBC

Záznamy o zranění, úmrtí a evakuaci ostatních účastníků události:

Spolupráce u zásahu s:

Policie ČR

Zúčastněné jednotky PO:

Ev. číslo: 8112000074

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 149049081

Požár

811011 - stanice Krnov

Územní odbor: Bruntál

Pořadové číslo jednotky: 1

Ohlášeno:	2.1.2012 16:11	Km k zásahu:	14
Vyhláš. popl.:	2.1.2012 16:11	Osob v jednotce:	5
Výjezd:	2.1.2012 16:12	Nasaz. speci. sk.: *	-
Na místě:	2.1.2012 16:28	Počet zásahů:	1
Zásah:	2.1.2012 16:28	Jedn. nedojela:	<input type="checkbox"/>
Odjezd:	2.1.2012 18:02	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>
Návrat:	2.1.2012 18:33	Výjezd jen ZPP:	<input type="checkbox"/>
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>

Činnost jednotky

120	Průzkum
180	Použití vysokotlaké vody - počet proudů
310	Odvětrání prostorů přirozené
490	Rozebírání konstrukcí

Použité ochranné prostředky:

	VDP
	VDP
	VDP

Použitá hasiva / sorbenty

voda	800
------	-----

Nasazená hlavní technika:

1.vůz, SPZ: FMA 60-53, Vol. zn.: PBR 311 (cisternová automobilová stříkačka 24)

Příkaz:	2.1.2012 16:11	Odjezd:	2.1.2012 18:02
Povolána:	2.1.2012 16:11	Na základně:	2.1.2012 18:33
Výjezd:	2.1.2012 16:12	V zásahu:	2.1.2012 18:45
Na místě:	2.1.2012 16:28		

Osoby zadané v příkazu k výjezdu:

	Řidič vozidla
	Velitel vozidla
	Přísl. jednotky
	Přísl. jednotky
	Přísl. jednotky

Ujeto km: 29

Motohodin: 0,50

Dílčí část cesty: Krasov

Poznámka:

Nasazená pomocná technika:

motorová pila řetězová 16915 (motorová pila řetězová)

Příkaz:	2.1.2012 18:54	Motohodin:	0,50
V zásahu:	2.1.2012 18:33		

Osoby zadané v příkazu k práci agregátu:

	Obsluha agregátu
--	------------------

Poznámka:

Jednotka prováděla rozebírání podlahy kolem krbu a přirozené odvětrávání objektu. Zasahovala v dýchací technice. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Druhé družstvo bylo ponecháno s CAS 24 v pohotovosti na vlastní stanici pro případ dalšího výjezdu.

V hotovosti:

Ev. číslo: 8112000074

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 149049081

Požár

811115 - Krnov

Územní odbor: Bruntál

Pořadové číslo jednotky: 2

Ohlášeno: 2.1.2012 16:11 Km k zásahu: 16
 Vyhláš. popl.: 2.1.2012 16:11 Osob v jednotce: 10
 Výjezd: 2.1.2012 16:14 Nasaz. speci. sk.: * -
 Na místě: 2.1.2012 16:29 Počet zásahů: 1
 Zásah: 2.1.2012 16:29 Jedn. nedojela: ☐
 Odjezd: 2.1.2012 18:02 Nevyhlášen popl.: ☐
 Návrat: 2.1.2012 18:47 Výjezd jen ZPP: ☐
 Chemická laboratoř ☐ Řídící důstojník: ☐

Činnost jednotky

120	Průzkum
310	Odvětrání prostorů přirozené
490	Rozebírání konstrukcí

Použité ochranné prostředky:

Použitá hasiva / sorbenty

☐ VDP
☐ VDP
☐ VDP

Nasazená hlavní technika:

CAS 25 Š706 RTHP, SPZ: BRA 15-69, Vol. zn.: PBR 812 (cisternová automobilová stříkačka 24)

Příkaz: 2.1.2012 16:11 Odjezd: 2.1.2012 18:02
 Povolána: 2.1.2012 16:11 Na základně: 2.1.2012 18:47
 Výjezd: 2.1.2012 16:14 V zásahu: 2.1.2012 18:47
 Na místě: 2.1.2012 16:29

Osoby zadane v příkazu k výjezdu:

<input type="checkbox"/>	Řidič vozidla
<input type="checkbox"/>	Velitel vozidla
<input type="checkbox"/>	Přísl. jednotky
<input type="checkbox"/>	Přísl. jednotky

Ujeto km: 32 Motohodin: Dílčí část cesty: Krasov
 Poznámka:

Jednotka prováděla rozebírání podlahy kolem krbu a přirozené odvětrávání objektu. Zasahovala v dýchací technice. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Druhé družstvo bylo ponecháno s CAS 24 v pohotovosti na vlastní stanici pro případ dalšího výjezdu.
 V hotovosti: ☐

811010 - stanice Bruntál

Územní odbor: Bruntál

Pořadové číslo jednotky: 3

Ohlášeno: 2.1.2012 16:11 Km k zásahu: 22
 Vyhláš. popl.: 2.1.2012 16:11 Osob v jednotce: 5
 Výjezd: 2.1.2012 16:12 Nasaz. speci. sk.: * -
 Na místě: 2.1.2012 16:31 Počet zásahů: 1
 Zásah: 2.1.2012 16:31 Jedn. nedojela: ☐
 Odjezd: 2.1.2012 17:20 Nevyhlášen popl.: ☐
 Návrat: 2.1.2012 17:43 Výjezd jen ZPP: ☐
 Chemická laboratoř ☐ Řídící důstojník: ☐

Činnost jednotky

120	Průzkum
490	Rozebírání konstrukcí

Použité ochranné prostředky:

Použitá hasiva / sorbenty

Nasazená hlavní technika:

1.vůz , SPZ: 6T3 5449, Vol. zn.: PBR 111 (cisternová automobilová stříkačka 20 (čerpadlo podle ČSN EN)

Příkaz: 2.1.2012 16:11 Odjezd: 2.1.2012 17:20
 Povolána: 2.1.2012 16:11 Na základně: 2.1.2012 17:43
 Výjezd: 2.1.2012 16:12 V zásahu: 2.1.2012 17:44
 Na místě: 2.1.2012 16:31

Osoby zadane v příkazu k výjezdu:

<input type="checkbox"/>	Řidič vozidla
<input type="checkbox"/>	Velitel vozidla
<input type="checkbox"/>	Přísl. jednotky
<input type="checkbox"/>	Přísl. jednotky
<input type="checkbox"/>	Přísl. jednotky

Ujeto km: 44 Motohodin: Dílčí část cesty: - ??? -
 Poznámka:

Řídili jsme se pokyny VZ.

Ev. číslo: 8112000074

ZPRÁVA O ZÁSAHU

Id. číslo: 149049081

Požár

811110 - Světlá Hora

Územní odbor: Bruntál

Pořadové číslo jednotky: 4

Ohlášeno:	2.1.2012 16:11	Km k zásahu:	15	Činnost jednotky
Vyhláš. popl.:	2.1.2012 16:11	Osob v jednotce:	6	790 Záloha na místě události
Výjezd:	2.1.2012 16:17	Nasaz. speci. sk.: *	-	
Na místě:	2.1.2012 16:45	Počet zásahů:	1	
Zásah:	2.1.2012 16:45	Jedn. nedojela:	<input type="checkbox"/>	
Odjezd:	2.1.2012 17:02	Nevyhlášen popl.:	<input type="checkbox"/>	
Návrat:	2.1.2012 17:50	Výjezd jen ZPP:	<input type="checkbox"/>	
Chemická laboratoř	<input type="checkbox"/>	Řídící důstojník:	<input type="checkbox"/>	

Použité ochranné prostředky:

Použitá hasiva / sorbenty

Nasazená hlavní technika:

CAS 32 Renault, SPZ: 1P6 1878, Vol. zn.: PBR 821 (cisternová automobilová stříkačka 32)

Příkaz:	2.1.2012 16:11	Odjezd:	2.1.2012 17:02	Osoby zadane v příkazu k výjezdu:
Povolána:	2.1.2012 16:11	Na základně:	2.1.2012 17:50	 Řidič vozidla
Výjezd:	2.1.2012 16:17	V zásahu:	2.1.2012 17:50	 Velitel vozidla
Na místě:	2.1.2012 16:45			 Přísl. jednotky
				 Přísl. jednotky
				 Přísl. jednotky
				 Přísl. jednotky

Ujeto km: Motohodin: Dílčí část cesty: Krasov

Poznámka:

Jednotka vyjela na požár RD Krasov 234. Na místě byla jednotka jako záloha.

*) L - Lezecká skupina, P - Potápěčská skupina, LP - Lezecká i potápěčská skupina

Celkový souhrn použitých hasiv / sorbentů:

voda	800,00
------	--------

Celkový souhrn druhů použité techniky:

cisternová automobilová stříkačka 20 (čerpadlo podle ČSN EN	1
cisternová automobilová stříkačka 24	2
cisternová automobilová stříkačka 32	1
motorová pila řetězová	1

Kontaminace místa zásahu:


Převážně hořící látky:

Uniklé látky:

ve stavební konstrukci

Text celkové zprávy o zásahu:

Datum zprávy o zásahu: 5.1.2012

JPO byla vyslána KOPIS k požáru podlahy do obce Krasov. Po příjezdu na místo bylo zjištěno že se jedná o hořící trám v podlaze RD. Na místo se dále dostavila JSDHO Krnov, Světlá Hora a HZS MSK st. Bruntál. Jednotka provedla rozebrání podlahy a uhašení trámu vysokotlakým proudem. Pomocí termokamery byla provedena kontrola vedlejších místností zda nedošlo k rozšíření požáru. Po likvidaci bylo místo zásahu písemně předáno bratrovi majitelky, panu  Na místě byla přítomna hlídka PČR (ev.č: 317 482).

Jednotka PO: Světlá Hora

Jednotka vyjela na požár RD Krasov 234. Na místě byla jednotka jako záloha.

Jednotka PO: Krnov

Jednotka prováděla rozebírání podlahy kolem krbu a přirozené odvětrávání objektu. Zasahovala v dýchací technice. Při zásahu nebyl nikdo zraněn. Druhé družstvo bylo ponecháno s CAS 24 v pohotovosti na vlastní stanici pro případ dalšího výjezdu.

V hotovosti: 

Velitel zásahu: Theis Petr Bc.

Podpis: